


حسابات وطرق لف محركات التيار الستمر محركات التيار التغير والمحولات الكهربية




إعداد محمّ فريرمح في بهي مويد الكه طاء العلى بالتعليم الصناعى

حقوق الطبع والنشر محفوظة للؤلف

طبعة 1991

الذي أوالع المناه

حسابات وطرق لف محركات التيار الستمر محركات التيار المتغير والحولات الكهربية



إعداد محرف برمح وف بهمي توبيراتكه بإداد العلى بالتعليم الصناعى

حقوق الطبع والنشر محفوظة للؤلف


طبعة ١٩٩١



اعماراهم على

الكافاء

حسابات وطرق لف محركات التيار الستمر محركات التيار المتغير والمحولات الكهربية



اعداد محم*ر فریر محکم م*سمی نومبرانکه طوالعملی بالتعلیم الصناعی

حقوق الطبع والنشر محفوظة للؤلف

طبعة ١٩٩١ الحمد لله تعالى الذى تتم بنعمه الصالحات لقد وفقت بتصوير النسخة اسكنر بصورة جديده وطباعة ممتازة نسألكم الدعاء بظهر الغيب لي ولوالدي اخوكم في الله عبدالمهيمن فوزى



يشم لتبر الحجال الحجال الحجاية

كلمة حق وشكر

احمد الله على ثقة الجميع في كتابى الكهرباء العملية ونظرا لنفاذ الطبعة السابقة فقد قمت بتزويد هذه الطبعة الجديدة بمعلومات وبيانات متعددة لم تكن في الطبعة السابقة حيث وجدت فيها ما يفيد كل من يعمل في هذا المجال وانى ادعو الله أن يوفقنى دائما لخدمة جميع السادة الزملاء وأن اكون عند حسن الظن بي من الجميع .


مع تقديم خالص التحية لكل من ساهم وكانت له لمسة منيسة أو علمية في هذه الطبعة

السادة ادوار غبريسال خبير بالتعليم الصناعي

بشير أمين محمد الجندى وكيل القاهرة الفنية بالقبة نبيل عبد الفقاح وكيل القاهرة الفنية بالتبة

سيد امين سيد موجه كهرباء بالجيزة احمد محمد خليفة وكيل الجيزة الكهربية

الزميل محمد فريد



تعريف عربى انجليزي

Cable lug ا نهاية كابل Terminal Lug نهاية موصل صندوق تفريغ بواطDividing box توزيع كابلات تحت الأرض Underground distribution Motor محرسك كهربي محرك تيار متغير A. C. motor محرك تيار مستمر D. .C. motor محرك تنافرى Repalsion motor محسرك شراجا Schrage motor محرك بطقات انزلاق Slip - ring motor محرك تنص سنجاب Squirrel - cage motor Universal motor محرك عام Dynamo مسولد كهربي محطـة توليد Generating station Substation محطة فرعية محطة محسولات Transformer substation Switch board الوحة توزيسع In - Series على التوالي In - Parallel على التوازي Collector shoe عضو توزيع Commutator عضو توحيد تيار متفير Alternating Current تيار مستمر Direct current

Filament Lamp مصباح عاده مصباح فلورسنت Fluorescent Lamp Mercuy - vapour Lamp مصباح صوديوم Sodium - vapour Lamp Fuse Tumbler switch مفتاح عاده منتاح بسکین سلم Double - throw switch Button switch ضاغط حرس مفتاح سكينة Knife Switch مأخ تيار بريزة Socket - outler Ballast ملف خانق محاول جرس Bell transformer يادىء تشفيل Starter جرس رنان Trembling bell جرس طنان Buzzer مفتساح توقیت Time Switch مفتاح تلامس بقاطع تلقائي Contactor منتاح عاكس Reversing Switch مفتاح قاطع زيتي Oil circuit breaker Busbar موصل قضبان رئيسية موصل خط هوائي Overhead line برج شد الأسلك Tower

7.80 14 F protein against the Sattle Provide the second section of the second section of the second section January of the property of . . . and the contract of the contra : Astro 'epara a' trabera' free transfer to the first and the second Mark the way of the second to the second where some interacting To the second of th person 7.7 remainment gives the an Rose Maria or highly 90 in the profit of

anguage sets of the control of the c

the state of the state of the

مفكرة سريعة

المادة والكهرباء:

تنقسم المادة بالنسبة لمرور التيار الكهربي فيها الى نوعين ف

١ _ مادة موصيلة :

وهى المسادة التى تسمح لمرور التيار الكهربى فيها ، وهى أيضا المادة التى تحتوى على الكترونات حرة ، وقد تخلف هذه المادة فيما بينها بدرجة جودة توصيلها للكهرباء حيث حد أن الفضة مثلا تعتبر أجود المواد توسيلا للكهرباء ثم باقى المواد حسب جودة التوصيل .

٢ _ مسادة عسازلة :

وهى المادة التى تقاوم مرور التيار الكهربى فيها ــ وهى أيضا تختلف فيما بينها بدرجة عزلها حيث نجد أن الميكا الصلبة أجود المواد العازلة ثم تأتى بعد ذلك باقى المواد حسب جودة العزل .

المقاومة والكهرباء:

يمكننا القول بأن المقاومة هى خاصية المادة المقاومة لمرور التيار الكهربى ، ووحدة هذه المقاومة هى الأوم (واحد اوم التى تبديها الدائرة التى على طرفيها فرق جهد واحد فولت بحيث يكون التيار المار في هذه المادة مقداره واحد أمير) .

المقاومة النوعية:

يمكننا القول أن المقاومة النوعية للمادة هي (مقاومة موصل طولسه واحد سنتيمتر ومساحة مقطعه واحد سنتيمتر مربع في اتجاه مرور التيار).

ويرمز لها (ع) وهى تتناسب طرديا مع الطول وعكسيا مع مساحة متطع الموصل ـ فاذا كانت (م) رمز المقاومة ، (ل) رمز طول الموصل ، (س)رمز مقطعه يكون تانون المقاومة كالآتى :

0. * 0 8

تعريف وحدات القياس الكهربية

الفولت :

هو وحدة قياس القوة الدانعة الكهربية (ق.د، الله) وهو مقدار القوة الدانعة التي تحدث تيارا شدته واحد امير مع موصل مقاومته واحد اوم .

الامبير:

هو الوحدة التى تقاس بها شدة التيار الكهربى وهو عبارة عن التيار الذى يمر فى مقاومة مقدارها وأحد أوم وفرق جهد بين طرفيها مقداره واحد فولت .

Preg:

هو الوحدة العلمية لقياس المقاومة وهو عبارة عن مقاومة الموسل الذي يصلح لمرور تيار كهربي شدته واحد أمير أذا كان فرق الجهد بين طرفي هذا الموصل مقداره واحد فولت .

معامل القدرة:

هو جيب تمام زاوية الوجه بين موجه التيار وموجه الضغط في الدائرة الكهربية ، أي أن معامل القدرة يتعلق بالفرق الوجهي بين الضغط والشدة وهو يساوى دائما في قيمته أقسل من واحد صحيح ويرمز له (حتاه) ويساوى (القدرة الفعلية بالقدرة الظاهرية).

القدرة الفعلية:

هى القدرة المستفاد بها وتقاس بجهاز الواتمتر وهي أقل من القدرة الظاهرية لأن هناك جزء من القدرة الظاهرية يفقد في التغلب على المقاومة التأثيرية والاستاتيكية وتساوى (ض بش بجتاه).


القدرة الظاهريسة:

وهى أكبر من القهدرة الفعلية المستفاد بها وتقاس بالفولت المسير وتساوى (ض×ش) .

جدول قانون أوم والقدرة

طريق هذا الجدول يمكن حساب كل من الآتي !	الآتي		الأتى	٥٠	کل	حساب	ىمكن	الحدول	هذا	طريق	·
---	-------	--	-------	----	----	------	------	--------	-----	------	---

		ة الضغط = فولت	- 10
		ة شدة التيار = أمير	
(a)	11 13		
إيسانية وستايلات والاسا	· Land	ة المقاومة ــ أوم ة القدرة ــ وات	



على هذا يكون قانون أوم كالآتى :

ض = ش x م = فولت

المسدمات الكهربيسة وتأثيرها عسلي الانسسان

كثيرا ما يتعرض الانسان لصدمة كهربية نتيجة اتصال أى جزء من جسمه مع موصل تيار كهربى غير معزول الأمر الذي ينتج عنه الآتى :

١ ... تأثير التيار على القلب .

٢ ... تأثير الثيار على الجهاز العصبي .

٣ _ تأثير التيار بحدوث حروق نتبجة تواجد قوس كهربى .

التأثير عسلي القلب :

فى حالة تأثير الصدمة الكهربية على القلب تحدث حالة الوناة لأن مرور التيار بشدة معينة عن طريق القلب يزيد من عمل القلب زيادة كبيرة حددا فيعمل القلب دون انتظام الى درجة الأرهاق ثم يتوقف .

وتسمى هذه الحالة بوهج عجوات القلب وهى تؤدى الى الموت غورا ، ويلبغ حدة شدة التيار المسموح بها للقلب ما يقرب من ٢٥ مللى امبير الى ٧٥ مللى امبير وحسب الظروف التى تحدث فيها الصدسة الكهربية ولمدة ٣٠ ثانيـة .

التأثير على الجهاز العصبي:

كثيرا ما ينتج من الصدمة الكهربية حسب ظروفها وقيمة تأثيرها على الجهاز العصبى حيث يتأثر السمع أو النطق وفي بعض الحالات يختل التوازن والادراك ويمكن أن نصل لدرجة الشلل . التأثير بحدوث حروق :

فى بعض الحالات ينتج عند الاصابة بحدوث قوس كهربى نتيجة وصلة قصر أو أرضى أو بفعل التأثير الحرارى للتيار .

والاصابة بالحروق الناتجة على القوس الكهربي ليست مهينة ولكن ربمة ينتج عنها بعض التشوهات الخطيرة وقد يحدث الاحتراق بالتأثير الحراري للتيار في حالة الضغط العالى اذ انه من المكن في هذه الحالة مرور تيار كبير جدا خلال الجسم يجعله في بعض الحالات يصل لدرجة التفحم .

تأثير نسوع التيسار

نعرف أن التيار الكهربي ينقسم الى نوعين هما :

ا — تيار ثابت القيمة والاتجاه وهو التيار المستمر وهـذا التيـار
 لا يتعامل مع طرف الارض .

٢ - تيار متردد وهو متفير القيمة والاتجاه وهذا التيار يتعامل محطرف الأرض .

لذا نجد أن التيار المستمر أقل خطرا من التيار المتغير وبالذات في حالة ما يكون تردد التيار المتغير ، و ذبذبة في الثانية حيث يحدث في الانسان تصلب في العضلات ويجعل المصاب من الصعب عليه التخلص من التيار الكهربي وبذلك يستمر فترة طويلة بدرجة خطيرة .

ولكن كلما ارتفع تردد التيار المتغير تقل خطورته حيث نجد مثلا التردد العالى الموجود في محطات الارسال للاذاعة غير ضار نتيجة الاثير السطحي ولكن يكمن خطره فقط في امكانه احداث حروق في جسم الانسان .

لذا ومن الشرح السابق وجب اتخاذ الاحتياطات اللازمية لوقياية الانسان منخطر الكهرباء باستعمال الوقاية وسلك الارض .

التاثيرات الكهربية في حياتنا العملية

المتاثير المسراري:

فى التاثير الحرارى تتجول الطاقة الكهربية الى طاقة حرارية بمرور التيار الكهربى فى معدن خاص ذو مقاومة خاصة تتناسب والغرض المطلوب حيث يمكن القول انه عندما يمر تيار كهربى فى سلك ذو مقاومة تتولد نيه حرارة ظاهرة يمكن ادراكها بالحس .

وتتوقف عملية السخانات والدنايات وغيرها من اجهزة التسخين على هذه الخاصية مع العلم بأن الحرارة المتولدة في هذه الأجهزة تتناسب مع الاتما:

- ١ زمن مرور التيار في جهاز التسخين ويقدر بالثواني .
 - ٢ _ مربع شدة التيار في جهاز التسخين ٠
- ٣ _ مقدار مقاومة السلك المستعمل في عملية التسخين بالجهاز .
 - ٤ _ استعمال رقم ثابت متداره (٢٤٠ر٠) .

من هذه البيانات بمكن استعمال وتكوين قانون تقدير الحرارة المنبعثة من اي جهاز تسخين يراد الاستفادة منه .

القانون:

قيمة درجة الحرارة = ٢٠٠٠ × الزمن × مربع شدة التيار × مقاومة الله = سعرا كما يمكن تجديد مواصفات السلك المستعمل في جهاز التسخين من حيث طوله ومساحة مقطعه من المواصفات الآتية :

- ١ _ تدرة الجهاز ٠
- ٢ _ ضغط الينبوع .
- ٣ _ شدة التيار في الجهاز .
- ١٠ مقاومة المتى الطولى من السلك المستعمل .
 - ٥ ... المقاومة الكلية لملف الجهاز .

من البيانات السابقة وعن طريق قانون القدرة يمكن الحصول على شدة تيار الجهاز ثم عن طريق قانون أوم يمكن معرفة مقدار المقاومة الكلية للجهاز وباستخدام جدول أسلاك النيكل كروم يمكن التوصل ألى كل من طول السلك بعد معرفة مقاومة المتر الطولى منه وكذا مساحة مقطعسه وفقا لشدة التيار .

النائير المفناطيسي

فى التأثير المفناطيسى حيث يمكن بواسطة التيار الكهربي الحصول على مجال مفناطيسى ويتم هذا بمرور تيار كهربى فى ملف من سلك معزول يتناسب من حيث مقاومته وقيمة التيار المار به ويكون قلب هذا الملف قضيب او رقائق من الصل بأو الحديد .

فعند مرور التيار الكهربى فى المنف تتولد المجالات المغناطيسية فى القلبه الحديدى مع ملاحظة أن قيمة وأتجاه هذه المجالات تتناسب مع قيمة وأتجاه التيار المار فى الملف _ والعكس فأنه يمكن الحصول من المجال المغناطيسى على تيار كهربى حيث تتول النظرية (أذا قطع موصل ساحة مغناطيسية بالتعامد عليها تولدت فى هذا الموصل قوة دافعة كهربائية) .

ويستعمل التأثير المغناطيسى في حالات كثيرة في حياتنا الصناعية والمدنية منها المولدات والمحركات والمحولات وكذا الأجراس وبعض أنواع الماتيح الأوتوماتيكية والأوناش الكهربية وغيرها .

التأثير الكيمائي

فى التأثير الكيمائى يستعمل التيار الكهربى فى عمليات التحليل والنكلشة وعمليات شحن البطاريات السائلة عى ان يكون التار المستعمل فى هده العمليات تيارا ثابتا اى مستمر أو ينبوع بتيار متغير ثم يوحد عن طريق أجهزة توحيد التيار ـ والعكس غانه مكن الاستفادة من التفاعل الكيمائى للحصول على تيار كهربى مثل ما يحدث فى اعمدة الثانوية .

مولدات ومحركات التيار المستمر

تعتبر مولدات التيار المستمر احدى مصادر هذا التيار حيث يوجد مصادر اخرى مثل الأعمدة الجافة والبطاريات الثانوية وعمليات توحيد التيار المتفير .

ويعتبر مولد التيار المستمر في حد ذاته آلة تحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية ، فعندما يراد الحصول على تيار مستمر لابد من أن تتوافسر الأسياب الآتية:

١ ــ تواجد الموصل وهو عبارة عن ملف من سلك نحاس معزول .

٢ - تواجد مجال مفناطيسي دائم .

٣ ـ تواجد وسيلة ميكانيكية اما لتحريك الموصل او تحريك المجال المغناطيسي .

وعلى هذا يكون الحصول على تيار من مولد التيار المستهر قد بنى على النظرية التى تقول اذا قطع موصل مجال مغناطيسى او اذا قطع مجال مغناطيسى موصل تتولد فى هذا الموصل قوة داغعة كهربية لأن هذا المجال عند قطعه للموصل يؤثر على الالكترونات الحرة لذرات معدن هذا الموصل فتندفع فى اتجاه واحد من احد طرفى الموصل الى العلرف الآخر وبذلك يصبح الطرف الذى تتجه اليه الالكترونات موجب التكهرب والطرف الذى تتجه منه الالكرونات سالب التكهرب وينشأ بين الطرفين قوة دافعة كهربية تعمل على امرار تيار فى الموصل فى اتجاه عكسى لاتجاه الالكترونات هذا اذا كانت الدائرة مقفلة .

بعد هذا يجب ان نعرف انه لابد من تواجد مغناطيسية ثابتة في حديد اقطاب المولد كي يبدا عن طريقها استنتاج القوة الدافعة الكهربية عند ادارة عضو الاستنتاج ثم تغذى ملفات الأقطاب من هذا التيار المستنتج عن طريق منظم فولت يتحكم في قيمة الفولت المغذى لملفات الاقطاب فنتحكم في قيمة المحال وبالتالي نتحكم في قيمة الاستنتاج مع ملاحظة أن التيار المستنتج في مولد التيار المسمر هو تيار متغير والسبب هو دخول ملفات عضو الاستنتاج تدريجيا في محال الاقطاب ثم تبدأ الخروج منها وتكرر هذه العملية تحت كل من القطب الشمالي والقطب الجنوبي ولكن عن طريق كل من الفرش وعضو التوحيد يمكن تثبيت قيمة واتجاه هذا التيار وبذلك نحصل على تيار مستمر .

هذا وتعتبر الأجزاء الأساسية التي يتكون منها كل من المولد والمحرك واحدة ولكن تسمى مجموعة القطاعات النحاسية في المولد بعضو التوحيد لأنها مع الفرش توحد التيار وتسمى في المحرك بعضو التوزيع لأنها توزع التيار على ملفات عضو الاستنتاج .

أهم الأجزاء التي يتكون منها محرك التيار المستمر هي :

١ ــ دائرة التنبيه . ٢ ــ دائرة الاستنتاج .

٣ - عضو التوزيع . ٤ - فرشات التغذية .

دائرة التنبيسه :

تتكون دائرة التنبيه من جزئين هما حديد الاقطاب وملفات الاقطاب المحديد الاقطاب عهو عبارة عن عدد زوجى من القلوب الحديدية مثبت بالسطح الداخلى لهيكل المحرك أو جسم المحرك المصنوع من الحديد أو الزهر المسبوك ويسمى بحامل الاقطاب وهو يعتبر جزء من الدائرة المفناطيسية للمحرك لانه يتمم دائرة الاقطاب وتختلف طريقة تثبيت الاقطاب المعناطيسية المحرك لانه يتمم دائرة الاقطاب وتختلف طريقة تثبيت الاقطاب الحديدية مع حامل الاقطاب فهى تتم أما بطريقة مسامير قلاووظ أو بواسطة التثبيت الفنفارى أو بالطريقتين معا . أما ملفات الاقطاب فهى تتكون من ملك نحاس معزول له مساحة مقطع معينة وعدد لفات معينة حسب مسابات المحرك من حيث الضغط الذى يعمل عليه المحرك وقدرته وتوصيل ملفات الاقطاب يكون بالتوالي مع مراعات مرور التيار في كل ملف لتسكوين ملوره في الملف الجنوبي يراعي في المولدات أن القلب الحديدي للقطب يكون مروره في الملف الجنوبي يراعي في المولدات أن القلب الحديدي للقطب يكون عبارة عن كتلة من الحديد حتى يمكن الاحتفاظ بجزء من المجال بها .

عضو الاستنتاج:

يتكون عضو الاستنتاج من مجموعة رقائق من الصاج مجمعة مع بعضها على محور المحرك وهو عمود من الصلب ويوجد بهذه الرقائق مجارى طولية بسطحها الخارجى أما أن تكون منتوحة أو نصف مقفلة وفائدة هذه المجارى هي وضع ملفات عضو الاستنتاج بها وهي عبارة عن عدد من الملفات من سلك النحاس معزول لها أيضا مساحة متطع معينة وعدد لفات معينة حسب حالة المحرك ـ كما يوجد على محور المحرك مجموعة من القطاعات النحاسية محموعة مع بعضها ومعزولة كل قطعة عن الاخرى وعن المحور تسمى هذه

القطاعات (عضو التوزيع) أما نوع العرل المؤجود بين كل قطعة وأخسرى هو رقائق الميكا الصلبة لتحمل عملية الأختكاك أما نوع العزل المؤجود بسين مجموعة القطاعات وجلبة التجميع فهى الميكانيت المرنة لسهولة تشكيلها في العزل الداخلي هذا وتلحم اطراف ملفات عضو الاستنتاج البدايات والنهايات في قطاعات عضو التوزيع بطريقة معينة حسب المبين بعد .

الفـرش:

يختلف تكوين الفرشة من حيث المادة والحجم حسب قدرة المحرك او المولد منجدها في المحركات الصغيرة والمتوسطة عبارة عن قطعة من الكربون الجيد التوصيل للكهرباء توضع في مكان يسمى (بيت الفرشة) وهو مثبت في حامل موجود في أحد غطائي المحرك وغائدة الفرش في المحركات هي نقل التيار الى تطاعات عضو التوزيع لتَغذيه ملفات عضو الاستنتاج أما في المولدات مهي تجميع التيار المستنتج في ملفات عضو الاستنتاج عن طريق قطاعات عضو التوحيد لتغذية الدائرة الخارجية (الحمل) بالتيار لذا نجد أن مائدة المرش في المحرك عكس مائدتها في المولد كما أنه يتوقف عدد الفرشيات في المحرك على عدد الأقطاب فاذا كان المحرك ذو قطبين اجتوبي _ شمالي) كان عدد الفرشات اثنين واحدة جنوبية والأخرى شمالية اما اذا كان المحرك ذو اربعة اقطاب اى قطبين جنوبي وقطبين شمالي كان عدد الفرشات اربعة بحيث توصل الفرشة الأولى مع الثالثة (جنوبي) والفرسة الثانية مع الرابعة (شمالي) هذا ولوضع الفرش وضع خاص يقارن بالنسبة لمحور الاقطاب ويتوقف على هذا الوضع نوعية لحام أطراف ملفات عضو الاستنتاج مع قطاعات عضو التوزيع - أما المحركات والمولدات الكبرة يكون تكوين الفرش من الكربون والنحاس معا .


لف عضو الاستنتاج

تبل أن نبدا في عمليات لف عضو الاستنتاج سواء عن طريق ملغات ثم تجهيزها على الفورمة الخشبية أو عن طريق اللف البدوى يجب تنفيذ الآتى :


١ _ تنظيف مجارى عضو الاستناج من بقايا اللف السابق .


٢ ــ تنظيف مجارى اللحام والتي يوضع بها اطراف ملفات عضو الاستنتاج وهي موجودة في قطاعات عضو التوزيع وذلك من بقايات اللحام السنابق ثم خرط عضو التوزيع خرطا ناعما لتسوية سطحه ثم اعادة عزل التعارى وتغليج قطاعات عضو التوزيع .








- التطب تبل التخديم .
- ٢ ملف القطب بعدد التذديم .
- ٣ -- وضيع المك مع
 القطب .
- ١ عضو توزيع كالمل.
- ه ــ قطاع في عضو
 قدنو مناسق مضور
- توزیے . ٦ ـ تطعة من قطاعات عضو التوزیع .















الاختبسارات اللازمسة

قبل أن نبدا فى لف عضو الاستنتاج يجب أولا تفليح قطاعات عضو التوزيع وخرط سطحها الخارجى أذا لزم الأمر ثم الاختبارات الآتية كما هو موضح بالرسم:

- ١ اختبار كل تطعة عضو توزيع مع المحور .
- ٢ اختبار بين كل قطعة عضو توزيع والقطعة المجاورة لها يمين ويسار .
 - ٣ اختبار أطراف الملفات مع الحور .
 - إلى الختبار بعد اللحام ببن القطاعات والمحور .



الارتباط بين أجزاء المدك

للف عضو الأستنتاج يجب التعرف على البيانات الآتية :

- ا عدد الأقطاب .
- ۲ عدد مجاری عضو الاستنتاج .
- ٣ عدد قطاعات عضو التوزيـع .

- ٤ عدد الفرش .
- ه موضع الفرش بالنسبة للأقطاب ،

الارتباطات

أولا : هناك ارتباط بين الاقطاب والفرش وهو نوعين :

- (أ) ارتباط عددى فاذا كان المحرك ذو قطبين شمالى وجنوبى كان له فرشتين واحدة شمالى والأخرى جنوبى واذا كان له اربعة اقطاب يكون عدد الفرش أربعة وهكذا .
- (ب) ارتباط موضعى بالنسبة لمحور كل من الأقطاب والفرش لتحديد لحام أطراف ملفات عضو الاستنتاج في قطع عضو التوزيع وهو اما ان يكون المحورين متوازيين أى وضع الفرش أمام منتصف القطب ويكون لحام الأطراف في منتصف خطوة الملف واما أن يكون المحسورين متعامدين فيكون اللحام أمام مجرى البداية .

ثانیا: هناك ارتباط بین كل من عدد قطاعات عضو التوزیع وعدد مجاری عضو الاستنتاج لتحدید عدد الموصلات التی یلف بها كل ملف وذلك عن طریق قسمة عدد القطاعات علی عدد المجاری فاذا كان عدد القطاعات یساوی عدد المجاری كان الفاتج موصل واحد للف الملف واذا كان عدد القطاعات ضعف عدد المجاری كان الفاتج موصلین للف الملف .

ثالثا: الارتباط بين كل من الخطوة القطبية والخطوة الخلفية وسنيين هذا مى طرق اللف .

الحصول على الخطوة القطبية من قسمة عدد مجارى عضو الاستنتاج على عدد الاقطاب .

الحصول على الخطوة الخلفية من قسمة عدد الموسلات الكلية ب عدد الأقطاب ويجب أن يكون الناتج فردى العدد .

كما يمكن الحصول على الخطوة الخلفية من (الخطوة القطبية × عدد موصلات المجرى) + 1 هذا ولكل من الطريقتين السابقتين للخطوة الخلفية استعمال خاص سنبينه في طرق اللف .

التحضير لعملية اللف

بعد تنظيف عضو الاستناج من بقايا اللف القديم واختبار عضو التوزيع للتأكد من سلامته نبدا في تجهيز الآتي :

١ _ السلك اللازم للف الملفات . ٢ _ حامل لبكرة السلك .

٣ _ الفورمة اللازمــة . ٤ _ حامل الفورمــة .

٥ ــ جهاز آغو أو مصباح اختبار ، ٦ ــ كاوية لحام مناسبة ،

٧ - مطير لحام والقصدير . ٨ - مطواه مناسبة .

٩ ـــ تطعة شريط قطن ٠ . ١٠ ــ تطعة دوباره مناسبة ٠

لف الملفات له طريقتين اما لف يدوى واما باستعمال الفورمة :

طرق لف المفات

أولا : اذا كان اللف يدوى نتبع الآتى :

ا ـ نبدا بوضع طرف بداية الموصل أو الموصلين حسب ما يحتويسه المنه من الموصلات في أى مجرى من مجارى عضو الاستنتاج ثم نتجه بالسلك الى اليمين بمقدار خطوة الملف العملية ندخل بالموصل في المجرى ونكمل عدد لفات الملف .

٢ ــ بعد الانتهاء من لف الملف الأول نبدأ ببداية الملف الشانى من مجرى نهاية الملف الأول وحسب خطوة اللف نكمل عدد لفات الملف الثانى .

١٢ ــ بعد الانتهاء من لف الملف الثانى نبدأ ببدايــة الملف الثالث من مجرى نهاية الملف الثانى وحسب الخطوة نكمل عدد لفات الملف وهكذا حتى نكمل اللف .

ثانيا اذا كان اللف باستعمال الفورمة نتبع الآتى :

اسقط جانب البداية للملف الأول ولا تسقط النهاية ثم بداية الثانى والنالث والرابع حتى تصل الى المجرى المفروض اسقاط فيها نهاية الأول واسقط بداية ملف وفوقه نهاية الأول ثم اسقط بداية لمف وفوقه نهاية الثانى وهكذا حتى يكتمل لف عضو الاستنتاج .

نموذج لعملية اللف اليدوى

مضو استنتاج يحتوى على ١٢ مجسرى وعدد اللامات ١٢ وعدد الاقطاب ٢ قطب .

بيانات اللف

سوف نشرح خطوات تقسيم عضو الاستنتاج لاعادة لفه وفي هذا المثال يمكن أن نقول أن الملف سيلف بسلك واحد وعدد لفات معينة .


اما خطوة الملف العملية نبى : = عدد مجارى عضو الاستنتاج ب الاقطاب

= ۱۲ ÷ ۲ = ۲ مجسری

وعلى هذا يكون استفاط الملفات بالطريقة الآتيــة :

مجرى بداية الملف مجرى نهاية الملف

٦	 	1	الأول :
11	 	٦	الثاني:
			لثالث :
٩	 	{	الرابع:
			لخامس
٧	 	،: ۲ –	الممادسر
11	 	y :	لسابع
0	 	17	لثامن:
١.		_ 。	لتاسع
			لعاشر:
٨	 ٢	عشر: ٠	لحادی د



بعد ان تعرفنا على طرق استاط الملفات يجب ان نعرف بأن الأطوال المستقيمة من الموصل والموجودة داخل المجرى تعتبر هى الجزء الفعال الما الاجزاء خارج المجرى ما هى الا مكملة للدائرة الكهربية بين موصلين احدهما في مجرى والآخر في مجرى ثانية والمسافة الموجودة بين الموصلين تسمى بخطوة الموصل وهي غير خطوة الملف _ فساذا كان عسدد مجارى عضو الاستنتاج يساوى عدد قطاعات عضو التوزيع يكون في كل مجرى موصلين حدهما بداية ملف والثاني نهاية اما اذا كان عدد قطاعات عضو التوزيع شعف عدد المجارى يكون في كل مجرى اربعة موصلات اثنين بدايات واثنين نهايات ويتصل كل منها مع موصل آخر في مجرى اخرى ولكي نتعرف عسلى كيفية توصيل كل موصلين مع بعضهما نتبع الآتي :

اولا: (1) اذا كان عدد القطاعات النحاسبة يساوى عدد المجارى يكون كما شرحنا ساتقا عدد الموصلات في المجرى بداية ونهاية وتأخذ البداية رقم نردى والنهاية رقم زوجى وعلى هذا تكون المجرى الأولى البداية رقم (1) والنهاية رقم (٢) والمجرى الثانية التى تلى الأولى في اتجاه عقدب الساعة البداية رقم (٣) والنهاية رقم (٤) وهكذا في باقى المجارى .

(ب) اذا كانت عدد القطاعات النحاسية ضعف عدد المجارى يكون عدد الموصلات في المجرى أربعة على هذا الترتيب بداية رقم (١) ونهاية رقم (٢) وبداية رقم (٣) ونهاية رقم (٢) وبداية رقم (٣) ونهاية رقم (٥) ونهاية رقم (٨) وهكذا .

ثانيا: احسب خطوة الموصل الخلفية على أساس ضرب عدد الموصلات الموجودة في المجرى الواحدة في عدد مجارى عضو الاستنتاج ثم اقسم الناتج على عدد الأقطاب مع مراعاة أن يكون الناتج فردى العدد غاذا كان ناتج القسمة رقم زوجى عليك أما أضافة واحد أو طرح واحد من الرقم الزوجى ليصبح فردى واختيار الاضافة أو الطرح يكون على أساس الأصلح فيهما بالنسبة لوضع كل موصل تحت القطب أي يكون وضع الموصل البدايسة بالنسبة للقطب الشمالي متماثلا مع الموصل النهاية بالنسبة لوضعه تحت القطب الجنبويي .

ثالثا : لكل عضو استنتاج بالنسبة لعدد موصلاته الكلية وعدد أقطابه واذا كان انطباقى أو تموجى نجد له جدول خاص لموصلاته بين الخطوة الأمامية والخطوة الخلفيسة .

بيان الخطوة القطبية والخلفية والأمامية

الخطوة القطبية هى الخطوة العملية وتحدد خطوة الملف من حيث رقم مجرى البداية ومجرى النهاية .

٢ ــ الخطوة الخلفية هى الخطوة النظرية التى تساعد على رسم انفراد لف عضو الاستنتاج باعتبار الملف لفه واحده وعن طريقها يحدد رقم نهاية كل بداية .

٣ - الخطوة الأمامية هي التي تحدد لحام اطراف النهايات مـع البدايات في قطاعات عضو التوزيع .

هنا يمكن القول أنه لا غنى في الناحية العملية والنظرية عن كل من الخطوة القطبية والخلفية لارتباط الاثنين من حيث القيمة كما كل منهما تعدل الاخرى في الحالات الآتية :

هناك حالات تكون فيها الخطوة القطبية بها كسر مثل اذا كان عدد المجارى 11 مجرى والأقطاب 12 قط بتكون الخطوة القطبية في هذه الحالة 11 ج12 وهذا الناتج يجب تعديله الى رقم صحيح فنجد الذى يعدله الى 12 أو 12 هوالخطوة الخلفية بالقانون الآتى :

الخطوة الخلفية = (الرقم الصحيح للقطبية × عدد موصلات المجرى) + 1 وهناك حالات تكون فيها الخطوة الخلفية زوجية العدد مثل ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٤ فهذا الناتج الزوجى يجب تعديله الى رقم فردى بزائد واحد أو فاقص فمتى يكون الزائد ومتى يكون الناقص .

(أ) اذا كان الملف ملفوف من سلك واحد تحسب الخطوة الخلفيسة على أساس : عدد الموصلات الكلية ب عدد الاقطاب فاذا كان الناتج زوجى تحسب بناقص واحد .

(ب) اذا كان الملف ملفوف بأكثر من سلك تحسب الخطوة الخلفية على اساس : عدد الموصلات الكلية ب عدد الأقطاب فاذا كان الناتج زوجى تحسب بزائد واحد أو عن طريق (الخطوة القطبية الصحيحة × عدد موصلات المجرى) + 1 .

كما أن هناك حالات التى تحسب فيها الخطوة الخلفية على أساس + 1 تعدل معها الخطوة القطبية بزائد واحد أيضا والسبب في تعديل الخطوة

القطبية رغم أنها سليمة هو ضبط وضع جانبي المن تحت كل من القطب الجنوبي والقطب الشمالي وسنبين هذه الأوضاع في الأمثلة الآتية:

مثال ١

عضو الاستنتاج يحتوى على ٨ مجرى ، ٨ قطعة عضو توزيد ، ٢ تطب وضع الفرش موازى لمحور الأقطاب .

			γ	+
امية	4	الخلفية		
٣	٨		٨	١
٥	١.	1		۲
٧	11	1	۲	٥
٩	١٤	١	٤	٧
11	١٦	1	٦	٩
۱۳	۲	•	۲	11
10	٤		٤	14
1	٦	1 .	1!	10

التقسيم	
1 _ عدد موصلات لف الملف	
 عدد القطاعات بعدد المجارى 	
$= \Lambda + \Lambda = 1$ opent	
٢ ــ عدد الموصلات في المجري	
= عدد مومسلات المان × جسانبين	
= 1 × 7 = 7 موصل	
٣ بـ عدد الموصلات في جميع المجاري	
= عدد موصلات المجرى × عدد المجارى	
$-7 \times \lambda = 71$ so and	

= عدد المجارى ب عدد الأقطاب

= ۱ ÷ ۱ = ۱
 ه — الخطوة الخلفية

٤ -- الخطوة القطبية أو العملية

= عدد الموصلات الكاية ب عدد الأقطاب

= ١٦ ÷ ٢ = ٨ تحول الى فردية ٧ أو ٩

وحيث أن الخطوة القطبية } تكون النهاية الموجودة بها رقام ٨ هي الخاصة بالبداية رقم ١ وعلى هذا تعدل الخلفية الى ٧


٦ - الخطوة الأمامية

= الخطوة الخلفية - ٢ والناتج بالناقص


o - = 7 - V =

وعلى هذا يعمل الجدول على اساس الخلفية + ٧ واماميــة - ٥ واللحام انطباقي منتصف الخطوة .

محرك عضو استنتاجه ٨ مجرى وعضو التوزيع ٨ قطعة ٢ قطب



محرك عضر استنتاجه ٨ مجرى وعضر التوزيع ١٦ قطعة ٢ قطب



مسال ۲

عضو استنتاج يحتوى على ٨ مجرى ، ١٦ تطعة عضو توزيع ، ٢ قطب ومحاور الفرش والأقطاب موازية . التقسيم

1 - عدد موصلات لف الملف

= ۱۲ ÷ ۸ = ۲ موصل

۲ ــ عدد موصلات كل مجرى

= 1 × 1 = 3 aeal

٣ ـ عدد الموصلات الكلية

 $= \Lambda \times 3 = 77$ agand

١ الخطوة القطسة

 $\xi = \chi \div \chi = \xi$

الخطوة الخلفيــة

۳۲ + ۲ = ۱۱ تعدل الى نردى
 ۱۷ ، ۱۰ الخطوة الخلفية

= (الخطوة القطبية xموصلات المجرى) + 1

 $1V = 1 + (\xi \times \xi)$

ملحوظة : بالنسبة للخطوة القطبية نجد أن النهاية الثانية في المجرى رقم ؟ هي رقم ١٦ وخاصة بالبداية رقم ١ اما البداية رقم ٣ وهي الموجودة مع رقم ١ في نفس المجرى نجد نهايتها رقم ١٨ وموجودة في المجرى رقم ٥ وهذا وضع خطأ لا ينفذ المجرى رقم ٥ وهذا وضع خطأ لا ينفذ ويجب عليه تعديل الخطوة القطبية بحيث تتفق مع الخطوة الخلفية تصبح ٥ بدلا من ٤ وتعديل الخلفية ١٦ بزائد واحد فنصبح من ١٠ وهنا يكون القانون الثاني للخلفية هو

٦ _ الخطوة امامية

= الخلفية - ۲ = ۱۷ - ۲ = ۱۰ وعلى هذا يكون الجدول الخلفية + ۱۷ والأمامية - ۱۰

الأمامية		الخلفية		
٣	۱۸	١٨	١	
٥	4.	7.	٣	
٧	24	77	٥	
٩	71	71	٧	
11	77	77	٩	
18	71	71	11	
10	٣٠	٣٠	15	
17	44	44	10	
19	۲	۲	17	
۲۱	٤	٤	14	
22	٦	٦	71	
40	٨	٨	24	
27	1.	1.	40	
49	17	17	77	
41	18	18	29	
١	17	17	21	


مثــال ۳

محرك تيار مستمر لمحرك ميلينكس فرنسى عدد المجارى ١٠ مجرى وعدد اللامات ١٠ لامه لعضو التوزيع وعدد لفات كل ملف ١٦٧ لفة من مسلك قطر ١٥ر، مم خطوة اللف ١ ــ ٥ .


التقسيم


- ١ عدد موصلات لف الملف = ١٠ : ١٠ = ١ موصل
 - ۲ عدد الموصدت في المجرى = ١ × ٢ = ٢ موصل
- ٣ عدد الموصلات لكل المجارى = ٢ × ١٠ = ٢٠ موصل .
 - ٤ الخطوة القطبية = ١٠ ÷ ٢ = ٥
- الخطوة الخلفية = ٢٠ ÷ ٢ = ١٠ تعدل الى ٩ حيث أن المجرى رقم ٥ حسب الخطوة القطبية بها النهاية رقم ١٠ وهى الخاصة بالبداية رقم ١

انفراد لف عضو الاستنتاج السابق




لحام منتصف الخطوة مرحل الى الخلف شمال







عضو استنتاج ۱۲ مجرى ۱۲ لامه ۲ قطب لحام انطبائي: امام المجرى الملف سلك واحد بخطوة (۱ – ۱)




انفراد لف عضو استنتاج ١٢ مجرى ١٢ لاهم ٢ قطب لحام انطباتي في منتصف الخطوة خطوة اللف ١ ــ ٦ الملف سلك واحد




انفراد لف عضو استنتاج ١٤ مجسرى ١٤ لامه ٢ قطب لحسام انطباقى منتصف الخطوة اللف سلك واحد بخطوة (١ ـ ٧)




انفراد لف عضرو استنتاج ۱۱،جری ۲۸ لامسه لحسام انطباقی منتصف الخطرة اللف ۲ سلك بخطوة (۱ – ۷)





انفراد لف عضو استنتاج ۱۹ هجری ۱۹ لاهه اللف سلك واحد بخطوة (۱ – ۹) خاص بهحرك ميلينكس فرنسي عدد لفات اللف ۲۴ لفة قطر السلك ۲۴ مم



لحام انطباقي منتصف الخطوة البداية والنهاية مرحلة الى الخلف شهال

العلاقة بين عدد الأقطاب وعدد الفرش في الانطباقي والتموجي

فى حالة الانطباتي نجد أن عدد الفرش ثابت لا يتغير الا أذا تغير عدد. الاقطاب وعلى هذا نجد أن عدد الفرش دائما يساوى عدد الأقطاب .

فاذا كان عدد اقطاب مثلا أربعة نجد أن عدد الفرش هو أيضا أربعة وحيث أن ملفات عضو الاستنتاج قسمت كهربيا حسب عدد اقطاب فاننا نجد في هذا المثال أن ربع الملفات محصورة بين فرشتين متماثلتين الأمر الذي يترتب عليه تواجد أربعة دوائر توازى .

ولكن في حالة التموجى نجد الوضع يختلف غاذا كان عدد الأقطاب أربعة كالمثال السابق غان عدد الغرش لا يخضع لهذا العدد حيث انه يمكن جعل عدد الفرش اربعة في بعض الحالات ولكن من الشرح الخاص بالتموجي تعرفنا على عدد دوائر التوازي في التموجي لا يتغير عن اثنين مهما تغير عدد الأقطاب وفي هذه الحالة يمكن الاستفناء عن فرشتين من الاربعة والاكتفاء بفرشتين فقط ويمكن تطبيق هذا على أي عدد من الاقطاب،

هنا يمكن القول بالتعريف الآتى :

في حالة الانطباقي الوضع ثابت وتسبياوي عدد الأقطاب مع عدد الفرش مع عدد دوائر التوازي .

أما في حالة التموجي الوضع فيه اختيار بالنسبة لعدد الفرش وعدد الانطاب حيث يمكن جعل عدد الفرش يساوي عدد الاقطاب واما أن نجعل عدد الفرش اثنين فقط مهما كان عدد الأقطاب ولكن الثابت الذي لا يتغير هو عدد دوائر التوازي مهو دائرتين دائما لا تتغير بتغير عدد اقطاب .

عندما يعقل عدد الفرش في التموجي الى فرشتين فقط نجد هــذا الوضع من الناهية العملية ان تتحمل كل فرشتة من الاثنين شدة تيار الآلة بالكامل الأمر الذي يترتب عليه تغير حجم الفرشية الى اكبر كي تتحمل هذه الشدة من التيار وتقاليه مع عضو التوحيد .

وعندما نستعمل الفرش بعددها الأصلى نجد ان شدة التيار توزع بين الفرش المتماثلة فتقل شدة التيار الواقعة على كل فرشة وهنا يكون حجم الفرشة اصغر وهذه الحالة نجدها تستعمل في المولدات الكبيرة القدرة حيث نجد أن عدد الفرش يساوى عدد الاقطاب .

مقارنة بين الانطباقي والتموجي

- ا ــ في الانطباتي : نحصل على (ق.د.ك) منخفضة وشدة تيار عالية . في التموجي : نحصل على (ق.د.ك) عالية وشدة تيار منخفضة .
 - ٢ ــ في الانطباقي : عدد دوائر التوازي تساوي عدد الأقطاب .
- في التموجي : عدد دوائر التوازي اثنين فقط مهما كان عدد الأقطاب .
- ٣ في الانطباتي : لحام اطراف الموصلات له وضعين اما امام المجرى أو في منتصف الخطوة حسب وضع الفرش بالنسبة لمحور الأقطاب . في التموجي : لحام اطراف الموصلات له وضع واحد وهو الاتجاه بطرف البداية الى جهة اليسار بمقدار نصف خطوة الملف العملية والاتجاه بطرف النهاية جهة اليمين بمقدار نصف خطوة الملف العملية ومع الالتزام بالخطوة الأمامية الموجودة في الجدول .
- يستعمل الجدول سواء في الانطباقي والتموجي لتحديد خطوة الموصل الخلفية والأمامية في شرح رسم الانفراد الخاص بعملية اللف مسع مراعاة أن تكون الخطوة فردية .
- ت ــ تستعمل الخطوة العملية للملف في التنفيذ العملى لتحديد المجربين المخاصيتين بجانبي الملف مع العلم بأن مقدار هذه الخطوة اما أن يكون فردى وأما أن يكون زوجي كما شرحنا بسابقا .
 - ٣ ــ فى الانطباقى الخطوة الخلفية بالزائد والأمامية ناقص .
 فى التموجى كل من الأمامية والخليفة بالزائد .

محركات التيار السيتمر

تنقسم أنواع محركات التيار المستمر بالنسبة لنوعية توصيل ملفات التنبيه في المحرك مع المنتج فهي أما أن تكون بالتوالي أو بالوازى أو يجمع المحرك بين ملفات التوالي والتوازى .

محرك التوالى: في هذا المحرك تكون ملفات التنبية متصلة مع المنتج بالتوالى وتتكون من سلك ذو مقطع كبير وعدد لفات قليلة _ ويعتبر هــذا المحرك من النوع المتفير السرعة حيث تقل بزيادة الحمل الواقع عليه وتزداد بنقصانه ، لذا يلزم عدم تشغيله بدون حمل حتى لا يدور بسرعة عاليــة كما أن عزم دورانه عند الابتداء يكون كبير وبذلك يمكنه القيام بالحمل عند دورانه وهو يستعمل في الأوناش وآلات الجر والقاطرات ويمكن التحكم في سرعته بوضع مقاومة بالتوازى مع ملفات التنبيه .

محرك التوازى: في هذا المحرك تكون ملفات التنبيه متصلة مع المنتج بالتوازى وتتكون من سلك ذو مقطع صغير وعدد لفات كثيرة سيعتبر هذا المحرك ثابت السرعة مهما تغير الحمل وعزم دورانه بزداد بزيادة الحمل ولكن عند بدء الحركة يكون عزمه صغير لذا يستعمل في الاغسراض التي لا يقوم فيها المحرك بالحمل والتي تحتاج الى سرعة ثابتة ويكمن التحكم في سرعته بتوصيل مقاومة بالتوالى مع ملفات التنبيسه بحيث تتحسكم في الفيض المغناطيسي الخاص بالأقطاب .

هذا ويمكن عكس اتجاه دوران النوعين السابقين وذلك عن طريق عكس اتجاه سير التيار اما في المنتج او في ملفات التنبية .


المحرك المركب المحرك المركب الى نوعين محرك مركب طويل ومحرك مركب قصير كلاهما نقسم الى اما مركب أضافى أو مركب فرقى ونظرا لاحتواء هذا النوع من المحركات على نوعين من ملفات التنبيه حيث نجد ملفات تنبيه تتصل بالتوازى مع المنتج وملفات أخرى تتصل بالوالى مع المنتج لذا سمى بالمحرك المركب — أما من حيث مركب أضافى ومركب فرقى سواء فى المركب الطويل أو القصير يرجع هذا الى سير البار فى ملفات التوالى حيث نجد الآتى:

(أ) محر كمركب اضافى: فى هذا النوع تكون مغناطيسية ملغات التوالى تساعد ملفات التوازى أى سير التيار فى كل من ملفات التوازى والتوالى واحد .


(ب) محرك مركب فوقى: فى هذا النوع تكون فيه مغناطيسية ملفات التوالى تعاكس مغناطيسية ملفات التوازى وتكون الاستفادة بالفرق بينهما لأن سير التيار يكون فى ملفات التوالى عكس اتجاه سير اليار فى ملفات الوازى .

ملاحظة: المحرك الفرقى تزداد سرعته بزيادة الحمل لأن تيار الحمل فى ملات الوالى يضاد المجال الرئيسى لذا نجد استقماله تليل اما المحسرك الاضافى له خواص محرك التوازى ويستعمل بكثرة .


دائرة محرك توالى مع بدء الحركــة



دائرة محرك توازى مع بدء الحركة



دائرة محرك مركب مع بدء الحركة



التيار المستمر والمستمر والمستماع والمس

تتوقف هذه الحسابات على قيمة الآتى :

- ١ قيمة الضغط المطلوب أخذه من المولد ويرمز له (ض) .
 - ٢ ــ عدد الأتطاب ويرمز له (ق) .
 - ٣ قيمة المجال المغناطيسي ويرمز له (خ) .
- عدد الموصلات الكلية الموجودة في جميع المجارى الخاص بعضو
 الاستنتاج ويرمز لها (س) .
- تيمة سرعة الدوران في الدقيقة ولكن عند استعمال هذه القيمة ناخذها
 على اساس قيمتها في الثانية ويرمز له (ع) .
- ٦ عدد الدوائر في عضو الاستنتاج المتصلة بالتوازي وهي كما شرحنا سابقا دائرتين فقط في التموجي مهما كان عدد الاقطاب وفي حالة الانطباقي تتساوى دوائر التوازي مع عدد الاقطاب ويرمز له لعدد دوائر التوازي (و).

لاحظ أن تيمة المجال المغناطيسي من حيث زيادته أو نقسه وكذلك تيمة سرعة الآلة التي تدير المواد من حيث زيادتها أو نقصانها كل من الاثنين له التأثير الأساسي على قيمة القوة الدافعة الكهربية المستنجة .

من البيانات السابقة يمكن حساب قيمة (ق،د،ك) المستنتجة في عضو الاستنتاج على أساس تركيب القانون الآتي :

تعتبر تركيبة هذا القانون للحصول على قيمة (ض) هي واحدة من تركيبات أخرى يستعمل فيها نفس الرموز السابقة .

هذا ويمكن حساب (ض) ابنا على النحو التالي في الانطباقي = خ × ع ثانية × س × ١٠

اما في التموجي = عدد ازواج الاتطاب × خ × ع ثانية × س × ۱۰ دولكي نحصل على عدد الاسلاك الكلية في القانون السابق نعلم أن كل مجرى من مجارى عضو الاستنتاج يوجد بها جانبي ملف فاذا كان جانب الماني عبارة عن ١٥ لفة يكون في المجرى ٣٠ سلك واذا كان عدد المجارى مثلا ١٢ مجرى يكون عدد الأسلاك هو حاصل ضرب عدد الاسلاك في المجرى في عدد المجرى = ٣٠ × ٢١ = ٣٦٠ سلكا .

ملاحظة : في حالة الانطباقي نظرا لقسمة عدد الاقطاب على عدد دوائر التوازى وهما متساويان والناتج واحد صحيح نجد في قانون (ض) في الانطباقي لم يضع هذا في الاعتبار في حالة التموجي نظرا لان عدد الدوائر التوازى دائما اثنين نجد في قانون (ض) تموجي تقسم عدد الاقطاب (ق) على (و) وهي عدد دوائر التوازى ويقال عنها في بعض الاحدوال عدد ازواج الاقطاب نظرا لقسمة عدد الاقطاب على اثنين .

متسال

مولد براد معرفة قيمة ضغطه في حالة التموجي والانطباقي اذا كان مقدار الفيض المغناطيسي ٢٠٠٠٠ خط وعدد الاقطاب } وسرعة دورانه مقدار الفه/دقيقة وعدد مجاري عضو الاستنتاج ١٢ مجري وعدد قطاعات عضو التوحيد ١٢ مطعة وعدد لفات الملف الواحد ٢٥ لفة

نظراً لأن عدد المجارى = عدد تطاعات التوحيد اذن عدد اللمات يكون آ٢ ملف .

عدد الأسلاك في المجرى = ٢٥ لفة وتعتبر جانب واحد ونظرا لتواجد جانبين في المجرى اذن يكون العدد لأسلاك المجرى الواحد (٥٠ سلك) . عدد الموصلات الكلية = ١٢ مجرى × ٥٠ سلك = ١٠٠ سلك

ق ع
$$\times \dots \times 10^{-8}$$
 الضغط في حالة التموجى = خ $\times \dots \times \times \dots \times 10^{-8}$ و $\times \times \times \times \times \times 10^{-8}$

$$\frac{1 \cdot \cdots}{7} \times \frac{1 \cdot \cdots}{7} \times \frac{1 \cdot \cdots}{7} \times \frac{1 \cdot \cdots}{7} = 11$$
 فولت.

= ٦ فولت

حساب عزم الدوران في المحرك

ان العزم الناتج من أى عضو استنتاج يمكن حسابه من التدفيق للقطب الواحد وتيار عضو الاستنتاج حبث نجد أن القوة الدافعة الكهربية المتولدة في موصلات المحرك تعاكس التيار ولذا سميت بالقوة الدافعة العكسية .

١ _ ق ١ . ك القوة الدافعة الكهربية .

٢ - ض = غرق الجهد على طرفى المحرك .

٣ ـ م الستنتاج .

٤ ـ شن التيار الكلى لعضو الاستنتاج .

من هذا ينتج عندنا الآتي :

او ض = ق.د.ك العكسية + م أ ش أ و ض = ق.د.ك العكسية + م أ ش أ والتذرة الكلية المعطاد لعضو الاستنتاج = ض \times ش \times ش \times ص \times) = (ق.د.ك العكسية \times ش \times) + (م ش \times)

ويلاحظ في المعادلة السابقة أن الطرف الثاني من الحد الثاني عبارة عن القدرة المفقودة في عضو الاستنتاج وهو (م، ش، 7) والطرف الأول من نفس الحد يعطى القدرة الباقية وهي التي تتحول الى قدرة ميكانيكية .

. . القدرة الميكانيكية = ق.د.ك العكسية x شي. واذا كانت ع = عزم الدوران بالرطل قدم . واذا كانت ن = = عدد اللفات للدوران في الثانية تكون القدرة الميكانيكية = ٢ ط × ع × ن = قدم رطل ثانية 77 ولما كان الحصان = ٥٥٠ رطل ثانية ، = ٧٤٦ وات ، ط = ___ ٧

۲ ط ن .. تكون القدرة الميكانيكية = حصان ..

او = ____ × ۲ طنع = وات

ق.د.ك. العكسية x ش١ . . ع أى عزم الدوران ______ ۲ مر ۸ × ن ۱۷۱ ار ۰ ×ق د د ك × ش،

ان المحظ ان (١٠٠١ر٠) هي ناتج ضرب البسيط في ١٠٠ ، ضرب ۱۰۰ × ۱۰۰

وحيث أن معادلة الضغط (ض) = عدد الموصلات x السرعة x ثانية x عدد الأقطاب

التدنق × ۱۰ ٪ عدد دوائر التوازى

عدد دوائر التوازن × ۱۰ ۸ .. العزم = ١٧٤ ار. ×

عدد الأسلاك الكلية x عدد الأقطاب x التدفق 🗙 ش

ت.د.ك × 1. × ع.٠٠

والتدفق يحسب مقداره بالاتى = السرعة في الدقيقة x عدد اسلاك المنتج

مولد كهربى ذو أربعة اقطاب وعدد أسلاك عضو الاستنتاج ٢٢٦ سلكا ولحامه تموجي ينتج قوة دافعة كهربية . ٢٦ فولت عندما يدار بسرعة . ٧٥ لفة/دقيقة والمطلوب معرفة قيمة التدفق المغناطيسي للقطب الواحد . المسل

لحام هذا المولد تموجى أى عدد دوائر التوازى = ٢ دائرة . ق x خ x س x ع

. َ ض = ---

۷۰۰ × ۲۲۲ × خ × ۱

.٠. ٢٦٠ نولت = _ *1. × 7. × 1

1. × 1. × 1 × 11. ـ ـ ـ ۲۰۰۰۰۰ خطا

3 × 777 × .04 حـل آخــر

 $^{\Lambda}$ - ۱۰ \times خ \times س \times ع/ ثانیة \times ۱۰ - $^{\Lambda}$... ۲۲۰ فولت = ۲ × خ × ۲۲۲ × ٥ ر۱۲ × ۱۰ - ۱

۲ × ۲۲۲ × ۱۰ × ۱۲۰ خطا ٠. خ التدنق = ---

البطارية الثانوية

تعتبر البطارية الثانوية أحد مصادر التيار المستمر وتسمى بالمراكسم وتتكون هذه البطارية من الأجزاء الآتية :

١ _ الجسم الخارجي للبطارية وهو عبارة عن صندوق مصنوع من مادة عازلة مثل البكاليت أو الزجاج السميك في بعض الحالات أو البلاستيك المقوى المقاوم للأحماض ويقسم هذا الصندوق الى عدة اقسام حسب عدد الأعمدة المستعملة بحيث يكون كل قسم قائم بذاته أي منفصلا عن القسم الآخر ويوجد في قاع كل قسم أعصاب يرتكز عليها الألواح وبحيث يكون عاصلا الألواح وبين الرواسب التي تترسب في قاع الصندوق نتيجة عملية الشحن والتفريغ .

٢ + الألواح: يوجد في كل قسم من أقسام الصندوق مجموعة من الالواح الموجبة ومجموعة من الالواح السالبة .

(1) الواح المرجبة وتتكون من شبكة من الرصاص تملأ فتحات هذه الشبكة بمجينة من أكسيد الرصاص ويكون لون الألواح الموجبة بني .

(ب) الألواح السالبة وتتكون من شبكة من الرصاص تملأ فتحاتها معجينة من مسحوق الرصاص الاسمنجي النقي .

هذا وتزيد عدد الألواح السالبة عن عدد الألواح الموجبة في كل قسم

من أتسام الصندوق بعدد لوح واحد سالب وذلك للاستفادة من وجهى اللوح الموجب الأخير في المجموعة ، وتجمع الألواح السالبة والموجبة بالتوازى في كل قسم الذي يسمى بالعين وبحيث يكون التجميع عن طريق تداخل كل من الألواح السالبة مع الألواح الموجبة وتثبت داخليا من السنتها في موصل الألواح هنا ويصل عدد الألواح في بعض البطاريات وفي كل عين الى ١٣ لوح منها ٢ الواح موجبة ، ٧ الواح سالبة وفي بعض البطاريات يصل عدد الواح كل عين الى ١٣ كل عين الى ١٨ الواح منها ٨ الواح موجبة ، ٩ الواح سالبة .

٣ — عوازل الألواح : يجبفصل كل لوح عن الآخر بواسطة حاجز من أى مادة عازلة تكون لا تتأثر بالحامض وتكون مسامية مثل الخشب او البلاستيك .

١ - موصل الأعمدة (الكبرى) يصنع هذا الكبرى من الرصاص ويستعمل لتوصيل مجموعة الألواح الموجبة في كل عمود من خارج الصندوق بالتوالى مع مجموعة الألواح السالبة في العمود الذي يليه بحيث ينتج لنا في النهاية قطبين فقط احدهما موجب والآخر سالب .

٥ — السائل الحبضى: ويتكون من حامض كبرتيك ويخفف بالماء المقطر حتى تكون درجة كثافته ١٥٠٠ر اجم/سم ويصب باحتراس في كل عين بحيث يزيد عن الألواح بمقدار في سم تقريبا وعندما ينقص مستوى السائل عن هذا المقدار يزود بالماء المقطر مع مراعاة درجة الكثافة دائما والسبب في تزويد السائل بالماء المقطر فقط هو أن الماء الذي يتبخر ويبقى الحامض كما هو . هذا ويوجد لكل عين فتحة خاصة لصب السائل ثم تقفل هذه الفتحة بسداده مقلوظة ويوجد في كل سداده ثقب يسمح بتسرب الفازات الناتجة من التفاعلات الكيميائية .

اذا كانت البطارية تتكون مثلا من ثلاثة اقسام تكون ذات ثلاثة اعمدة يعطى كل واحد منها قوة دافعة كهربية مقدارها ٢ فولت وعلى هذا تكون البطارية بعد توصيل هذه الأعمدة الثلاثة بالتوالى تعطى ٦ فولت وهكذا اذا زادت عدد الأعمدة يكون قيمة ضغط البطارية عبارة عن عدد الأعمدة ي كون قيمة ضغط البطارية عبارة عبارة

عند شحن البطارية وصل الطرف الموجب لتيار الشحن مسع القطب الموجب للبطارية والطرف السالب مع القطب السالب لبطارية معند مرور التيار الخاص بالشحن يتحلل الماء الى أيونات الأيروجين الموجبة التى تتجه

ناحية القطب السالب في اتجاه تيار الشحن وايونات الأكسجين السالبة وتتجه ناحية القطب الموجب في عكس اتجاه تيار الشحن .

وعند التفريغ ينعكس اتجاه التيار بحيث يكون من القطب الموجب البطارية الى المقاومة الخارجية (الحمل) ومن المقاومة الى القطب السالب وداخل البطارية يكون الاتجاه من السالب الى الموجب وعلى هذا يتحلل الحامض الى أيونات الأيدرجين الموجبة والتى تتجه ناحية القطب الموجب في اتجاه سير التيار الخاص بالتفريغ وكذا أيونات الكبريتات السالبة والتى تتجه ناحية القطب السالب وفي عكس اتجاه اليار . هذا ولا داعى لنا أن نتعرض للمعادلات الكيميائية التى تحدث في حالة الشحن والتفريغ .

هذا ويمكن القول انه عند القطب الموجب يتاعل الأكسجين مع كبريتات الرصاص مع وجود الماء ويتكون ثانى اكسيد الرصاص وحامض الكبريتك وعند القطب السالب يتفاعل الأيدروجين مع كبريتات الرصاص وتتكون طبقة من الرصاص الاسفنجى وحامض الكبريتك ، وفي نهاية عملية الشحن نجد أن سطح الألواح الموجبة تتحول الى ثانى أكسيد الرصاص وسطح الألواح المسالبة تتحول الى رصاص اسفنجى .

كما أن كثافة الحامض اثناء الشحن نجدها ترتفع بعض الشيء وتزيد عن ١٢٥٠ ويجب أن لا تزيد هذه الزيادة عن ١٢٨٠ حتى ثر يحدث تركيز للحامض ويضر الألواح .

لاحظ أن قيمة (ق.د.ك) عند نهاية عملية الشحن تزيد عن ٢ غولت المقررة لكل عين وتصل الى ٢٠٧ غولت كما أن استمرار مرور تيار الشحن يترتب عليه استمرار في استهلاك الماء عن طبق التحليل فيتصاعد الأكسجين عند القطب الموجب ويتصاعد الأيدروجين عند القطب السالب كما ترتفع درجة حرارة المحلول وتعتبر جميع هذه الحالات السابقة الذكر دلالة عسلى قرب انتهاء وقت الشحن فنجد الغازات نتصاعد على شكل فقاءات .

ان الزيادة في قيمة مؤلت العين والتي تصل الي ٧ر٢ مولت اثناء الشحن مجدها تقل عند التحميل مباشرة الي ٥٧ر١ مولت . تحضر السائل

ان عملية تحضير السائل لها خطورتها وتعليماتها ولذا يجب تنفيدذ الآتى ؟


! _ تحضير اناء نظيف من الفخار والزجاج السميك ،

٢ من تحضير هيدروميتر وهو جهاز لتياس كثافة السائل .

- ٣ _ تحصير حامض الكبريتيك والماء المقطر ولا تستعمل الماء العادى .
- ٢ تحضير قضيب من الزجاج لتحريك السائل أثناء عملية التحضير .

ابدا بوضع الماء المقطر في الاناء ثم بحذر وتدريجيا صب الحامض مع تقليب السائل حتى لا يتركز الحامض في قاع الاناء مع مراءاة أن النسبة واحد حامض مركز الى ثلاثة ماء ثم أترك السائل حتى يبرد وبعد ذلك يمكن وضعه في البطارية بحيث يفطى الالواح بارتفاع لا سم ثم أترك البطاريسة وأذا أنخفض أرتفاع السائل أضف اليه قليلا من الماء المقطر ثم ضع البطارية على ينبوع الشحن .


ان كثافة الحامض هى افضل دليل لمعرفة حالة البطاريسة فى الشحن والتفريغ فاذا كانت كثافة الحامض بداخل البطارية تتراوح ما بين ١٢٥٠ الى ١٢٥٠ تكون البطارية فى حالة شحن وعندما تكون ارغة نجد ان كثافة الحامض تنخفض الى ١٢٠٠ ولا بجب أن تقل عن ١٥١ لأننا فى هذه الحالة يجب استبدال الحامض بآخر له كثافته المناسبة .



الواح البطارية



جهان الايدرومتر لقياس كثافة حامض البطارية هذا ويمكن التعرف على شحنة أو تقريغ البطارية عن طريق جهازا الفولت ذو الشوكتين وذلك عن طريق قياس ضغط كل عين على حدة ويجب أن تتم عملية القياس والبطارية محملة فاذا كان ضغط العمود ١٧٥٥ فولت كانت في حالة شحن واذا نقص عن ذلك يكون في حالة تفريغ ويجب أن لا يقل ضغط العمود عن ١٥٥ فولت .



المحولات الكهربية

من مميزات التيار المتغير على التيار المستمر سهولة امكان تحويل قيمته من حيث الضغط سواء من منخفضه الى عاليه أو العكس ، ولهذه الميزة تأثير اقتصادى كبير في تكاليف نقل القدرة الكهربية ، وتأثير فنى في المكان استعماله على اوسع نطاق .

وقد تتم علية التحويل المشار اليها سابقا عن طريق استعمال المحولات الكهربية حيث انها على درجة كبيرة من الجودة من اى جهاز آخر لهذه العملية ، والمحول المتغير وبدون الحاجة الى استعمال اى اجزاء متحركة مثل الولدات .

تركيب المصول

يتركب المحول في أبسط صورة له من الأجزاء الأساسية الآتية :

۱ -- القلب الحديدي ٣

٢ ـــ الملف الابتدائي .


٣ ـــ الملف الثانوي .

القلب الصديدي


يصنع القلب الحديدى من رقائق من الحديد الطرى أو من سبيكة خاصة من الحديد ويكون سمك الرقيقة الواحدة (٣ر.) تقريبا وتكون معزولة من أحد الوجهين أما بالأكسدة أو الورنيش ، وقد تختلف أشكال الرقيقة من حيث الشكل والتجميع فقط ، كما تشكل مجموعة الرقائق في بعض الحالات قلب واحد أو قلبان أو ثلاثة .

فائدة القلب الحديدى في المحول هو ايجاد النيض المغناطيسي اللازم لعملية التحويل سواء كانت خفض أو رفع نتيجة مرور التيار الكهربي في الملفات المركبة عليه وقد يختلف حجم القلب الحديدي حسب صغر أو كبر قدرة المحول.


انواع من رقسائق المحولات ذات الوجه الواحد



أنواع من البكر المستعمل للفات الحولات



أنواع من القلب الحديدي للمحولات



الملف الابتدائي

يجهز الملف الابتدائى من سلك نحاس معزول ورنيش او قطن او حرير ومن عدد معين من اللفات ويكون لهذا السلك مساحة مقطع تتناسب مسع شدة التيار التى تمر به ، وهو الملف الذى يتصل مباشرة بضغط الينبوع المراد

رفعه أو خفضه ، ويوضع الملف الابتدائى حول القلب الحديدى مع مراعاة عزله كهربائيا عن هذه الرقائق .

الملف الثانوي

يجهز الملف الثانوى من سلك نحاسى معزول ويتكون من عدد معين من الملفات وكذا من مساحة مقطع تتناسب مع شدة التيار المار به ، وهسو الملف الذى يؤخذ منه قيمة الضغط المطلوب بعد عملية التحويل ، وهو يوضع أما فوق الملف الابتدائى أو بجواره وعلى قلب واحد أو عسلى قلب حديدى مستقل أذا كان الحديد المستعمل من النوع ذو القلبين .

بالنسبة لعمل المحول المشار اليه وهو اما رفع أو خفض تيمــة ضغط للينبوع غانه ينقسم بالنسبة لهذا العمل الى قسمين .

محسول الرقسع

هذا النوع من المحولات تكون فيه قيمة الضغط على اطراف الملف الثانوى اعلى من ضغط الينبوع المتصل بالملف الابتدائى والمراد تحويله . وعلى هذا يكون عدد اللفات في الثانوى اكثر من عدد اللفات في الابتدائى أما مساحة مقطع السلك فتكون في الثانوى أقل من مساحة مقطع السلك في الابتدائى .

محسول الخفض

هذا النوع من المحولات تكون فيه قيمة الضغط على اطراف الملف الثانوى أقل من قيمة ضغط الينبوع المتصل بالملف الابتدائى وعلى هذا يكون عدد اللفات في الابتدائى أما مساحة مقطع عدد اللفات في الابتدائى أما مساحة مقطع السلك في الابتدائى .

نظرية المصول

عند توصيل طرفى الملف الابتدائى للمحول على ينبوع تيار متغير مع ترك دائرة الملف الثانوى مفتوحة أى غير محملة نجد عند مرور التيار المتغير في الملف الابتدائى توجد مساحة مغتاطيسية متغيرة في القلب الحديدى .

ولما كان الملف الابتدائى مكون من عدد من اللفات فان الساحة المغناطيسية تعمل على ايجاد استنتاج نفس كبير للملف الابتدائى ، وبها أن مقاومة الملف المادية صغيرة جدا فانه لا يوجد فقد في الضغط وتكون القوة الدافعة الكهربية العكسية هي الوحيدة التي تحدد قيمة النيار بالملف وقيمتها تكون قريبة جدا من القوة الدافعة الكهربية للينبوع عدا قيمة صغيرة

جدا تقوى على امرار التيار اللازم للمغطسة ويسمى تيار المغطسة ويكون متأخرا (٩٠ درجة) عن ضغط الينبوع حيث أن (ض) العكسية تساوى وتضاد (ض) الينبوع تقريبا ولهذا السبب تكون القدر المنصرفة بالملف الابتدائى عندما تكون دائرة الملف الثانوى مفتوحة تساوى صفرا أو حسب تيمة جودة المحول .

القوة الدافعة الكهربية باللف الثانوي

في المحول المتقن تصميمه وصنعه تقطع جميع الخطوط للمجال الناشيء حول الملف الابتدائي كل لفة من لفات الثانوي عند تمدد وتقلص هذه الخطوط وبذلك تكون القوة الدافعة الكهربية المتولدة في كل لفة من لفات الثانوي تساوى الموجودة في كل لفة من لفات الابتدائي ، وعلى هذا نجد نسبة القوة الدافعة الكهربية الكلية في الابتدائي الى القوة الدافعة الكهربية الكلية في اثانوي تساوى النسبة لعدد لفات الابتدائي الى عدد لفات الثانوي أي اذا تساوت عدد لفات الابتدائي مع عدد لفات الثانوي وتساوت القوة الدافعة الكهربية العكسية للابتدائي مع ضغط الينبوع نجد أن القوة الدافعة الكهربية في الثانوي تساوت مع الضغط الينبوع نجد أن القوة الدافعة الكهربية في الثانوي تساوت مع الضغط الينبوع .

وتسمى نسبة عدد لفات الثانوى الى عدد لفات الابتدائى بنسبة التحويل حيث نجد أن المحول الذى فيه لفات الابتدائى (١١٠ لفة) ولفات الثانوى (١٠٠٠ لفة) يسمى محول رفع (١/١٠) بينما نجد المحول الذى فيه لفات الابتدائى (١٠٠ لفة) ولفات الثانوى (١٠ لفات) يسمى محول خفض (١/١٠) .

ولما كانت القوة الداعة الكهربية في الثانوى متولدة من تأثير المجال المغناطيسي للملف الابتدائي نجد أن الزاوية بينهما وبين ضغط الينسوع (١٨٠ درجة) .

تيار الابتدائي والثانوي

عند توصيل مقاومة مادية بطرفى الملف الثانوى بمر بها تيار يتناسب وقيمتها ويكون منطبقا مع صغط الثانوى أى فى وجه واحد معه ، وينتج من مرور هذا التيار فى الثانوى مجالا مغناطيسيا متغيرا ويضاد مجال الابتدائى فيضعفه فتقل قيمة القوة الدافعة الكهربية العكسية فى الملف الابتدائى بذلك تزداد شدة التار به بها يناسب الزيادة فى الحمل .

اى أن زيادة شدة التيار في الثانوى نتيجة زيادة الحمل يتبعها زيادة في تيار الابتدائي مع ضعف المجال المغناطيسي فيه ويتبع هذا هبوط في قيمة الضغط في كل من الملف الثانوي والملف الابتدائي ، وإذا استمرت هذه الزيادة في تيار الثانوي بزيادة الحمل وتتعدى شدة التيار القانوني فأن مجال الابتدائي يتلاشي وترتفع فيه شدة التيار نظرا لتلاشي القوة الدافعة الكهربية العكسية وتكون النتيجة هي احتراق الملف .

من الشرح السابق يتضح انه في حالة ما اذا كان ضغط الشانوى اكبر من ضغط الابتدائي تكون شدة التيار في الابتدائي أكبر من شدة التيار في الثانوي بما يتناسب مع نسبة التحويل .

واذا أهملنا المفاقيد في المحول وكأنت جودته تقرب من (٩٩٠/٠) فالمدرة في الابتدائي تتساوى مع القدرة في الثانوي .

ض ثانوی = ض ابتدائی x نسبة التحویل .


ش ابتدائی = ش ثانوی x نسبة التحویل .

قبل أن نعطى أمثلة على محولات الرفـع ومحولات الخفض يجب أن نعلم أن هذه المحولات بنوعيها تنقسم الى تسمين :


۱ — محولات استنتاجیة وهی ذات الملف الابتدائی المستقل والمنف الثانوی المستقل بحیث لا یوجد أی اتصال کهربی بین لفات الابتدائی ولفات الثانوی .

٢ - محولات نفسية وهى ذات الملف الواحد المدرج والذى يجملع بين كل من الملف الآبندائي والملف الشائرة في كما هو موضح في الأمثلة الآبية حيث نجد أن هذاك اتصال كهربي بين الملف الابتدائي والملف الثانوي سواء في حالة الرفع أو في حالة الخنض بعكس الحال في المحول الاستنتاجي .

الرسومات الآتية تبين بعض الأوضاع للملف الثانوى والابتدائى على قلب المحول سواء كان هذا المحول رغع أو خفض استنتاجي .



في هذا النوع من وضع الشانوى والابتدائى عندما تحصل على عدد لفات الفولت الواحد يجب ضربها في ١٥٧٥ .



مثال لمحول رفع استنتاجي

محول رضع من ٢٣٠ غولت الى و ٢٣٠ أمولت يغذى حمل مقاومته ٢٣٠ أوم والمطلوب معرضة قيمة كل من تجلل الابتدائى والثانوى وقدرة هذا المحول .

شدة التيار في الثانوى = ض ثانوى ب المقاومة أ = ٢٣٠ ب ٢٣٠٠ = ١٠ أمبير ض ثانوی × ش ثانوی مسدة التيار في الابتدائي = ______ ض ابتدائي

۱۰۰ × ۲۳۰۰ = ۱۰۰ أمبير = ۲۳۰

القدرة في الثانوي = ض ثانوي × ش ثانوي

= ۲۳۰۰۰ = ۱۰ × ۲۳۰۰ وات

القدرة في الابتدائي = ض ابتدائي × ش ابتدائي

 $= 100 \times 100$ وات $\frac{100 \times 100}{100}$ مثال لمحول خفض استنتاهي


محول خفض يعمل على ٢٠٠ فولت ويعطى ٧٥ فولت يفذى حمل مقاومته ٣ أوم والمطلوب معرفة قيمة تيار الثانوى والابتدائى وقدرة هـذا الحـول .

الحسل

شدة التيار في الثانوى = ٥٥ \div ٣ = ٢٥ أمبير . ٢٥ \times ٧٥ شدة التيار في الابتدائي = $\frac{1}{100}$ = $\frac{1}{100}$

القدرة في الثانوى = $00 \times 00 = 000$ وات القدرة في الابتدائي = 0.00×0.00 وات مثال لحول رفع نفسي

محول رفع بنسى من ٢٠٠ فولت الى ٥٠٠ فولت يغذى حمل مقاومته المعرفة قيمة تيار الثانوي والابتدائي وقدرة هذا المحول .




الح__ل

القدرة فى الثانوى _ (ض ثانوى _ ض ابتدائى) ش ثانوى _ = (٠٠٠ _ ٢٠٠) × ٥ _ _ = (٢٠٠ _ × ٥ _) دات _ = ٢٠٠ × ٥ _ الت

القدرة فى الابتدائى = (ش ابتدائى - ش ثانوى) ض ابتدائى = (٥ر١٢ - ٥) ٢٠٠ = ٥ر٧ × ٢٠٠ = ١٥٠٠ وات

مثال لمحول خفض نفسي

محول خفض يعمل على ٢٠٠ فولت ويعطى ١٠٠ فولت ويغذى حمل مقاومته ٥٠ اوموالمطلوب معرفة قيمة تيار الثانوى والابتدائى وقدرة هذا المحول .



القدرة في الثانوى = (ش ثانوى - ش ابتدائي) ض ثانوى = (۲ - ۱) ٠٠٠ = - ١٠٠ × ١ = ١٠٠ وات

القدرة في الابتدائي = (ض ابتدائي - ض ثانوى) ش ابتدائي

1(11. - 1..) =

= ۱۰۰ × ۱ = ۱۰۰ وات

ملاحظة : يراعي اختلاف تركيب قانون القدرة في الخفض عنه في حالة الرفع في المحول النفسي وهذا ظاهر في المثالين السابقين


جودة المحول الكهربي

تتوقف جودة المحول على قيمة المفاقيد الموجودة به مكلما تمكنا من تقليل هذه المفاقيد تمكنا من رمع جودة المحول واذا بحثنا عن هذه المفاقيد نجدها نوعان .

الفاقيد النجاسية:

عند حساب الجودة للمحول يجب اعتبار المقاومة المادية لساك الملف حيث ان القدرة المفقودة في كل ملف تتناسب طرديا مع (مربع شدة التيار المار به \times مقاومته المادية) وهي (ش \times م) ويمكن التغلب عليها باستعمال سلك مقطع اكبر من الأصلى قليلا .


تحديد قيهة الفاقيد النحاسية



وصل طرفى الملف الابتدائى بالينبوع مسع استعمال مقاومة تمكنك من التحكم فى هيمة ضغط الينبوع عند التفذية مع وضع جهاز أمبير وجهاز قدرة فى دائرة الابتدائى كما هو موضع بالرسم ثم اقفل الملف الثانسوى بجهاز أمبير ، ابدأ بتفذية الملف الابتدائى بقيمة صغيرة من الضغط حتى يصل التيار المار بالملف الثانوى الى قيمة تيار الحمل الكامل بالنسبة لقدرة المحول وبذلك يمر أيضا بالملف الابتدائى تيار الحمل الكامل وتكون غراءة جهاز القسدرة تعبر عن قيمة المفاقيد النحاسية الموجودة فى هذا المحول .

تحديد قيمة القاقية الحديدية

تدخل الماقيد الحديدية في حساب جودة المحول وهي الماقيد الناتجة عن هروب بعض الخطوط المفاطيسية أو لنوعية الحديد المسنوع منه الرقطيق وقيمة التيارات الاعصارية . والتعويق المغناطسي الناتج من بقاء جازء من المغناطيسية في الرقائق الأمر الذي يسبب احتكاك ذرات الحديد أثناء انعكاس المجال .



في هذا الرسم الخاص بتحديد قيمة الماقيد الحديدية يغذى الملف الابتدائى تفذية كالملة أي يوصل مباشرة بالنبوع وبقيمته الطبيعية وبالتردد الذي يعمل عليه المحول مع وضع جهاز القدرة في دائرة الملف الابتدائي كما هو موضح بالرسم مع ترك دائرة الملف الثانوي مفتوحة حيث أن المفاقيد الحديدية في المحول تتوقف على الملجال المفتاطيسي وبذلك تكون قراءة حهاز القدرة عند التفذية هي قيمة الماقيد الحديدية بالمحول .

علمنا سابقا أن المفاقد الموجودة في المحول هي مفاقيد نحاسية ومفاقيد حديدية وهي ليست كبيرة القيمة أذا كان تصميم وتصنيع المحول على جانب كبير من الاتقان وعلى هذا تكون جودة المحول هي مقدار نسبة الخرج الى الدخل في الماية .

الدخل = الخرج + المفاقيد النحاسية + المفاقيد الحديدية ، الدخل بالوات الحودة = ______ × ١٠٠٠ الخرج بالوات

البيان الخاص بحسابات لف المولات

عند اختبار حدید المحول لابد أن یکون مقدار خرجه المغناطیسی یتناسب مع مقدار خرجه الکهربی والذی ینسب دائما الی الملف الثانوی .

مقدار الخرج الكهربي = ض x ش بالنسبة للثانوي

مقدار شدة التيار في الابتدائي = الخرج ب ض التغذية في الابتدائي مقدار شدة التيار في الابتدائي الخرج ب ض

نفرض أن ضغط الينبوع ٢٢٠ فولت وتردده (٥٠ ذبذبة) ويعمل عليه محول يعطى ٥٠ فولت ثانوى لحمل ٨٠١ أمبير ويعطى ٨١ فولت ثاندوى لحمل ١٨٠ أمبير والمطلوب حساب مقدار خرج المحول .

الحسل

الخرج الأول = ٥٠ × ٨ر٢ = ١٤٠ وا ت.

الخرج الثاني = $N(1 \times 3 = 7)$ وات .

. · . الخرج الكلي = ١٤٠ + ٢د٧ = ٢د١٧ وات .

وعلى هذا يكون خرج المحول هو حاصل ضرب فولت الثانوى في شدة تياره اذا كان ملف واحد أما اذا كان هناك أكثر من ملف ثانوى فيكون الخرج الكلى هو مجموع كل الخروج .

من هنا نجد أن طبيعة الينبوع لا دخل لها في حسابات الخسرج ولكن يجب أن يتناسب الملف الابتدائى مع خرج المحول ويحسب مقدار مساحة مقطع سلكه على أساس هذا الخرج وقيمة ضغط الينبوع .

عند حساب مساحة مقطع القلب الحديدى المراد استعماله لقدرة معينة نجد أن هذه المساحة متوقفة على كل من قدرة المحول وقيمة تسردد الينبوع نجد أنه اذا زاد تردد الينبوع تقل مساحة مقطع القلب عند ثبات القدرة والعكس اذا نقص التردد زادت مساحة مقطع القلب الحديدى عند ثبات القدرة أيضا .

فى المحولات الكبيرة القدرة يقدر خرج المحول بالفولت أمبير وليس بلوات والسبب فى ذلك هو ، فى حالة المحولات وجميع الأجهزة التى تعمل على التيار المتغير يوجد عامل آخر يؤثر على القدرة وهو نوعية الحمل من حيث كونه مقاومة عادية أو ممانعة مغناطيسية أو استاتكة وهذا العامل يسمى (معامل القدرة).

ولكن فى أغلب الأحيان يكون الفرض الذى يعمل عليه المحول الصغير حتى تدرة واحد كليوات عبارة عن مقاومة مادية بحتة وعلى هـذا يكون الخروج بالوات وهو الناتج من ضرب الفولت فى الأمبر بالنسبة للملقه الثانوى .

حساب مساحة مقطع السلك

لحساب مساحة مقطع سلك ملفات كل من الابتدائي والثانوى يجب التعرف على قدرة المحول وقيمة ضغط الابتدائي وقيمة ضغط الثانوى ثم من قيمة القدرة مقسومة على ضغط الابتدائي نتعرف على شدة التيار ومن قسمة القدرة على ضغط الثانوى نتعرف على شدة التيار وباعتبار كثافية التيار لكل مم في المحولات هي } أمبير تقريبا هنا يمكن من قسمة شدة تيار الابتدائي على كثافة التيار نحصل على مساحة مقطع السلك الخاص به ومن قسمة شدة تيار الثانوى على كثافة التيار نحصل على مساحة مقطعة ثم بعد قسمة شدة تيار الثانوى على كثافة التيار نحصل على مساحة مقطعة ثم بعد ذلك من مساحة المقطع يمكن تحديد قطر السلك للابتدائي والثانوى .

حساب عدد اللفات

حساب عدد اللفات اما على أسساس لفات الفولت الواحد أو عسلى أساس لفات المات الملف كاملا حسب قيمة ضغطه ، ولحساب عدد لفات الفولت الواحد سواء للابتدائى أو الثانوى يدخل في حسابنا كل من تردد الينبسوع ومساحة مقطع القلب الحديدى للمحول بالبوصة المربعة عند استعمال أبسط قانون وهو ذو الرقم الثابت لكل تردد .

- الرقم الثابت عند تردد معين لحساب لفات الفولت الواحد .
- ١ عند تردد قيمته ٢٥ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ١٤ .
- ٢ عند تردد قيمته ١٠ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ٧٥٨٠
 - ٣ عند تردد تيمته ٥٠ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ٧ .
- ٤ عند تردد قيمته ٦٠ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ٥٨ر٥ .
 طريقة تنفيذ القانون

أوجد أولا مساحة مقطع القلب الحديدى بالبوصة المربعة من حاصل ضرب سمك مجموعة الرقائق في عرض لسبان الرقيقة الذى يدخل في بكرة اللف ، ثم يختار الرقم الثابت المتفق مع تردد الينبوع الذى سيعمل عليه المحول ، ثم من قسمة الرقم الثابت المختار على مساحة مقطع القلب الحديدى يكون الناتج هو عدد لفات الفولت الواحد سواء للملف الابتدائى أو للملف اثانوى .

والحظــة:

_ عند حساب مساحة مقطع اقلب الحديدى لا تأخذ الناتج من عولية الضرب مباشرة لائه لا يمثل المساحة الفعلية بل اضرب الناتح في الأرب على اساس القلب كتلة مصمتة .

٢ ــ لا تقرب أو تحذف أى كسر من اللغة في العملية الحسابية
 السابقة مهما كان صغيرا في عدد لفات الفولت الواحد لأن له تأثير كبير عند
 حساب عدد اللفات الكلية للابتدائي والثاني .

مثيسال

محول يعمل عن تيار متغير تردد . ٥ ذبذبة هاذا كان سمك مجموعة الرقائق ٥٠ بوصة وعرض لسان الرقيقة واحد بوصة أوجد عدد لفسات الفلولت الواحد .

الحــل

الرقم الثابت لتردد ٥٠ نبذبة هو ٧ ٠

مساحة مقطع قلب الحديدى = (٥ر١ × ١) ٩ر٠ = ٥٣را بوصة

ر**یعت .** مدد لف

عدد لفات الفولت الواحد = ٧ بـ ١٥٥٥ = ١١٥٥ لفة . حساب عدد لفات الملف كامل

يختلف الوضع في حساب عدد لفات الملف كاملا عن حساب عدد لفات الفولت الواحد من حيث الأرقام الثابتة وتقدير قيمة الفيض المغناطيسي حساب مقطع القلب حيث يكون بالسنتيمتر المربع بدلا من البوصة المربعة .

١١ من الرقم الثابت المستعمل في القانون هو ١١٠١، ١٠٠٠ .

٢ _ اوجد تيمة تردد الينبوع الخاص بتشغيل الحول .

٣ _ قيمة ضغط الانتدائي والثانوي .

٤ — رقم ١٠٠٠٠ خط قيمة يمكن الأخذ بها لمتدار الفيض المغناطيسى الكل سنتيمتر مربع حتى قدرة ٣ كلبوات ويمكن تحديد قبمة هذا الفيض من اللحظة المقدمة لك فيما بعد .

طريقة تنفيذ القانون

اوجد اولا مساحة مقطع القلب الحديدى بالسنسمتر المربع مع مراعاة الدقة في القياس ثم اختيار تيمة الفيض المفناطيدي للوحدة المربعة ثم أوجد قيمة الفيض الكلي لهذا القلب ،

ضغط الملف × ١٠ ^ عدد لغات الملف = _____ = لغة ، ١٤ر٤ × التردد × الفيض اللكي

وثــال

محول يعمل عي ينبوع ٢٠٠ فولت يتردد ٥٠ ذبذبة ويعطى ٢٥ فولت ثانوى فاذا كان سمك مجموعة الرقائق ٥ سم وعرض لسان الرقيقة ٥ر٢سم أوجد عدد لفات الابتدائي والثانوي ٠

الحبال

ملاحظات هامية

من الشرح السابق والخاص بالمحولات يمكن استعمال القانون الخاص بعدد لفات الفولت الواحد بالنسبة للمحولات ذات اقسدرة الصغيرة حتى واحد كيلوات مع مراعاة أن مساحة مقطع القلب الفعلية تقل عن المساحة المحسوبة بقليل ويمكن الاستعانة بالجدول الخاص لذلك حيث نجد مثلا أن القلب الذي مساحته واحد بوصة مربعة مساحته الحقيقية هي الرام بوصة مربعة وهكذا باقي المساحات وعلى هذا نجد عند حساب عدد لفات الملف الثانوي تزداد عدد لفاته بنسبة ٥/ لتعويض الفقد في حالة الحمل واللاحمل.

أما القانون الثانى والخاص بحساب عدد لفات الملف كاملا فيهكن الستعماله بالنسبة للمحولات ذات القدرة من واحد كليوات الى ثلاثة كيلوات عند استعمال قيمة الفيض (١٠٠٠٠ خط) لكل سنتيمتر مربع وعند تردد قيمته من (٤٠ الى ٦٠ ذبذبة) .

اما المحولات من ثلاثة كيلوات الى ثمانية كليوات يمكن استعمال تيمة الفيض (٨٥٠٠) واذا زادت القدرة أكثر من ذلك حتى ٢٠ كيلوات نجد أن عدد الخطوط المستعملة تصل الى (٢٠٠٠ خط) هذا ويجب مراعاة هبوط

الفولت في الملف الثانوي عند حساب عدد لفاته في حالة ما بسين الحسل اللاحمل ويمكن اعتبار حسدا الهبوط بمقدار ٥٦٪ تضاف الى فولت الثانوي .

وعلى هذا يمكن يمكن حساب عدد لفات الملف الثانوي كالآتي :

عدد لفات الابتدائى × (فولت الثانوى + مقدار الهبوط) فولت الابتدائى

البيان الكامل لحسساب المحول

يمكن تحديد قدرة أى مجموعة رقائق محولات دون الرجوع الى الجداول الخاصة بذلك عن طريق القانون الآتى للمحولات ابتداء من ٥٠ رات الى ٥ كيلوات وكذلك حساب قطر السلك اللازم لعمل الملفات .

حساب قدرة المسول

ا - اوجد مساحة مقطع القلب الحديدى بالسنتيمتر المربع مع الدقة في القياس .

٢ - أوجد مربع هذه المساحة ويكون الناتج هو قدرة المحول بالوات .

٣ - استعمل الفيض المفناطيسي المناسب الوحدة المربعة .

منسال

مجموعة رقائق محول فيها عرض اللسان ٥ر٢ سم وسمك مجموعة هذه الرقائق ٥ سم والمطلوب معرفة قيمة قدرة هذا المحول .

الحسل

مساحة مقطع القلب المحديدى = $0 \times 0.7 = 0.71 \, \text{mp}^2$ مربع مساحة مقطع القلب = $0.71 \times 0.71 = 1.70 \cdot 1.$. قدرة المحول يمكن اعتبارها $0.01 \cdot 1.00 \cdot$

حساب قطر السلك

ا حد شدة التيار في الملف الابتدائي والملف الثانوي من التدرة وضغط كل منهما .

٢ _ استعبل الزقم الثابت (١٥٠٠) .

.. قطر السلك في الابتدائي = ٢٥٠٠ \ مدة تيار الابتدائي = مم

· قطر السلك في الثانوي = ١٥٠٠ × \ شدة تيار الثانوي = ١٠٠٠

هذا ويمكن استعمال الرقم (٥٥) مع مساحة مقطع القلب الحديدى بالسنتميتر المربع في حالة ايجاد عدد لفات الفولت الواحد وذلك بقسمة العدد (٥٥) على مساحة مقطع القلب ،

نموذج كامل لمحول يراد لفه

مثسال

مجموعة رقائق محول فيها عرض لسان القلب ٢٥٥ سم وسامك مجموعة الرقائق ٥ سم يراد تنفيذ محول من هذه الرقائق يعمل على ضغط ٢٢٠ فولت ويعطى ١١٠ فولت .

الحسل

بهذا النموذج الكامل للقدرة وقطر السلك وعدد اللفات يمكن تنفيذ محول معلوم البيان من أى مجموعة رقائق .

نموذج آخر لحساب قدرة المحول

بهذا النموذج الكامل للقدرة وقطر السلك وعدد اللفات يمكن تنفيذ محول معلوم البيان من أي مجموعة رقائق ،

من تجميع البيانات الآتية يمكن حساب قيمة القدرة لمحول وجه واحد .

١ _ ف = عدد ذبذبات ضغط الينبوع المستعمل .

٢ _ خ _ عدد الخطوط المفتاطيسية الكلية لمساحة مقطع القلب .

٣ - ل = عدد لفات الابتدائي أو الثاني .

} _ ش _شدة التيار بالأمبير للابتدائى ا والثانوى .

مع ملاحظة عند الأخذ في البند ٣ بعدد لفات الابتدائي ناخذ في البنددرية عند الابتدائي وهكذا إذا اخذنا بالثانوي .

واذا طبقنا القانون بالنسبة للنموذج السابق لوجدنا القدرة في النموذجين متقاربة جدا وعلى هذا يكون حساب القدرة للمثال السابق هو :

۱ _ قيمة الفيض المفناطيسي الكلي لساحة مقطع القلب = ٥ ر١٢ _ مراد ×

۲ _ قيمة القدرة = ______ = ١٥١ر. كيلو فولت أمبير = ١٠٤ ... ١٠٠٠ ×١٠٠

واذا قورنت القدرة في المثال السابق نجدها ١٥٦ر. كيلوفولت أمبير .


ممسولات التيسار


يستعمل محول التيار في الدوائر الكهربية التي تكون فيها شدة التيار عالية بالنسبة للأجهزة الخاصة بقياسها مثل الأمبيرمترات فيمكن بواسطة هذا المحول خفض قيمة شدة التيار بمقدار يناسب اجهازة القياس .


ويتركب هذا النوع من المحولات من ملف ابتدائى بعدد لفات قليلة وذات مقطع كبر يتناسب مع تيار الحمل الكامل في الدائرة الرئيسية كما يوجد ملف ثانوى بعدد لفات كثيرة وذات مساحة مقطع صفيرة مناسبة لشدة التيار المنخفضة وهو التيار الواصل لجهاز القياس.

هذا ويصل الملف الابتدائى فى هذا النوع بالتوالى مع الينبوع كما هو موضح بالرسم (٢) وتوصل أجهزة القياس بالملف الثانوي.

هناك نوع آخر من محولات الثيار ويستعمل لقياس شدة التيار في القضابان الرئيسية ولها تركيب خاص يختاف عن النوع السابق ذكره حيث نجد أن الموصل الرئيسي يمثل الملف الابتادائي للمحول أما الملف الثانوي عبارة عن عدد من اللفات على الموصل وطرفي الملف الثانوي توصل بثقطتي جهاز التيابي كما هو موضح بالرسم (٣) ،







محولات اللحسام

في ماكنات اللحام للمعادن نجد أن الماكينة المستعملة تكون حسب نوع اللحام عليث يُوكِد اللحام بالنقطة .


محولات بالقوس الكهربي

يستعبل في هذا النوع من اللحام محول كهربى وجه واحد ــه ملف ابتدائى يوصل بالتلبوع أما الملف الثانوي يوصل احد طرفيه بقاعدة حديد يوضع عليها الجدم المراد لحامه ويوصل الطرف الثانى بقطب اللحام الذي يغطى بمادة مساعدة للصهر ومن تلامس قطب اللحام وهو عبارة عن قضيب معدنى مع الجسم المراد لحام يحدث قصر في الدائرة وبرفع القطب المعونى قليلا عن الجسم تحدث شرارة القوس الكهربي .

هذا ويمكن استعمال محول ثلاثة اوجه لهذه العملية بحيث يحتوى، على مقاومة وممانعة لتنظيم شدة التيار المستعملة .

كما توجد ماكينة المحرك / المولد وهي عبارة عن محرك يدير مولد تيار مستمر ويمتاز هذا المولد بأن عضو استنتاجه يتحمل القصر المسمر في الدائرة والرسم الأتي يبين محول وجه واحد مسعمل في عملية اللحام:

- ١ الملف الابتدائي للمحول .
 - ٢ لٰـــ الملفُ الثانو في . .
- ٣ ملف التاثير لتنظيم شدة النيار .
 - إ ـ القاعدة الحديد .
 - ٥ الجسم المراد لحامه .
 - ٦ ــ القطب المعدني .
 - ٧ -- المقبض للقطب المعدني .




لحام النقطة

تستعمل هذه الطريقة بدلا من طريقة البرشام بالمسامير وهى احدى طرق اللحام بالمقاومة ويستعمل نيها محول كهربى .

يوصل طرفى الملف الابتدائى بالينبوع اما طرفى الثانوى يوصلا بزنبتين كل منهما لها دليل محورى (فتيل) لتقريب او ابعاد المسافة بينهما ويوضع بينهما الجسمين المراد لحامهما ويضغط الزنبتين على الجسسمين يحدث القصر ثم يحدث الاندماج بين المعدنين ،

الرسم يوضح ماكينة لحام بالبرشام بالنقطة ،

- 1 _ الملف الابتدائي للمحول .
 - ٢ _ الملف الثانوي .
 - ٣ ــ الزنبتين .
 - ٤ _ المعدن المراد لحامه .



فى المحولات الخاصة بلحام الواح ذات سمك كبير ونظرا لارتفاع درجة الحرارة فى طرفى الملف الثانوى لارتفاع شدة التيار تتم عملية تبريد بالمياه عن طريق مواسير حول طرفى الثانوى .

محولات الثلاثة أوجه

تتكون محولات الثلاثة أوجه من ثلاثة (قوائم) قلوب حديدية تصنع من رقائق من الصلب ويركب على كل من هذه القلوب الثلاثة ملف التغذية (الابتدائي) وملد الاستنتاج (الثانوي) اذا كان نوع المحول استنتاجي أو توضع ملفات تجميع ما بين الابتدائي والثانوي اذا كان من النوع النفسي .

نظرا لتواجد ثلاثة ملفات كل من الابتدائى والثانوى وفي حالة التغذية يكون الينبوع له ثلاثة اطراف بجب أيضا أن نحول الاطراف السنة الملفات

الثلاثة الى ثلاثة اطراف اما بطريقة النجمة أو الدلتا وذلك حسب ما هو مبين في الطرق الآتيسة:

- ١ ــ توصيل ملفات الابتدائق والثانوي نجمة .
 - ٢ ــ توصيل ملفات الابتدائي والثانوي دلتا .
 - ٣ توصيل ملفات الابتدائي نجمة وملفات الثانوي دلتا .
 - ٤ توصيل ملفات الابتدائي دلتا وملفات الثانوى نجمة .

حساب محول ثلاثة اوجه

عند حساب مساحة مقطع القلب الواحد يكون على أساس لم القدرة الكلية للمحول أى اذا كان المحول قدرته مثلا . . . ؟ كيلو وات غان كل قائم

(تلب) يصمم على انه يختص بقدرة مقدارها ٣٠٠٠ × ﴿ = ٢٠٠٠ كيلو وات أما في حساب الدائرة الكهربية متدرة كل قائم = ﴿ الْقَدْرَةَ الْكُلْيَةَ .

والعدد الثابت يستعمل (٧) للقدرة حتى المرابع والعدد (٩) للقدرة أكبر من ذلك ، مع مراعاة مقاومة ونظافة الرقابياتي حتى يكون المنقود في الحديد أقل ما يمكن ،

حساب القدرة للمحول

لحسناب قدرة محول ثلاثة أوجه نستعمل البيانات الآتية :


- ۱ حدد ذبذبات ضغط الينبوع وهي ف٠٠٠ ١٠٠٠
 - ٢ ــ قيمة الخطوط المغناطيسيية الكلية وهي خ .
 - ٣ عدد اللفات في الابتدائي أو الثانوي وهي ل .
 - ٢ شدة التيار في الابتدائي أو الثانوي وهي ش.
 - ٥ ــ تىيمة جذر ئلاثةوهى ٧٣٢ر ١ .
 - ٣ ــ الرقم الثابت ٤٤ر٤ ، ١٠ ، ١٠٠٠ .

= كيلو فولت أمبير .

بالنسبة لعدد اللف نستعمل القانون الآتي :

فى القانون السابق اذا كان الغولت هو غولت الابتدائى يكون عدد الغات ابتدائى اذا كان خاص بالثانوى كانت عدد اللفات للثانوى .

اما مساحة مقطع السلك فهى تحسب على اساس قدرة المسول وشدة وضغط كل من الابتدائى والثانوى .



محركات التيار المتغير

محرك الوجه الواحد

تختلف أنواع محركات التيار المتغير التى تعمل على تيار ذو وجه واحد نمنها المحرك العام (يونيفرسال) وهذا المحرك يعمل على كل من التيار المستمر والمتغير حيث يتكون من أجزاء تشبه أجزاء محركات التيار المستمر وهي العضو الدائر عضو استنتاج كامل من حيث الرقائق والمجارى والملفات وعضو التوزيع بالاضافة الى الاقطاب البارزة والمصنوعة من رقائق وعليها الملفات وكذا الفرش الكربونية ، وهذا النوع يستغمل كثرة في محركات ماكينات الخياطة والخلاط وبعض المراوح الصغيرة .

يأتى بعد هذا نوع آخر وهو المحرك ذو الأقطاب البارزة ذات الملف المقصور كما هو موضح بالرسم اما العضو الدائر فهو من نوع قفص السنجاب وهذا النوع من المحركات يعمل على التيار المتفير فقط ويستعمل في القدرات الصغيرة بالنسبة لخصائص الأجزاء التي يتكون منها وخاصة نوع الاقطاب .

ولما كان النوعين السابقين لا يستعمل إلا في القدرات الصغيرة فقد تم تصميم نوع آخر يستعمل في القدرات الكبيرة وهو يتكون من جزئين أساسيين هما العضو الثابت ويتكون من مجموعة رقائق من الصاح يوجد بها عدد من المجارى تشبه مجارى عضو الاستنتاج ولكنها من الداخل ويوضع بها الملفات المكونة لقطبيه المحرك ثم الجزء الثاني وهو العضو الدائر وهو نوع قفص السنجاب .

وهذا النوع الأخير ينقسم الى نوعين بالنسبة للأجرزاء الاضامية والتى لها دخل في عملية تشغيله وكذا بالنسبة لطريقة تقسيم كل نوع للنه .

- ا ــ محرك وجه واحد مزود بمفتاح طرد مركزى وله طريقته الخاصـة لتشغيله وكذا طريقة تقسيمه للغة .
- ٢ محرك وجه واحد غير مزود بهفتاح طرد مركزى وله ايضا طريتتــه
 الخاصة لتشغيله وكذا طريقة تقــيه للفة .

المحرك المزود بمفتاح طرد مركزي

نوعيات هذا المحرك المزود بمفتاح طرد مركزي كثيره ونذكر منها الآتي :

١ _ محرك غير مزود بمكثف .

٢ ــ محرك مزود بمكثف ،

۳ ـ محرك يشترك نيه مجارى نقويم مع نشغيل في مجرى أو أكثر المحت كل قطب م

} __ محرك مزود بمكتفين . __ .

جميع هذه المحركات تقسم فيها عدد مجاري المحرك على اساس لله المجاري للفات التشغيل لم المجاري للفات التقويم ،

ا _ المحرك الغير مزود بمكثف : في هذا المحرك حيث تكون مساحة مقطع سلك التقويم مقطع سلك التقويم صغيرة ومقاومتها كبيرة ومقاومتها صغيرة ومساحة مقطع سلك التقويم صغيرة ومقاومتها كبيرة الأمر الذي ينتج عنه مجاللين بينهما زاوية وجه الا اننا نجد أن قيمة هذه الزاوية أقل من ٩٠ درجة وعلى هذا يكون عضرم بدء الدوران ضعيف ولكنه كانيا لتشغيل المحرك عند تغذيته بالتيار بدون حمل ويرجع هذا لنسبة اختلاف مقاومة وممانعة نوعى الملفات (تشغيل وتقويم) . لذا نجد هذا المحرك تكون فيه شدة التيار كبيرة عند بدء التشغيل حتى ينفصل التقويم .

١ المحرك المزود بمكثف : ويسمى بالمحرك السعوى السدء ونيسه يوصل المكثف المناسب لقدرة المحرك بالتوالى مع ملفات التقويم فيعمل هذا المكثف على جعل تيار ملفات التقويم يسبق تيار الينبوع وهنا فحصل عسلى مجال دائرى منتظم اكثر من النوع الغير مزود بمكثف كما فجد أن زاوية الوجه يحدث بها تحسن حيث تصل الى ما يقرب من ٩٠ درجة وهنا فحصل على عزم بدء دوران اكبر مع شدة تيار اتل مع ملاحظة أن استعمال المكثف في هذا المحرك يتبعه تغيير في مساحة مقطع سلك لمفات التقويم بالنسبة لمساحة مقطع السلك في المحرك الغير مزود بمكثف مع الاحتفاظ بعدد اللفات لذا فجد أن هذا المحرك اذا استبعد منه المكثف أو اذا حدث له تلف فجد المحرك عند تغذيته بالتيار لا يشتغل ولابد من تغييره بأخر سليم .

٣ — المحرك الذى تشترك نيه ملفات التقويم مع ملفات التشغيل فى مجرى واحدة او اكثر من مجرى تحت كل قطب تشغيل مع تواجد مجارى المفات مستقلة للتشغيل والتقويم وعملية الاشراك هى أيضا وسيلة لتحسين زاوية الوجه وبالتالى تحسين عزم بدء دوران حتى تنفصل ملفات التقويم .

إلى المحرك المزود بمكثفين: في هذا المحرك نجد مكثفين احدهما كبير السعة وهو مكثف بدء ومكثف سعته صفيرة وهو مكثف تشخيل والمكثفين متصلين بالتوازى مع بعضها مع ملاحظة أن سعة المكثف الكبيرة تقرب من أربعة أضعاف السعة الصفيرة وذلك للحصول على عزم بدء دوران ذو درجة عالية _ أما عن التوصيلات في هذا المحرك نجدها تختلف عن الموجودة في المحركات السابقة لاننا نجد أن المكثف ذو السعة الكبيرة هو المتصل بمفتاح الطرد المركزى وهو الذي ينفصل عندما يأخذ المحرك سرعته وتبقى ملغات المتويم منصلة بالتوالي مع المكثف ذو السعة الصغيرة متصلين بالتيار وبالتوازي مع ملغات التشغيل ،

والرسومات الآتية تبين الوضع في الأنواع الأربعة السابق ذكرها .

تقسيم المحرك الزود بمفتاح طرد مركزي

قبل أن نتكلم عن خطوات التقسيم يجب توضيح الآتي :

يوجد في هذا المحرك نوعين من الملفات الأولى وهي الأساسية وتسمى وما التشفيل وهي تحمل تيار الحمل وتحسب من حيث مساحة مقطع السلك وعدد لفات كل ملف على أساس قدرة سرعة المحسرك وكذا ضغط وتردد التيار الذي يعمل عليه هذا المحرك .

والملقات الثانية وهى اضافية وتسمى بملقات التقويم أو البدء أو المساعدة وهى خاصة بتقويم المحرك من السكون الى الحركة وتحسب من خيث مساحة مقطع السلك وعدد لفات كل ملف على اسساس عزم بدء الدوران .

ونظرا لتشغيل هذا المحرك على تيار متغير وجه واحد نجد اذا وضعت ملفات التشغيل فقط لا يحدث دوران تلقائي الا اذا حركنا العضو الدائسر

باى وسيلة خارجية لذا وضعت ملفات التقويم لتقوم بعمل هذه الوسسيلة الخارجية وتحرك العضو الدائر عند تغذية المحرك بالنيار والسبب فى ذلك هو عدم وجود زاوية وجه للتيار ذو الوجه الواحد فبوضع التقويم تعسل على خلق وجه آخر من الوجه الأصلى فتتواجد زاوية وجه بينهما متدارها مرجة تقريبا فيتواجد عزم الدوران ويتحرك العضو الدائر .

ولكى تقوم ملفات التقويم بعملها وابجاد زاوية الوجه المطلوبة والتى يترتب عليها تواجد عزم بدء الدوران لابد أن تختلف ملفات التقويم عن ملفات التشفيل في الآتى:

- ۱ _ عدد مجاری کل منهما .
- ٢ _ مساحة مقطع سلك كل منهما .
 - ٣ _ عدد لفات ملف كل منهما .

بالاضافة الى تواجد المكثف في بعض الحالات ومتصل مع ملفات التقويم .

بهذه الاختلافات بين التشفيل والتقويم تتواجد زاوية الوجه اللازمة لدوران العضو الدائر .

خطوات التقسيم

- _ معرفة سرعة المحرك التي منها يمكن تحديد عدد أتطاب المحرك .
 - ٢ _ معرفة عدد المجاري الكلية للمحرك .
- ٣ _ تحديد عدد مجاري ملفات التشعيل على ساس ٢ مجاري المحرك .
 - ٤ ــ تحديد عدد مجارى ملفات التقويم على اساس لم المحرك .
- o _ تحدید عدد مجاری کل قطب من اقطاب التشغیل من قسمة عدد مجاری التشغیل ب عدد اقطاب المحرك .
- ٦ ـ تحديد عدد مجارى كل قطب من اقطاب التقويم من قسمة عدد مجارى
 التقويم ب عدد اقطاب المحرك .
 - ٧ _ نوعية اللف في هذا المحرك اختبر لف الجانب الواحد في المجرى .
- ٨ _ نوعية الخطوة اختبر في هذا المحرك الخطوة المتداخلة ذات الجناحين .
- ٩ ــ مقدار الخطوة : نظرا لتواجد اكثر من متداخلة نعلينا أولا معرفة خطوة
 الملف الأصغر .

نجد دائما أن عدد مجارى قطب التقويم تقع في وسط ملفات قطب التشغيل ومن هذا الوضع يمكن معرضة قيمة خطوة اللف الاصغر للتشغيل ثم باقى الملفات .

(١) خطوة الملف الأصغر تشفيل = عدد مجارى قطب التقويم + ٢ = مجرى

(ب) خطوة الملف الثاني تشغيل = خطوة الملف الاصغر + ١ = مجرى

وهكذا لباقى الملفات اذا كان هناك ثالث تكون خطوته الثانى زائد اثنين أما خطوة ملفات التقويم فهى عكس التشغيل لأننا سنأخذ بعدد مجارى قطب التشغيل زائد اثنين للملف الأصغر ثم باقى الملف بعد ذلك بزائد مجرتين للخطوة السابقة .

مثال لتقسيم محرك

محرك وجه واحد العضو الثابت يحتوى على ٢٤ مجرى يعطى سرعة الاه. النه / دقيقة يراد تقسيمه لاعادة لفة مع رسم الانفراد لتوضيح الانواع الثلاثة الفير مزود بمكثف والذى تشترك فيه لفات التقويم مع لفات التشفيل .

١ _ سرعة المحرك = ١٤٥٠ لفة/دقيقة = ١ أقطاب

٢ _ عـدالمجـارى الكياـة = ٢١ مجرى ٠

۳ _ عدد مجارى التشفيل الكلية = ۲۱ × ¥ = ۱۱ مجرى

٤ _ عدد مجاري قطبالتشمغيل = ١٦ ÷ ١ = ١ مجرى

م ــ عدد مجاری التقویم الکلیــة = ۲۶ × أ = ۸ مجری

۲ ــ عدد مجاری قطب التقسویم = ۱ ÷ ۱ = ۲ مجری

٧ __ نوع الملف جانب واحد مع تسمة ملفات التشغيل نصفين أى جناحين لتنسيق الملفات .

٨ ــ نوع الخوة متداخلة .

٩ - خطوة الملف الأصغر = عدد مجارى قطب التقويم + ٢
 = ٢ + ٢ = ٤ مجرى

١٠ خطرة الملف الثانى = خطوة الملف الأصغر + ٢ = ١ + ٢ = ٢ مجرى او على أساس خطوة الملف الاكبر = عدد مجارى المحرك ب عددالاقطاب
 ١٠ خارى المحرك ب عددالاقطاب

خطوة الملف الأصغر خطوة الأكبر - ٢ = ٢ - ٢ = ١ مجرى طريقة تقسيم أخرى لتحديد عدد مجارى قطب التشغيل والتقويم :

توصييل الملفسات

بعد استكمال وضع جميع ملفات التشغيل وملفات التقويم تنفذ بعد ذلك عملية توصيل مجموعات ملفات التشغيل مع بعضها بالتوالى مع مراعاة دخول وخروج التيار الكهربي في كل مجموعة وذلك لتكوين القطبية المختلفة التي يتكون منها عدد اقطاب المحرك وهكذا بالنسبة لملفات التقويم مسع ملاحظة أن أي مجموعة ملفات يقع جانبها الأول تحت قطب ويقع جانبها الآخر تحت قطب ويقع جانبها الآخر تحت قطب آخر مخالف .

معد تنفيذ جميع المعلومات السابق شرحها يبقى تجهيز اطراف توسيل المحرك على التيار وهذه العملية لها وضعان بالنسبة لطرفى ملفات التشغيل وطرفى ملفات التقويم وطرفى الطرد المركزى وطرفى المكثف اذا وجد .


اولا ــ اذا كان المحرك مزود مكثف نجد أن ملفسات التقويم تتصسل بالتوالى مع المكثف ومع المفتاح الخاص بقطع التيار سواء كان من نوع الطرد المركزى أو نوع آخر كما تتصل هذه المجموعة بأكملها بالتوازى مسع طرنى التشفيل والتيار .

ثانیا _ اذا كان المحرك بدون مكثف نجد ملفات التقویم تتصل بالتوالی مع مفتاح الطرد المركزی او مع مفتاح عادی وكمثری او مفتاح قسلاب ثم مالتوازی هذه المجموعة مع ملفات التشعیل والتیار .

هذا ويمكن عكس حركة دوران المحرك عن طريق عكس اتجاه سير التيار الكهربى اما في ملفات التقويم واما في ملفات التشغيل بحيث تكون قطبية التقويم متقدمة أو متأخرة ولذلك نجد عند توصيل مجموعات ملفات التشغيل وتوصيل مجموعات ملفات التقويم عدم الارتباط بينهما من حيث سير التيار وتكوين القطبية والرسومات الآتية توضع هذا .


ملاحظة: اذا كان عدد مجموعات ملفات اقطاب التشغيل تساوى عدد اقطاب المحرك أى اذا كان مثلا عدد مجموعات الملفات أربعة وعدد الأقطاب أربعة يكون توصيل المجموعات مع بعضها بطريقة توصيل نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية وبداية الثانية مع بداية الثالثة وهكذا نهاية مع نهاية وبداية مع بداية أما أذا كان عدد المجموعات نصف عدد الأقطاب كون التوصيل نهاية الأولى مع بداية الثانية وهكذا مع باقى المجموعات.

المالات الأربعة لمدرك بمفتاح طرد



عكس اتجاه الدوران لمحرك مزود بمفتاح طرد مركزى

ويمكن تنفيذ هذا أما عن طريق عكس سحم التيار في منفات النقويم أو عكس سير التيار في مافات التشفيل .



تفسیم المحرك الغیر مزود بمفتاح طرد مرکزی

نتعرف أولا على هذا النوع من المحركات فهو لا يختلف عن الانــواع السابقة من ذات العضو الثابت والعضو الدائر الا أنه لا يحتوى على مفتاح الطرد المركزى وبالتالى لا يوجد بهذا المحرك ملفات تفصل عن التيار عندما يأخذ المحرك سرعته ولهذا يمتاز هذا المحرك بأنه يتوم بالحمل مباشرة عكس النوع السابق لابد من أخذ المحرك سرعته وفصل ملفات التقويم ثم يحمــل بنحمــل .

يوجد بهذا المحرك مجموعتين من الملفات يخص كل مجموعة نصف عدد مجارى المحرك الكلية كما نجد مساحة مقطع سلك ملفات المجموعتين واحد وعدد لفات الملفات واحدة أى بخلاف النوع المزود بمفتاح طرد مركزى الذى نجد فيه كل من ملفات التشفيل والتقويم لكل منهما عدد مجارى محدد ومساحة مقطع تختلف عن الآخر وكذا عدد لفات الملف لا تتشاوى بين الاثنين .

بالنسبة لتساوى كل شىء للفات المجموعتين وللحصول على زاويــة وجه عند بدء دوران المحرك نجد لابد من تزويد هذا المحرك بمكثف يوضــع بالتوالى مع مجموعة من المجموعتين مع مراعاة أن يكون المكثف مناسب لقدرة المحرك والضغط الذى يعمل عليه كما يمكن عكس اتجاه دوران المحرك عن طريق نقل المكثف من مجموعة الى المجموعة الاعرى فيعمل عـلى تغيير الزاوية من تقديميه الى تأخيرية أو العكس.

هناك بعض محركات من هذا النوع نجد سلك ملفات احد المجموعتين يختلف عن سلك ملفات المجموعة الأخرى بنسبة ٥٪ نقص في مساحة مقطع السلك مع ٥٪ زيادة في عدد اللفات ويعتبر هذا زيادة في عملية المكثف الخاصة بضبط زاوية الوجه بين ملفات المجموعتين لذا نجد اتصال المكثف يكون مع مجموعة الملفات المختلفة في مساحة مقطع السلك وعدد اللفات وعلى هذا يكون وضع المكثف ثابت ولا يجوز نقله الى المجموعة اتخرى لتغيير اتجاه الدوران .

مثال لتقسیم محرك غیر مزود بدفتاح طرد مرکزی

محرك وجه واحد غير مزود بمنتاح طرد مركزى العضو الثابت يحتوى على ٢٤ مجرى ويعطى سرعة ١٤٠٠ لفة / دقيقة يراد تقسيمه ورسم الانفسراد .

التقسيم

١ _ سرعة المحرك = ١٤٠٠ لفة / دقيقة = } قطب

٢ ــ عـدد مجاري المحرك = ٢٤ مجري

۳ ـ عدد مجاری کل مجموعة ۲۶ + ۲ = ۱۲ مجری

٤ ـ عدد مجارى كل قطب في كل مجموعة = ١٢ ÷ ٤ = ٣ مجرى

٥ ــ نوعية اللف يمكن استعمال الجانب والجانبين في الجرى .

٦ - نوعية الخطوة يمكن استعمال المتداخلة والثابتة .

V = a مقدار عطوة الملف الأصغر في المتداخل = عدد مجاري قطب المجموعة + V = V + V = 0

خطوة الملف الشاني = خطوة الأصغر + ٢ = ٥ + ٢ = ٧


خطوة الملف النالث = خطوة النساني ع ١١ = ٧ ٢ ت ١ = ٩

في حالة نوعية اللف جانب واحد تقسم الملفات الثلاثة الي جناحين ملف ونصف أي الملف الصغر كامل العدد والملف الثاني نصفين أي جانبين في المجرى كما هو موضح وفي حالة نوعية اللف جانبين في المجرى نستعمل الملفات الثلاث المتداخلة وبالخطوات السابقة أو نسستعمل الملفات الثلاث ثابتة الخطوة (1 — ٧) وهي متوسط الخطوات الثلاثة في المتداخل .


توصل ملفات كل مجموعة بالتوالى مع مراعاة دخول وخروج التيار المحصول على القطبية السليمة في المحرك هذا ويمكن اعتبار احد المجموعتين ملفات تشمفيل والمجموعة الثانية والمتصلة مع المكثف ملفات تقويم .

ملاحظة : في حالة الجانب الواحد المستعمل فيها تسمة الملف الثاني جناحين لا تنفذ غير متداعلة .


محرك غيم مزود بمفتاح طرد ١٢ مجرى ٢ قطب خطوة ١ ـ ٥ ، ١ ـ ٧ جانب وجانبين



محرف غیر مزود بهفتاح طرد ۲۲ مجری ؟ قطب خطوة ۱ - ۵ ، ۱ - ۷ جانب وجانبین



طريقة عكس اتجاه الدوران بتغير وضع المكثف بالنسبة للمجموعتين حسب الرسم في الشكل س نستعمل مفتاح عكس حركة والشكل ص التغيير يدوى نعند نقل التوصيل من اللي ب يتغير وضع المكثف .





المسرك التنافسري

يعتبر هذا المحرك احد محركات الوجه الواحد ولكنه يختلف في تكوينه وطريقة تشغيله عن كل من المحرك المزود بمفتاح طرد مركزى والغير مزود بمفتاح طرد مركزى م

الأحسزاء الأسساسية

١ _ العضو الثابت وهو يشبه تماما العضو الثابت لمحركات التيار المتغير .

٢ _ المضو الدائر وهو عضو استنتاج كامل مثل محركات التيار المستمر .

٣ _ الفرش الكربونيــة .

العضو الثابت

تقسيم مجارى العضو الثابت حسب عدد أقطاب المحرك وتوضيع عيها الملفات الخاصة بتكوين قطبية المحرك وتوصيل مع بعضها ويبقى طرفى التغذيدة .

العضو الدائر

تقسيم مجارى العضو الدائر على أساس قطبية المحرك وتوضع غيها ملفات تلحم اطرافها في قطاعات عضو التوزيع على أساس لحام تموجى .

احداث حسركة الدوران

عندما يمر النيار المتغير في ملفات العضو الثابت ينتج عن ذلك مجال مغناطيسي متغير الاتجاه ويقطع هذا المجال الملفات الموجبودة في عضبو الاستنتاج نينتج فيها (ق.د.ك) مستنتجة ولكن هذا التيار المستنتج لا يظهر تأثيره الا في الملفات الواقعة بين الفرشتين المقصورتين فتحدث نتيجة هذا القصر مغناطيسية في العضو الدائر تشابه مغناطيسية العضو الثابت وهنا تتم عملية التنافر بين المغناطيسيين ولذا سمى بالمصرك التنافري بالنسبة للفرش الموجودة على عضو التوزيع نجد لها أربعة حالات هما:

ا ـ عضو توزيع مجوف ويوجد بداخله حلقة زمبركية بها مجموعة ريش نحاسية تتأثر بالقوة الدافعة المركزية اثناء الدوران فتقصر قطاعات عضو التوزيع والفرش الموجودة على هذا العضو هما فرشتان مقصورتان على بعضهما ويمكن عن طريق تحريكهما التأثير على سرعة المحرك وعكس اتجاه الدوران .

- ٢ عضو توزيع مماثل للسابق ويوجد عليه اربعة فرش اثنتين لهها طرفين وغير مقصورتين والاثنتين الأخريتين مثلهما وتتجه اطراف المجموعتين الى مفتاح تشغيل يمكن عن طريته قصر اى من الفرشتين فاذا تم قصر اثنتين يدور في اتجاه واذا تم قصر الاخرتين وفتح الأولتين يدور في اتجاه آخر .
- ٣ عضو توزيع غير مجوف عادى وبوجد عليه أربعة فرش كل اثنتين مقصورتين ولكن هناك اثنتين ثابتين واثنتين متحركتين وعلى هذا نجد عمل الفرش المتحركة هو التاثير على سرعة الدوران وعكس اتجاه الحركة وعمل الفرش الثابتة هو استمرار عملية القصر على ملفات العضو الدائر .
- ٤ عضو توزيع يوجد عليه أربعة فرش اثنتين مقصــورتين ومتحركتين واثنتين ثابتين ومتصلتين مع مجموعة ملفات موضوعة في مجـارى العضو الثابت تسمى بملفات التعويض وفائدتها هو تقليل الشرر بين الفرش وحسين معامل القدرة .

هذا وفى بعض الحالات نجد عندما يأخذ المحرك سرعته ترغع الفرش عن عضو التوزيع لمنع استمرار عملية الاحتكاك واستهلاك الفرش كما وأن الفرش فى الحالات الربعة السابقة لا صلة لها كهربيا بالعضو الثابت والتيار واذا كان محور الأقطاب عمودى على محور الفرش يكون عسزم الدوران اصفر واذا كان المحورين متطابقين كان عزم الدوران كبير ويكون اكبر اذا كان المحورين على زاوية ٥٤ درجة .

لف المحرك التنافري

عند تقسيم مجارى العضو الثابت يمكن القول أن التقسيم يشبه العضو الثابت لمحرك الوجه الواحد العادى الا أنه لا يوجد فيه ملفات تقويم ويوجد فقط ملفات تشغيل وعلى هذا تقسم عدد مجارى العضو الثابت على أساس عدد أقطاب المحرك مع ترك مجارى خالية بين القطب والقطب مثل مجارى قطب التقويم ولكن خالية من اللفات .

مثال للتقسيم

محرك تنافرى يحتوى العضو الثابت على ٣٦ مجرى مقسم } اقطاب . • عدد المجارى الخالية } مجرى بواقع مجرى بين كل قطب وقطب .

٢ _ عدد المجاري التي ستقسم = ٣٦ - ١ = ٣٢ مجري ٠

٣ ــ عـدد مجـاري کل قطب = ٣٢ ÷ ١ = ٨ مجري ٠

٤ --- نوع اللف جانب واحد فى المجرى .

ه ــ نوع الخطوة المتداخلة .

٦ _ مقدار خطوة الملف الأصغر = عدد المجرى الخالية بين القطب والآخر

+ ۲ + ۰
 = ۱ + ۲ = ۳ مجری
 . خطوة الملف الثانی = ۳ + ۲ = ۰ مجری
 خطوة الملف الثالث = ۰ + ۲ = ۷ مجری
 خطوة الملف الرابع = ۷ + ۲ = ۹ مجری


وعلى هذا يكون توزيع ماغات الأتطاب مثل توزيع ماغات التشسفيل وتوصل المجموعات مع بعضها مع مراعاة دخسول وخسروج التيار لتكوين القطبية ويبقى طرفى البداية والنهاية وهما طرفى توصيل التيار العضسو الثانت .

أما العضو الدائر وهو عضو استنتاج له عدد من المجارى الا أن عدد هذه المجارى ليس لها أى ارتباط من حيث العدد مع عدد مجارى العضو الثابت ولكن عند تقسيم مجارى العضو الدائر نلتزم بنفس عدد اقطاب المعضو الثابت وعلى هذا يكون تقسيم العضو الدائر على اساس الآتى :

- ١ ... عدد أقطاب المحرك .
- ٢ عدد مجارى عضو الاستنتاج .
 - ٣ ـ عدد قطاعات عضو التوزيع .
 - ٤ ــ خطوة اللف ،

هذا وتلحم أطراف لمات عضو الاستنتاج في تطاعات عضو التوزيع بطريقة اللحام التموجي السابق شرحه في محركات التيار المستمر مع ملاحظة أنه لا يوجد أي اتصال كهربي بين ملفات العضو الثابت ولمفات العضو الثابت عقط أما الفرشات الدائر والملفات التي تغذى التيار هي لمفات العضو الثابت عقط أما الفرشات التي توجد على عضو التوزيع فهي لقصر لملف عضو الاستنتاج كي نحصل على مغناطيسية التنار وليس لها أي اتصال بالتيار ولا الملفات الرئيسية بالمحرك في العضو الثابت .

دوائر المحرك التنافري حسب الفرشات المحودة على عضو التوزيع



محسرك شراهسا

يعتبر هذا المحرك أحد أنواع المحركات التي تعبل على تيار بتغير ثلاثة أوجه ويتكون من عضو ثابت وعضو دائر ويمكن التحكم في قيمة سرعته دون المساس بعدد أقطابه ولكن عن طريق تحسريك الفرش المجودة به حسب الشرح الآتي :

يختلف هذا النوع من المحركات عن اآنواع الأخرى حيث نجد أن العضو الدائر هو الذى يغذى بالتيار الخاص بالينبوع عن طريق حلقات انزلاق أما ملفات العضو الثابت ليس لها أى صلة بتيار الينبوع .

تركيب المدرك

تحتوى مجارى العضو الثابت على ثلاثة ملئات تعرف باسم الملئات الثانوية ويتصل طرفى كل ملف بعدد اثنين فرشة كريونية وفي بعض الحالات تستبدل الفرشة بصف من الفرش _ لما العضو الدائر فيحتوى على نوءين من الملئات حيث نجد في الطبقة الأولى داخل المجارى ملفات متسمة ثلائسة أوجه كما هو متبع في لف العضو الدائر الملفوف في المحرك الاستنتاجي وتوصل

الأطراف الثلاثة لهذه الماغات بثلاث حلقات انزلاق وتعرف هذه الملفات باسم المللفات الابتدائية ويوجد في الطبقة النانية للمجارى ملفات أخرى تسمى بملفات التنظيم وتوصل أطرافها بقطاعات عضو توحيد وتتلامس مع هذه التطاعات الفرش الكربونية المتصلة بأطراف ملفات العضو الثابت .

بالنسبة للفرش فانه يمكن تحريكها بحيث يتغير موضعها على قطاعات عضر التوحيد سواء بتقريب كل فرشتين ملف من بعضهما أو ابعادهما أو تبديل مكان واحدة مكان الأخرى كما هو مرضح في الرسومات الآتية فنجد في الرسم (۱) يبين ملفات العضو الثابت وملفات العضو الدائر وتوصيلها بحلقات الانزلاق وقطاعات عضو التوحيد ٢

نظرية التشفيل والاستعمال

عند توصيل تيار الينبوع المفات العضو الدائر عن طريق حلقات الانزلاق ينشأ مجال دائرى حول ملفاته ويقطع هذا المجال المفات العضو الثابت مخترتا الثعرة الهوائية وكذلك يتطع المانات المتصلة بقطاعات عضو التوحيد ويولد بها (ق.د.ك بالتأثير للعند مرور تيار في المفات العضو الثابت ينتج في هذه الحالة عزم دوران في اتجاه المجال الدائرى وبمائن المفات عضو التوهيد مجاورة للملفات المتصلة بالينبوع غانه بقع على اطراف النرش (ق.د.ك) تتناسب مع عدد المانات المحصورة بين كل فرشتين ومعنى هذا أن المفات العضو الثابت تفذى بالضغط عن طريق الاستنتاج المتعادل من المنات العضو الدائر وعن طريق الفرش المرتكزة على قطاعات عضو التوحيد.

وبما أنه يمكن تحريك الفرش وتغيير موضعها عن طريق رافعة! الها ذراع متصل مع يد متحركة فان هذا التحريك للفرش يعسل على المسكان اضافة ضغط الى الضغط المستنتج في ملفات العضو الثابت أو انقاص قيمة معينة من الضغط من ملفات العضو الثابت ويتوقف هذا على وضع الفرش بالنسبة لبعضها ومنه يكون التحكم في قيمة ضغط العضو الثابت وسرعة المحرك .

في شكل (٢) نجد الفرشتين (ف ، ك) متجاورتان في تطعة واحدة من قطاعات عضو التوحيد نيكون الضغط ببنها صفر وعلى هذا لا توجد اضافة أو نقصان لضغط ملفات العضو الثابت . فى شكل (٣) نجد الفرشتين متباعدتين وكانت (ق.د.ك) فى العضو الدائر فى نفس اتجاه (ق.د.ك) فى العضو الثابت وهنا تزيد سرعة المحرك عن سرعة التوافق ويمكن تحديد هذه الزيادة بقيمة المسافة بين الفرشتين .

في شكل (٤) نجد أن الفرشة (ف) أخذت مكان الفرشدة (ك) وكانت (ق.د.ك) في العضو الثابت (ق.د.ك) في العضو الثابت وفي هذه الحالة نجد سرعة المحرك تنقص عن سرعة التوافق ويمكن تحديد هذا النقص بقيمة المسافة بين الفرشتين .

فاذا كان الضغط المستنتج في ملفات العضو الثابت مثلا ١٠٠ مولت فائه يمكن مضاعفة هذا الضغط عندما تكون (ق.د.ك) في العضو الدائر في نفس اتجاه (ق.د.ك) في العضو الثابت .


كما يمكن تلاشى هذا النسفط أو جزء منه فى ملفات العضو الثابت عندما تكون (ق.د.ك) فى العضو الدائر فى عكس اتجاه (ق.د.ك) فى العضو الثابت .

بهذه الطريقة أمكن التحكم في سرعة المحرك وعلى وجه التقريب هي الي اللحمل العادي وهذا التغيير في مدى ٤٠٪ اكثر من السرعة الي ٦٠٪ أقل من سرعة التوافق كما أن السرعة تهبط منسبة من ٥٠٪ الى ٢٠٪ عند التحميل ويمكن التغلب عليها مرزيادة المسافة بين الفرشتين .


استعمال المصرك

هذا النوع من المحركات ويسمى فى بعض الحيان بالمحرك المتغير السرعة يستخدم هذا المحرك فى ادارة ماكينات القطع والتشغيل التى تحتاج الى تنظيم سرعة الدوران كما يستخدم فى ماكينات الغزل والنسيج وماكينات الطباعة .


الدائرة الكاءلة لملفات وأجزاء المحرك




وضع الفرش عندما تكون السرعة مساوية لسرعة التوافق



وضع الفرش عندما تكون السرعة اكبر من سرعة التوافق



وضع النرش عندما تكون السرعر اتل من سرعة التوانق




تشفيل محرك ثلاثة اوجه على وجه واحد

يمكن استخدام محركات الثلاثة أوجه ذات العضو الدائر من نسوع قفص السنجاب والتى لا تتعدى قدرتها ثلاثة كيلوات لتعمل كمحركات وجه واحد وبسرعة ثابتة .

فى هذه العملية يجب أن تعرف أن قدرة الخرج للمحرك عند تشغيله على وجه وأحد تتل ولا تتعدى ٧٥٪ من قدرته المقررة فى حالة الثلاثـة أوجهه .

لتنفيذ هذه العملية ونشفيل المحرك على وجه واحد بدلا من ثلاثة أوجه يجب استخدام المكثفات لبدء التشغيل وينم تحديد قبمة المكثف بالنسبة لقيمة الجهد المستخدم عليه المحسرك وامكن تقديم المكثف المستعمل مع محسرك يعمل على جهد ٢٢٠ فولت بمقدار سعة المكثف المناسب لقدرة المحسرك وذلك عن طريق الجدول الخاص بقيمة المكثفات والرسم الآتى يبين طريقة التوصيل بالنسبة للمكثف والينبوع مع المحرك في حالة الدلتا وعن طريق علية التوصيل الخاصة بأطراف المحرك دون نك اجزاء المحرك أو أى تعديل علية الداخل .



البيانات العملية لحسابات لف المحرك وجه واحد

لاعادة لف المحرك وضعان بالنسبة لحالة المحرك من حيث اذا كان اصلا ملفوغا وحدث به تنف يتسبب في اعادة لفه أو اذا كان المحرك لا يوجد به ملفات أو فقدت ويراد اعادة لفه .

الحالة الأولى: وهى اذا كان المحرك اصلا به ملفات وحدث به تلف ويراد اعادة لفه علينا قبل كل شيء فحص المحرك والتعرف على نوع التلف الموجودة به على النحو التالى:

۱ ــ فحص ملفات التشفيل والتأكد من سلامتها من حيث العــزل
 والمقاومة والتوصيل

٢ _ فحص مفتاح الطرد المركزى من حيث طريقة القطع والتوصيل النيار وكذا صلاحية المكثف .

٣ _ فحص الجلب أو رولمان بلي المحرك والتأكد من سلامته .

اذا وجد أى تلف فى ماغات التشغيل يكون الوضع بالنسبة للحـرك هو أعادة لفه على أساس بيانات ملفانه من حيث مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف بالنسبة لكل من ملفات التشغيل والتقويم .

اذا وجد أن التلف في ملفات التقويم وكانت ملفات التشغيل سسليمة نجد الوضع يحتاج الى دراسة وهي هل يمكن رفع ملفات التقويم دون أن تتعرض ملفات التشغيل لأى تلف _ اذا كان الوضع ممكن نأذذ بيانات ملفات التقويم فقط ويعاد لفها _ أما اذا كان الوضع يتعذر فهه رفع ملفات التقويم فقط علينا رفع جميع ملفات التقويم والتشغيل وأخذ بيانات كل منها ويعاد لف المحرك على اساس هذه البيانات المأخوذة من المحرك .

اذا كانت ملفات التشغيل والتقويم سليمة وكان التلف في الجلب او رولمان بلى المحرك المرك الذي يجعل المحرك لا يعمل بحالة جيدة علينا في هذه المحالة رفع الجلب أو رولمان بلى المحرك وتركيب آخر جديد .

بعد اتمام أى عملية من العمليات السابقة ويراد تجميع المحرك التشغيله يجب مراعاة فحص الماغات أولا للتأكد من سلامتها وكذا غسل واعادة تشحيم الرولمان بلى بحيث يكون الشحم من النوع الجيد ونظيف ثم يجمع المحرك ويختبر على التيار .

الحالة الثانية : وهى اذا كانت جميع بيانات المحرك مفقودة ولا يعرف أى شيء عن قدرة المحرك وقطر سلك من ملف التشغيل والتقويم وكذا عدد لفات ملف التشسغيل وملف التقويم ويراد لف هذا المحرك في مشئ هذه المطروف نجد كثيرا من الأشخاص يأخذون بيانات محرك آخر يقرب من هذا المحرك في الحجم والشكل ولكن هذا خطأ كبير ولا يعطى المحرك وضسعه السليم من حيث اللف والقدرة .

لذا كان البحث والتجربة التى امكن واسطتها التغلب على هذا الوضع وعن طريق تنفيذ العمليات والحصول على البيانات الآتية يمكن الوصول الى ما يتعلق باعادة لف المحرك بدرجة كبيرة من الجودة .

التعرف على قدرة المحرك

فى بعض الحالات التى يوجد عليها المحرك يكون فارغا من الأسلك وليس عليه لوحة بيانات تدلنا على ضفط وأمبير سرعة وقدرة هذا المحرك

ولكى يستفاد من هذا المحرك واعادة لفه نجد انفسنا امام اول بيان مطلوب معرفته وهو قدرة المحرك وعلى هذا يجب التعرف والحصول على الآتى:

- ١ -- أوجد عدد مجاري ملفات التشفيل .
- ٢ أوجد طول المجرى من حيث سمك مجموعة الرقائق فقط بالسنتيمتر مع مراعاة الدقة .
- ٣ أوجد عرض السنة الحديد الموجودة من اعلى بسين مجرتسين متجاورتين بالسنتيمتر مع مراعاة الدقة التامة (شن ٦) .
 - } تحديد سرعة المحرك التي سيعمل عليها .
- ٥ ــ استعمل (٩٠٠٠ الى ٩٥٠٠ خط) كفيض مغناطيسى لكل سنتيمتر مربع حتى قدرة واحد حصان أما أذا زادت القدرة عن واحد كيلوات استعمل (٨٥٠٠ الى ٩٠٠٠) .
 - ٦ تحديد قيمة ضغط الينبوع الذي سيعمل عليه المحرك .
 - ٧ تعرف على قيمة تردد ضغط الينبوع .
 - ٨ استعمل الأرقام الآتية (٢ ، ٤ ، ١٠ ، ١٥٠٠) .
- ٩ استعمل معامل قدرة من (٧٠ الى ٧٥٠) اذا تعذر معرفته .



من البيانات السابقة يمكن تنفيذ الآتى فى شكل قانون الحصول على قدرة المحرك .

ناتج العملية السابقة x الفيض المغناطيسي x ضغط الينبوع x سرعة المرك (ب)

من العملية (ب) نحصل على القدرة بالوات .

مثال

محرك وجه واحد تيار متغير يحتوى على ٢٤ مجرى فيه عرض السنة ور. سم وطول المجرى ٥٨ سم وسرعته ١٥٠٠ لفة / دقيقة ويصل على ضغط ٢٢٠ فولت والمطلوب معرفة قيمة قدرته .

الحسل

معرفة مساحة مقطع سلك التشفيل

بعد الحصول على قدرة المحرك في المثال السابق يمكن على ضوء هذا البيان تحديد مساحة مقطع سلك ملفات التشغيل وعن طريق معرفة الآتى :

- ١ تحديد مقدار قدرة المحرك بالوات .
- ٢ _ قيمة ضغط الينبوع الذي يعمِل عليه المحرك .
- ٣ _ كثافة التيار لكل مهم ويمكن في هذه الحالة استعمال (٥ أمبير) .
- ٤ _ معامل انقدرة واذا تعذر معرفته يمكن استعمال (٧٠٠ الى
 - ه٧ر.).

في المثال السابق تعرفنا على قدرة المحرك وهي ٥٠٠ وات على أساسها يمكن حساب مساحة مقطع الساك اللازم للف ملفسات التشسفيل في هذا المحسرك .

مساحة مقطع ساك التشفيل:

من الجدول الخاص بمساحة مقطع وقطر السلاك نجد أن ١٥٠٠ مم كمساحة مقطع السلك يقابلها في الجدول ٥٩٠ مم كقطر السلك وهو الخاص بملفات التشغيل وعلى ضوء معرفة مساحة مقطع سلك التشغيل يهكن تحديد مساحة مقطع سلك التقويم في نفس المحرك وحسب حالة المحرك من حيث أذا كان بعمل بدون مكثف أو أذا كان مزودا بمكثف،

۱ ــ اذا كان المحرك يعمل بدون مكثف تكون مساحة مقطـع سلك
 التقويم ــ لل مساحة سلك التشفيل .

٣ ــ اذا كان المحرك يعمل بمكثف تكون فساحة مقطع سلك التقويم - ٣ مساحة مقطع سلك التشعيل .

هذه نسب تقريبية من واقع بعض النحوص لأنواع مختلفة من محركات الوجه الواحد وكذا بعض التجارب العملية عليها وهى تعطى نتيجة لا تقل جودتها عن ٩٠٪ من جودة المحرك .

معرفة عدد لفات ملف التشفيل

بعد التعرف على قيمة قدرة المحرك ومساحة مقطع السلك اللازم الاعادة لفه يبقى معرفة عدد لفات كل من طف التسلفيل وطف التقويم ولحساب عدد لفات طف التشغيل يجب معرفة الآتى :

- ١ عدد مجاري ملفات التشغيل .
- ٢ مقدار عرض السنة السابق معرفته .
 - ٣ طول المجرى السابق معرفته .
- ٤ ــ قيمة الفيض المفناطيسى وهو المستعمار في معرفة القدرة مع
 مراعاة أن قيمة الفيض تقل مع زيادة القدرة .
 - ه ـ قيمة ضغط الينبوع الخاص بالمحرك .
 - ٦ _ قيمة التردد للينبوع .
 - ٧ _ سرعة المحرك التي سيعمل بها .
 - ٨ _ الأرقام الثابتة (٤ ، ٩٧٠ ، ٤٤ر٤ ، ١٥٠٠ ، ١٠) .

تركيب القانون

عدد لفات ملفات التشميل الكلية _

۹۷ر. × ضغط الينبوع × ۱۵۰۰ × ۱۰ ۸

التردد × } }ر } × الفيض الكلى × سرعة المحرك

متسال

محرك وجه واحد تيار ، تغير يحتوى على ٢٤ ، جرى يعمل على ٢٢٠ موات بتردد ٥٠ ذبذبة ميه عرض بسنة الحديدة ٥٠. سم وطول الجرى ٥ر٨ سم وسرعته ١٤٥٠ لفة/دتيقة والمطلوب معرضة عدد لفاتهاف التشفيل .

المسل

عدد مجاری التشفیل = ۲۶ × ۲۲ = ۱۱ مجری عدد ملفات التشمفيل = ٢٦ ÷ ٢ = ٨ ملف

قيمة الفيض الكلي _

عدد مجارى التشغيل x عرض السنة x طول المجرى x قيمة فيس السنتيمتر المربع

 $= (17 \times 90 \times \times 00) \div 3 = ...$ خط

عدد لفات ملفات التشفيل الكلية __

۱۰×۱۰۰۰×۲۲۰×۰۷۷ عدد = ۳۵۰ اغة

180.×7V08..×0.×{588

. . عدد لفات الملف الواحد تشفيل ٣٥٠ ؛ ٨ = ٤٤ لفة

وعلى ضوء معرفة عدد افا تملف التشغيل يمكن تحديد لفات ملف التقويم وهي = ضعف ملف التشغيل أما مساحة المقطع من البيانات السابقة.

محركات الثلاثة أوجه

To Bear to the

قبل أن نتكلم عن طرق تقسيم ولف محركات الثلاثة أوجه يجب علينا التعرف على بعض البيانات والمواصفات الخاصة بهذا النوع من المحركات .

يجب علينا أولا أن نعرف ما تعنيه سرعة المجال الدوار للتيار المتردد حيث يمكن حساب سرعة هذا المجال في أي محرك بمعرفة قيمة تردد جهد اللنبوع وعدد ازواج الأقطاب في المحرك .

فاذا فرضنا أن (ف) تيمة التردد للينبوع .

وأن (ق) هي عدد أزواج القطاب .

وان (ن) هي عدد الدورات في الدميقة (السرعة) .

ويتم توليد عزم الدوران للمحرك عند توصيل ملفات العضو الثابت بالينبوع حيث يتولد بالحث في العضو الدوار جهد له قيمة معينة تؤدى الى وجود مجال مغناطيسي بالعضو الدوار ويتولد عزم الدوران المطلوب نتيجة تفاعل المجال المغناطيسي الموجود في العضو الثابت مع المجال المغناطيسي الموجود في العضو الثابت مع المجال المغناطيسي الموجود في العضو الدوار .

وكلما زادت سرعة العضو الدوار يقل معها الجهد المتولد فيه حنى يصل هذا الجهد الى الصفر ولا تهدث هذه الحالة الا اذا دار بسرعة مساوية تماما لسرعة المجال الدوار في العضو الثابت وتسمى سرعة المحرك في هذه الحالة الاخيرة بالسرعة المتزامنة ، غير أن سرعة العضو الدوار لا يمكن أن تصل الى هذه السرعة ويقال في هذه الحالة أن العضو الدوار يدور بسرعة لاتزامنية ، كما تتراوح قيمة الانزلاق وهو قيمة النقص في سرعة دوران العضو الدوار عن سرعة المجال ما بين (٢ / ، ٢ /) من سرعة المحال الدوار .

تركيب المدرك

يتكون محرك الثلاثة أوجه الاستنتاجي من جزئين أساسيين هما:

۱ — العضو الثابت وهو عبارة عن مجموعة رقائق من الصاج بها عدد من المجارى على المحيط الداخلى تشبه مجارى عضو الاستنتاج يوضع بها ملفات المحرك.

٢ ـــ العضو الدائر وهو من نوع تفص السنجاب وهو يشبه تماما العضو الدائر في محركات الوجه الواحد .

يغذى هذا المحرث بتيار متغير ثلاثة أوجه لذا نجد فيه ثلاثة دوائر كهربية كل دائرة تخص وجه من الأوجه الثلاثلاً وهذه الدوائر الثلاث تعتبر دوائر تشغيل وهى متساوية بينها وبين بعضها في عدد المجارى ومساحة مقطع السلك المستعمل في لف ملفاتها وعدد لفات كل ملف .

توزع ملفات كل وجه بالتساوى على مجارى العضو الثابت حسب عدد اقطاب المحرك بحيث يكون بين بداية كل وجه وبداية الوجه الآخر زاوية مقدارها ١٢٠ درجة وتسمى بزاوية الوجه كما توجد زاوية اخرى تسمى زاوية القطب مقدارها ١٨٠ درجة وكل من الزاويتين تسستعمل في تحديد عدد المجارى التى تبعد فيها كل بداية وجه عن الأخرى .

توصل ملفات كل دائرة وجه مع بعضها بالتوالى بحيث يتبقى فى النهاية طرفين لكل دائرة تسمى بالأحرف الآتية:

- الوجه الأول بدايته (U) ونهايته (X) .
- الوجه الثاني بدايته (V) ونهايته (Y) .
- الوجه الثالث بدايته (W) ونهايته (Z) .

وتخرج هذه الأطراف البدايات والنهايات خارج المحرك ولها توصيل خاص مع بعضها عند تغذية المحرك بالتيار حسب تيمة ضغط التغذية وحسابات ملفات الأوجه الثلاثة وهذا التوصيل بين أطراف ملفات المحرك أما يسمى التوصيل بطريقة النجمة أو التوصيل بطريقة الدلتا وسوف نشرح كل طريقة.

توصيل النجمة والدلتا

توصل أطراف طفات المحرك الستة بطريقة النجمة كالآتى :

١ وصل طرف نهاية كل وجه (X, YZ) مع بعضها .


٢ _ وصل طرف بداية كل وجه (U. V. W.) مع طرف من اطراف الينبوع الثلاثية (R. S. T.) .

هذا ويمكن تنفيذ العكس أى نوصل البدايات مع بعضها والناهيات مع المراف الينبوع كما هو موضع في الرسم .

توصيل أطراف ملفات المحرك الستة بطريقة الدلتا كالآتى :

- ر _ وصل نهاية الوجه الأول (X) مع بداية الوجه الثاني (V)
- ٢ _ وصل نهاية الوجه الثاني (Y) مع بداية الوجه الثالث (W)
- وصل نهایة الوجه الثالث (Z) مع بدایة الوجه الأول (U)
- ٤ ــ وصل اطراف الينبوع الثلاثــة مــع رؤوس الدلتــا التي تكونت من
 التوصيلات السابقة كما هو موضح في الرسم .

هناك توصيلة دلتا آخر تسمى الدلتا المعكوسة يوصل نيها نهاية الأول (X) مع بداية الثالث (W) ونهاية الثالث (Z) مع بداية الثانى (V) ونهاية الثالث (U) مع بداية الأول (U) .



استعمال توصيلة النجمة والدلتا

نبدأ اولا بالتعريف الآتى:

- ا سبانسبة اضغط ينابيع الثلاثي اوجه نجد هناك ضغوط صغيرة وضفوط عالية مثل ١١٠ فولت ثلاثة اوجه يقابله في العالى ٢٠٠ فولت ثلاثة أوجه ونجد ٢٢٠ فولت ثلاثة أوجه ضغط واطى يقابله ٣٨٠ فولت ضغط عالى .
- ٢ عند عمل حسابات ملفات المحرك من حيث عدد لفات الملف ومساحة مقطع السلك يدخل في هذه الحسابات قيمة كل من الضغط الواطي والعالى عند توصيل المحسرك بحيث تكون توصيلة الدلتا للضغط الواطي والنجمة للعالى .

عندما يقال أن هذا المحرك ٢٢٠ / ٣٨٠ نولت ثلاثة أوجه يقصد بذلك أن المحرك عند توصيله على الينبوع التأكد من قيمة الضغط ثم توصل اطراف ملفاته الستة حسب قيمة هذا الضغط أى اما دلتا واما نجمة .

٣ - في حالة توصيل المحرك دلتا يكون الوضع كالآتى : ض = ض

اما تیار الخط (ش) فهو محصلة تیاری دائرتین ای وجهین . $\sqrt{7}$ ش = ش $\sqrt{7}$

أما ضغط الخط (ض) فهو محصلة ضغطى دائرتين .

. َ. ض = ض ٰ √٣

من هذا يتضح أن المحرك في حالة الدلتا يكون الضغط واطى والشدة عالية .

وفي حالة النجمة يكون الضغط عالى والشدة صغيرة .

. . القدرة للمحرك $\sqrt{7}$ ض ش جنا ه = وات (جنا ه) هي معامل القدرة .

شدة التيار = القدرة بالوات $+ \sqrt{\pi} \times \dot{\phi}$ نجمة \times معامل القدرة = أمبير .

الدرجات الكهربية والزاوية القطبية

ان موجة التيار المتغير تتم عندما يقطع الموصل (٣٦٠ درجة كهربية) مارا أمام قطبين وبذلك يكون القطب الواحد له (١٨٠ درجة كهربية) . .

على هذا نجد اذا أحتوت الآلة على قطبين فقط نرى أن الدرجات الكهربية تساوى الدرجات الميكانيكية للدائرة وهى (٣٦٠ درجة ميكانيكية) ولكن اذا احتوت الآلة على أربعة أقطاب مثلا تكون الدرجات الكهربية ضعف الدرجات الميكانيكية ،

ن قيمة الدرجات الكهربية _ الدرجات الكهربية للدائرة (٣٦٠ درجة) في عدد ازواج الاقطاب ،

متسال

الة ذات ٦ القطاب والمطلوب معرفة مقدار الدرجات الكهربية القطب .

المسل

عدد ازواج الأقطاب $= 7 \div 7 = 7$ ازواج \cdot الدرجات الكهربية الكلية $= 7 \times 77 = 1.8$ درجة \cdot درجات القطب الواحد $= 1 \cdot 1.8$ الدرجات الكلية \div عدد الاقطاب = 1.8 درجة = 1.8

ولمـــا كانت زاوية الوجه = ١٢٠ درجـــة

.. من درجة القطب ودرجة الوجه يهكن تحديد بعد بدايات الأوجه الثلاثة فاذا كان المحرك يحتوى على ٣٦ مجرى ٢ أقطاب .

· عدد مجاری القطب = ۳۱ ÷ ۲ = ۲ مجری

. . قيمة المجرى الواحدة بالدرجات = ١٨٠ زاوية القطب ÷ ٦ عدد مجارى القطب = ٣٠ درجة

ب بعد بدایات الاوجه الثلاثة = ۱۲۰ زاویة الوجه ب ۳۰ زاویة المجری عدد مجری مع مراعاة ان المجری التی بها بدایة الوجه لا تحسب فی عدد مجاری بعد البدایات ، کما یمکن استعمال بعد البدایات علی اساس قسمة عدد مجاری المحرك علی ثلاثة باعتبار العضو الثابت دائرة میکانیکیة ،

السرعة في محركات التيار المتغير

تتوقف السرعة في المحرك الذي يعمل على التيار المتغير على عددة عوامل أهمها:

ا — عدد الاقطاب التي يتكون منها المحرك ونلاحظ انه اذا زاد عدد
 الاقطاب نقصت السرعة واذا نقص عدد الأقطاب زادت السرعة .

٢ - قيمة تردد الينبوع الذي يعمل عليه المحرك .

٣ - قيمة الفيض المغناطيسي لحديد كل من رقائق العضو الثابت والدائر .

عدد الأقطاب وقيمة سرعتها

ا - في حالمة القطابيين من ٢٨٠٠ الى ٣٠٠٠ لفة/دقيقة .

٢ - في حالة أربعة قطب من ١٤٠٠ الى ١٥٠٠ لفة/دقيقة .

٣ - في حالة سية قطب من ٩٠٠ الي ١٠٠٠ لفة/دقيقة .

٤ - في حالة ثمانيـة قطب من ٧٠٠ الى ٧٥٠ لفة/دقيقة .

٥ - في حالة عشرة قطب من ٥٥٠ الي ٦٠٠ لفة/دقيقة .

٦ - في حالة أثنى عشرقطب من ٥٠٠ الى ٥٠٠ لفة/دقيقة .

تفيير قيمة سرعسة المصرك

اذا كان المحرك يدور بسرعة معينة ويراد اعادة لفه مع تغيير هـده السرعة الى اكبر أو أصغر غانه لا يكتفى بتغيير عدد الأقطاب بل يجب أيضا مع تغيير عدد الأقطاب حساب عدد لفات المنات وكذا مساحة مقطع السلك على أساس السرعة الجديدة كالآتى:

عدد لفات الملف في السرعة الجديدة

السرعة القديمة

== _____ × عدد لفات الملف القديم السرعة الجديدة

مساحة مقطع السلك في السرعة الجديدة

السرعة الجديدة

= _____ × مساحة مقطع السلك القديم السرعة القديمة

نوعيات اللف والخطوة وقيمة الخطوة

عند لف محرك الثلاثة أوجه يجب تحديد كل من نوعية اللف ونوعية الخطوة ومقدار الخطوة .

نوعيسة اللف

- الكلية المحرك على أساس جانب واحد للملف في المجرى وبعدد لفاته
 الكلية .
- ٢ -- يلف المحرك على اساس جانبين للفين في المجرى كل منهما بنصف عدد
 الفاته الكلية .

نوعيسة الخطسوة

- ۱ يلف المحرك على أساس خطوة ثابتة عادية وفيها تسقط جميسع ملفات مجارى الوجه تحت القطب .
- ٢ يلف المحرك على أساس خطوة متداخلة عادية وغيها تحول الثابتة الى أكثر من خطوة وتسقط فيها جميع ملفات مجارى الوجه تحت القطب على أن يكون متوسط هذه الخطوات يساوى قيمة الثابتة .
- ٣ يلف المحرك على أساس خطوة ثابتة ذات الجناحين وفيها يسقط نصف ملفات مجارى الوجه تحت القطب في اتجاه والنصف الثاني في اتجاه آخر كما هو موضح في رسم الانفرادات .
- ١ المحرك على أساس خطوة متداخلة ذات الجناحين ويتبع فيها مانفذ في الثابتة .

قيمسة الخطوة

- ۱ تحسب قيمة الخطوة على أساس عدد مجارى القطب زائد مجرى
 ۱ قطبية + ۱) .
- ۲ تحسب قيمة الخطرة على أساس عدد مجارى القطب فقلم)
 القطبية فقط)
- ٣ تحسب قيمة الخطوة على أساس عدد مجارى القطب ناقص مجرى (قطبية _ 1) .
- ۲ تحسب قيمة الخطوة على أساس عدد مجارى القطب ناقص مجرتين
 (قطبية ۲) .

الارتباط بين نوعية اللف والخطوة وقيمة الخطوة

يمكن أن نقسم المحركات الى قسمين من حيث عدد الاقطاب .

(أ) محركات تلف على اساس قطبين .

(ب) محركات تلف على أساس أكثر من قطبين .

وذلك لأن محركات القطبين لها وضع خاص بالنسية لنوعية اللف والخطوة وقيمة الخطوة .

محركات ذات قطبين

في حالة جانبين في المجرى :-

يمكن تنفيذ اللف على أساس خطوة ثابتة أو متداخلة عادية وهى التى يتم فيها اسقاط ملفات عدد مجارى الوجه تحت القطب كمجموعة واحدة على أن تكون قيمة الخطوة (قطبية + 1) .

في حالة جانب واحد في المجرى -

يختار في هذه الحالة الأفضل وهو الثابتة أو المتداخلة ذات الجناحين وهي التي يتم فيها تقسيم عدد مجارى الوجه تحت القطب الى مجموعتسين على أن تكون قيمة الخطوة كالآتى :

نجد أن عدد مجارى المحرك الكلية تدخل فى تحديد قيمة الخطوة فى حالة الجناحين حيث نجد مثلا أن المحرك ١٨ مجرى تكون قيمة الخطوة (قطبية فقط) أما المحرك ٢٤ مجرى تكون قيمة الخطوة (قطبية — ١) ويمكن بطريقة أخرى تكون (قطبية — ٢) وفى المحرك ٣٦ مجرى تكون قيمة الخطوة (قطبية — ٢) رغم أن هذه المحركات مقسمة قطبين .

أساس تنفيذ الجناحين

اذا كان عدد مجارى الوجه تحت القطب زوجى العدد يمكن تنفيذ اللف جناحين ثابتة أو متداخلة (قطبية فقط) • و

اما اذا كان عدد مجارى الوجه تحت القطب فردى العدد يمكن تنفيذ اللف جناحين متداخلة بمتوسط يساوى (قطبية فقط) اما الثابتة في هذه الحالة لا تنفذ الا على أساس (قطبية + 1) .

من هذا الشرح يمكن القول أن محركات القطبين يمكن أن ينفذ فيها جميع نوعيات اللف والخطوة وقيمة الخطوة ،


حساب الخطوة المتداخلة يبنى على اساس قيمة خطوة الملف الأصغر ثم الأكبر فالأكبر كالآتى :

خطوة الملف الأصغر = (عدد مجارى الوجه تحت القطب \times ۲) + ۲ خطوة الملف الثاني = (خطوة الأصغر + ۲)


اما المحركات اكثر من قطبين تلف على اساس (قطبية + 1) أو (قطبية فقط) ثابتة أو متداخلة .

استقاط الملفات


اذا كان نوع اللف جانب واحد في المجرى ونوع الخطوة ثابتة أو متداخلة علينا أولا باسقاط ملفات المجموعية الأولى للوجه الأول كما هو موضح في الرسم (1).




ثانيا اترك عدد من المجارى يساوى عدد ملفات مجموعة وجه خالية ثم اسقط ملفات المجموعة الأولى للوجه الثاني كما هو موضح في الرسم (ب) .




ثالثا اترك المجارى التى بها نهاية ملفات المجموعة الأولى للوجه الأول ثم اسقط ملفات المجموعة الأولى للوجه الثالث كما هو موضح فى الرسم (ج).




اذا كان نوع اللف جانبين في المجرى سواء كان نوع الخطوة ثابتة أو متداخلة علينا أولا أسقاط ملفات مجبوعة الوجه الأول يليها مباشرة ملفات المجموعة الأخيرة للوجه الثالث دون ترك أي مجاري خالية كما هو موضح في الرسم (د).




ثانيا اسقاط ملفات المجموعة الأولى للوجه الثاني مباشرة عقب اول الأول والمجموعة الأخيرة للوجه الثالث كما هو موضح في الرسم (ه) .




ثالثا بعد اسقاط أول لأول ثم آخر الثانث ثم أول الثانى نبدا في اسقاط الجانب الثاني وهو المجموعة الثانية لاوجه الأول يليها المجموعة الأولى للوجه الثالث ونستمر حتى ينتهى استاط جميع الملفات كما هو موضح في الرسم (و).




اذا أردنا اسقاط الملفات بطريقة الخطوة ذات الجناحين نجد ان هده الطريقة لا تنفذ الا بنوعية النف الجانب الواحد في المجرى وعلينا اولا اذا كان عدد ملفات المجموعة للوجه تحت القطب مثلا ملفين أن نبدا باستقاط ملفات نصف المجموعة وهو مثلا ملف واحد كما هو موضح في الرسم (ل).



ثانیا : اترك عدد من المجارى يساوى نصف عدد ملفات المجموعة اترك هذه المجارى خالية ثم اسقط بعد ذلك نصف مجموعة الوجه الثالث ثم نصف الوجه الثانى كما هو موضح في الرسم (م).



ثالثا : بعد ذلك نبدأ في استاط ملفات النصف الثانى للمجموعة الأولى للوجه الأولى ثم نصف المجموعة الأولى للوجه الثالث وهكذا يستمر الاسقاط حتى ينتهى اللف للأوجه الثلاثة نصف يمين ونصف يسار كما هو موضح في الرسم (ن).



استعمال نوعية اللف والخطوة

تستعمل عادة نوعية اللف جانب واحد في المجرى مع نوعية الخطوة المتداخلة خاصة في المحركات ذات القدرة الكبيرة حيث تكون مساحة مقطع السلك كبيرة وعدد لفات اللف قليلة مع مراعاة تواجد المكان الذي يسمح ببروز الملفات دون ضغوط الغطائين عليها عند تقفيل المحرك عند أما المسركات ذات القدرة المسغيرة أو المتوسطة لا مانع من لفها جانب واحد بخطوة متداخلة حتى لا يقال أن الجانب الواحد خاص فقط بالمتداخل في المحركات الكبيرة ولكن وجد أن افضل اما أن تنف جانب واحد بخطوة ثابتة أو ذات الجناحين ،

تستعمل عادة نوعية اللف جانبين في المجرى مع نوعية الخطوة ثابتة خاصة في المحركات ذات القدرة الصغيرة حيث تكون مساحة مقطع السلك صغيرة وعدد لفات الملف كثيرة كما تستممل الخطوة الثابتة في الحالات التي لا يوجد في جسم المجرك مكان لبروز الملفات وحتى لا يقال أن الجانبين خاصة فقط بالثابتة فانه يمكن استعمال الجانبين مع الخطوة المتداخلة اذا كان جسم المحرك يسبح بذلك ...

وعلى هذا يمكن القول أن اختيار كل من نوعية اللف أو الخطوة يرجع اللي ايهما افضل وانسب في لف المحرك .

فى محركات الثلاثة اوجه يمكن اعدادة لفه حسب التقسيم الخاص عبياناته التى كان عليها من حيث السرعة ومساحة مقطع اللسلك وعدد لفات كل ملف وكذا نوعية اللف والخطوة ومقدار الخطوة لله عند اعادة لفة تغيير جميع هذه البيانات وتقسيمة تقسيم جديد بنفق مع السرعة الجديدة وقطبيتها سواء كانت أكبر أو أقل من التي كان عليها والسبب في ذلك هو أن محركات الثلاثة أوجه لا ترتط بمكثفات ولا يوجد بها مفتاح طرد مركزي متوقف عمله في فتح دائرة التقويم عند سرعة معينة .

ولكن يجب مند تغيير سرمة المحرك الى أكبر أو أصغر الالتزام بتغيير كل من مساحة مقطع السلك وكذا عدد لفات كل ملف حسب القانون السابق شرحه والخاص بتغير سرعة الحركات سواء كانت وجه واحد أو ثلاثة أوجه .

خطوات تقبسيم المحرك

عند لف اى محرك يجب استعمال خطوات التقسيم للتعرف على بيانات اللف .

١ _ معرفة او تحديد سرعة المحرك ومنها تحدد عدد أقطاب المحرك .

٢ - معرفة عدد المجاري الكلية الخاصة بالمحرك .

۳ _ ایجاد عدد مجاری کل قطب = عدد مجاری المحرك : عدد الاتطاب = مجری .

٤ - حساب عدد مجارى كل وجه تحت كل قطب = عدد مجارى القطب ب عدد الأوجه = مجرى .

تحديد نوعية اما جانب او جانبين في المجرى .

٦ ــ تحديد نوعية الخطوة الما ثابتة أو متداخلة (عادية) أو (ذات الجناحين) .

٧ _ حساب مقدار خطوة اللف على أساس نوعية الخطوة .

 Λ — حساب قیمة المجری بالدرجات = زاویة القطب ۱۸۰ $^{\circ}$ + عدد مجاری القطب = درجة .

۹ _ حساب بعد بدایات الاوجه الثلاثة = زاویة الوجه ب زاویة المجری = مجری .

هذا ويمكن حساب بعد البدايات الأوجه الثلاثة على أساس لم مجارى القطب أو قسمه عدد مجارى المحرك ب ٣ لتوازن بعد البدايات .

مثـــال

محرك ثلاثة أوجه العضو الثابت ١٢ مجرى وسرعته ٢٨٥٠ لفة/دقيقة

التقسيم

١ _ سرعة المحرك = ١٨٥٠ لفة = ٢ تطب

٢ _ عدد مجاري المحرك الكلية = ١٢ مجري .

٣ _ عدد مجاري كل قطب = ١٢ ب ٢ = ٦ مجرى .

عدد مجارى كل وجه تحت كل قطب = ٦ ÷ ٣ = ٢ مجرى .
 ثم تحدد نوعية اللف ونوعية الخطوة ومقدار الخطوة حسب الشرح السابق .

ه ـ قيمة المجرى بالدرجات = ١٨٠° + ٦ = ٣٠ درجة .

آ _ بعد بدایات الأوجه الثلاثة = ١٢٠ ب ٣٠ = ٤ مجرى .

او حسابها على اساس لم مجارى القطب = 1 × لم = ٤ مجرى .

أو على أساس مجاري المحرك + ٣ = ١٢ + ٣ = ٤ مجري

كيف تحدد اطراف التوصيل الخارجة من محرك ثلاثة اوجه

كثيرا ولظروف ما تمر بالمحرك تنعدم فيها معالم أطراف التوصيل للدوائر الثلاثة بالمحرك ويصعب مع هذا تحديد رموز الأطراف السية الخارجة من المحرك لنوصيلها أما نجمة أو دلتا _ لهذا السبب ومن الأدوات والأجهزة والعمليات الآتية يمكن التعرف على أطراف كل وجه من الأوجه الثلاثة وتحديد رموزها .

الأدوات والأجهزة المستعملة

١ _ مصباح اختبار مناسب مع التأكد من صلاحيته .

۲ ــ محول کهربی ۲۲۰ فولت یعطی ۱۱۰ فوات ثانوی فی حــدود قدرة (۵۰۰ وات) .

٣ - جهاز فولت تبار متغير يقرأ من صفر الى ٢٢٠ فولت بتدريج سهل القراءة .

العمليات المنفذة

ا — بواسطة مصباح الاختبار يمكن تحديد طرفى كل دائرة من دوائر المحرك الثلاثة — ثم رقم الدائرة الأولى وهى أى دائرة تختسارها برقم (1 — 1) والدائرة الثانية وهى أيضا يمكن اختيارها برقم (1 — 1) والدائرة الباقية برقم (1 — 1) كما هو مبين بالرسم .

٢ - وصل طرفى الدائرة الأولى (١١ - ١) بطرفى خرج المصول وهو الثانوى ١١٠ فولت دون أن توصل المحول على الينبوع حسب الرسم .

٣ ــ صل طرفى الدائرة الثانية والثالثة رقم (٢ ، ٣) بالتوالى بعضهما ثم وصل الطرفين رقم (٢ ، ٣) بطرف جهاز الفولت حسب الرسم.

٤ - بعد تنفيذ هذه العمليات وصل طرفى التغذية للمحول .

٥ — اذا ترا جهاز الفولت عند توصيل المحول على التيار يكون هذا الوضع غير مطلوب وعلى هذا بدل رقم (٢ ، ٣) بحيث يوصل رقم (٣) مع (٢) ثم وصل رقم (٢) مع جهاز الفولت بدلا من رقم (٢) بعد هذا التبديل في توصيل الأطراف مع التأكد من سلامة جميع التوصيلات يجب عند توصيل المحول على التيار أن لا يقرأ جهاز الفولت وهو الوضع المطلوب والرسم يوضح هذه العملية .

T — بعد تنقيذ العملية السابقة والتأكد بنها وبن عدم قراءة جهاز الفولت اغصل النيار عن المحول ثم اعطى طرف الدائرة الثانية والمتصل بجهاز الفولت حرف B والطرف الآخر لنفس الدائرة وهو المتصل مع طرف الدائرة الثالثة حرف B ثم اعطى طرف الدائرة الثالثة والمتصل بجهاز الفولت حرف C والطرف الآخر والمتصل مع الدائرة الثانية حرف C كما هو بالرسم .


٧ ــ بعد اعطاء الرموز السابقة للأطراف افصل طرفي الدائرة الثالثة وهي ٧ ــ بعد اعطاء الرموز السابقة للأطراف افصل طرفي الدائرة الثانية وجهاز الفولت ثم وصل طرمي الدائرة الثالثة بطرفي خرج المحول ١١٠ قولت بدلا من طرفي الدائرة الأولى ــ وصل طرفي الدائرة الأولى مع الدائرة الثانية وجهاز الفولت أي مـــكان طرفي الدائرة الثالثة مع ثبات طرفي الثانية في مكانهما .

۸ — وصل المحول على التيار فاذا قرا جهاز الفولت وجب تعديا للرفى الدائرة الأولى فقط مع عدم المساس بطرفى الدائرة الثانية وفي هسذه الحالة يجب أن لا يقرأ جهاز الفولت وهو المطلوب .

٩ ــ بعد تنفيذ العملية رقم ٨ السابقة وبعد التاكد من عسدم قسراءة جهاز الفولت اعطى طرف الدائرة الأولى والمتصل مع جهاز الغولت حرف ٨ .
 والطرف الآخر والمتصل مع الدائرة الثانية حرف ٨ .

بهذا يكون عن طريق تنفيذ العمليات السابقة بكل دقية والموضح-بالرسومات لكل خطوة يمكننا تحديد طرفى كل وجه من الأوجيه الثلاثة في الممرك واعطاء الرموز لها التي تسهل عملية توصبل المحرك بطريقة النجم لو دائية .

عمليات تحديد اطراف المحرك ثلاثــة اوجــه



الحرف A هو U والحرف A هو X الحرف A هو X الحرف B هو Y الحرف C هو C هو Z هو Z هو C

ملاحظات وارشادات هامة في لف المحركات

عند تقسيم المحرك للفه نجد أن كل وجه له عدد من المجموعات والمجموعة هي عبارة عن عدد ملفات مجارى الوجه تحت كل قطب ويحتلف عدد هذه المجموعات في اللف أذا كان نوعه جانب وأحد عن عددها أذا كان اللف جانبين في المجرى حيث نجد الآتي :

١ — اذا كان اللفجانب واحد في المجرى يكون مدد مجموعات كل وجه يساوى نصف عدد اقطاب المحرك اى اذا كان المحرك اربعة اقطاب كان عدد مجموعات الوجه اثنين وعلى هذا يكون توصيل هذه المجموعات مع بعضها على اساس نهاية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الذائية على أن يستمر هذا التوصيل نهاية مع بداية حسب عدد المجموعات بحيث يتبتى في النهاية بداية المجموعة الأولى كبداية وجه ونهاية المجموعة الأخيرة كنهاية وجه.

٧ — اذا كان الله، جانبين في المجرك يكون عدد مجموعات كل وجه يساوى عدد اقطاب المحرك وعلى هذا يكون توصيل هذه المجموعات معضها على اساس نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية وبداية الثانية مع بداية الثالثة وهكذا حتى يتبقى لنا بداية المجموعة الأولى بدايسة وجه وبداية المجموعة الأخيرة نهاية وجه .

٣ ــ يراعى تحديد بداية المجموعة الأولى لكل وجه على أساس حساب معد البدايات بين الأوجه الثلاثة .

٤ ــ عندما نستعبل تيمة الخطوة تطبية فقط جانب واحد فى المجرى يكون نوع الخطوة ذات الجناحين وهنا تضاعف عدد المجموعات وتساوى عدد الاقطاب مع أن اللف جانب واحد وعلى هذا يكون توصيل المجموعات نهاية مع نهاية وبداية مع بداية كما يحدث هذا الوضع فى المحركات ذات القطبين وسبب التضاعف هو قسمة المجموعة ،

محركات الثلاث أوجه الشاذة

إعريف المحرك:

هو المحرك ذو التوزيع الخاص لمفلات الأوجه الثلاثة حيث الآتى :

- المحرك العادى نجد ان جميع مجموعات الأوجه متساوية في عدد المجارى ولكن في المحرك الشاذ نجد مجموعات الوجه بعضها متساوى والبعض غير متساوى في عدد المجارى .
- ٢ في المحرك العادى نجد جميع الملفات سواء في الخطوة الثابتية أو المتداخلة بمقدار واحد ولكن في المحرك الثياذ نجد في بعض الحالات المقدار للخطوة واحد وفي البعض الآخر نجد أكثر من خطوة .

معنى هذا أن المحرك الواحد نجد فيه ملفات بمقدار خطوة وملفات بهدار آخر في نفس المحرك .

الأسسياب:

ثانیا __ بعض المحرکات تجد ان عدد المجاری الکلیة زوجی العدد ولکن عند لفه بقطبیة معینة تجده یعتبر شاذ مثلا محرك ۱۸ مجری زوجی العدد ولکن عند تقسیمه } اقطاب تجد آن عدد مجاری القطب ۱۸ ــ ؟ = ٥٠ مجری وعدد مجاری الوجه تحت القطب ٥٠ ؛ ٣ = ٥٠ مجری و

ثالثا _ هناك محركات عدد المجارى زوجى وتعتبر شاذة عند لفها بقطبية معينة ولكن نجد أن عدد مجارى القطب ليس به كسر ولكس عند حساب عدد مجارى الوجه تحت القطب يحدث تواجد الكسر مثلا محرك Υ مجرى Υ اقطاب عدد مجارى القطب Υ بنا القطب عدد مجارى الوجه تحت القطب Υ بنا العجرى ولكن عدد مجارى الوجه تحت القطب Υ بنا العجرى ولكن عدد مجارى الوجه تحت القطب Υ بنا العجرى ولكن عدد مجارى الوجه تحت القطب Υ بنا العجرى ولكن عدد مجارى الوجه تحت القطب Υ بنا العجرى ولكن عدد مجارى الوجه تحت القطب Υ بنا العجرى ولكن عدد مجارى الوجه تحت القطب Υ بنا العجرى ولكن عدد مجارى الوجه تحت القطب Υ بنا العجرى ولكن عدد مجارى الوجه تحت القطب والعبرى الوجه تحت العبرى ا

من هذا الشرح نجد ان تواجد الكسر دائم فى عدد مجارى الوجه تحت القطب ولعلاج هذا الكسر سمى المحرك بالشاذ حيث يحتاج الى معالجة لهذا الكسر بالتوزيع الخاص للماغات كما سبق فى تعريف المحرك .

بن الشرح السابق نقول أن الكسر الذي يتواجد في عدد مجاري القطب لا يهم ولكن الذي يهمنا هو الكسر الموجود في عدد مجاري الوجه تحت القطب فاذا كان هذا الكسر لا مع رقم صحيح في هذه الحالة يمكن اختيار نوعية من أربع نوعيات للف المحرك كما هو موضح في انفرادات اللف .

اما اذا كان الكسر الموجود في عدد مجارى الوجه تحت القطب خلاف لا مثلا (لم ، لم) في هذه الحالة لا توجد غير نوعبة واحدة للف المحرك وهي عن طريق الجدول الخاص كما هو موضح في انفرادات الله ف.

مثال

محرك ثلاثة اوجه ١٨ مجرى ويراد تقسيمه } اقطاب عدد مجارى القطب = ١٨ \div $\}$ = ٥٠ مجرى ، عدد مجارى الوجه تحت القطب = ٥٠ \div $\}$ = ٥٠ مجرى في هذا المحرك } نوعيات للفة لأن الكسر $\frac{1}{3}$.

أما بالنسبة لخطوة اللف تحسب عند اختيار نوعية اللف على أساس أما (٥) ثابتة أو متداخلة (٤ – ٦) أو (٥) للفات (٦) للفات أخرى ٠

مسال آخسر

نجد عدد مجارى الوجه تحت القطب = ٥٧ر٦ ÷ ٣ = ٢٠٢٥ مجرى .

في هذه الحالة نجد الكسر إ وعلى هذا يلف المحرك بنوءية واحدة
حسب الحدول الخاص باسقاط الملفات اما الخطوة تحسب (١ – ٧) فقط .

اذا كان هذا المحرك يراد تقسيمه } أقطاب :

اما المجارى الكلية وتوزيعها على اربعة اقطاب على اساس (٢٥٢٥ مجرى) تحت كل قطب وتعديل هذا الوضع هو رفع (﴿ مجرى) من ثلاثة اقطات وتضاف الى القطب الرابع فيصبح (٣ مجرى) بدلا من (٢٥٠٥ مجرى) ويصبح عدد مجارى الوجه تحت الاقطاب الأول والثانى والثالث (٢ مجرى فقط) ويطبق هذا الوضع بالنسبة للأوجه الثلاثة .

١٤ حالة أخرى بالنسبة لحرك ثلاثة أوجه يحتوى على ٢٤ مجرى
 ١٤ اقطاب (في هذا المحرك سنجد الكبر خلاف لا وهو لا وله طريقة وأحدة) .

التقسيم

عدد مجاری القطب = 1 + 7 = 1 مجری · عدد مجاری الوجه تحت القطب = 1 + 7 = 1 مجری · مقدار المجری بالدرجات = 10 - 10 + 1 = 0 درجة کهربیة · بعد المداخل = 11 - 10 + 0 + 0 مجری تعدل الی 11 - 10 مجری ·

التعليق والتعديل

في هذا المحرك نجد ان عدد مجارى القطب سليمة وهي (} مجرى) وكذا خطوة اللف نجدها سليمة وهي (١ — ٥) أما عدد مجارى الوجه تحت القطب نجدها (١٠ مجرى) والتصرف في هذا الوضع هو رفع (١٠ مجرى) من أربعة أقطاب وأضافة (١٠ مجرى) إلى القطب الخامس فيصبح (٢ مجرى) وأضافة ٢ مجرى الى القطب السادس فيصبح (٢ مجرى) على مجرى) وأضافة ٢ مجرى الى القطب السادس فيصبح (٢ مجرى) على هذا يكون تم توزيع عدد (٨ مجرى) وهي الخاصة لكل وجه كامل عسلى (٢ قطب) بالترتيب :

الوجــه الأول (٢ - ٢ - ١ - ١ - ١ - ١) مجرى الوجــه الثالث (٢ - ٢ - ١ - ١ - ١ - ١) مجرى الوجــه الثاني (١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١) مجرى الوجــه الثاني (١ - ١ - ١ - ١ - ٢ - ١) مجرى

وهذا التوزيع على اساس بعد مداخل النيار الذى عدل من (٢٠ مجرى) الى (٣ مجرى) ويلاحظ أن هذه العملية تحتاج الى جهود وعناية كبيرة حتى لا تحدث أخطاء والرسم الخاص بالانفرادات يوضح هذا .

حساب لف محركات الثلاثة اوجه

في الوجه الواحد تكون الآلة بها دائرة كهربية واحدة وغيها الآتى : ضغط الخط _ ضغط الوجه . وبذلك تكون القدرة مع اعتبار معامل القدرة ض × ش × جناه = وات

اما في حالة الثلاثة أوجه يكون المحرك به ثلاثة دوائر كهربية كل منها مستقل عن الآخر ثم يتم توصيل الدوائر الثلاثة مع بعضها أما بطريقة النجمة أو بطريقة الدلتا وتكون الزاوية للوجه بين الضخوط في الثلاثة دوائر (١٢٠ درجة) .

فى حالة توصيل المحرك دلقا يكون الوضع كالآتى : ض = ض،

اما تيار الخط (ش) مهو محصلة تيارى دائرتين :

. ش = ش، √۳

في حالة توصيل المجرك نجمة يكون الوضع كالآتى : ش

أما ضغط الخط (ض) فهو محصلة ضغطى دائرتين .

 $T \bigvee_{1} \dot{\omega} = \dot{\omega}_{1} \bigvee_{1} \dot{\omega}_{2}$

وعلى هذا تكون القدرة الكبربية في الثلاثة أوجه كالآتي :

القدرة _ \ ٣ ص ش جنا ه _ وات

وهكذا يمكن تحديد قيمة القدرة عن طريق الحسابات السابقة وكلها معاومة ويمكن التعرف عليها ولكن في بعض الحالات تفقد معلومات المحرك وتصبح قدرته مجهولة فهل يمكن معرفة قدرة المحرك بطريق حسابى وعملى ومن واقع حديد المحرك هذا هو الجديد بدرجة لا تقل عن . 1 / من القدرة الأساسية للمحرك وحسب ظروف تصنيع المحرك .

تحديد قيمة القدرة

اذا كانت قدرة المحرك غير معلومة لسبب ما نيمكن تقديرها بالحساب الاتسى:

١ _ اوجد عدد المجارى الكلية للمحرك .

٢ ــ أوجد عرض السنة الحديد بالسنتيمتر مع الدتــة الكبيرة في القيــاس .

٣ _ اوجد طول المجرى بالسنتيتر حسب رقائق العضو الدائر .

- ١ قيمة ضغط البينبوع الذي يعمل عليه المحسرك (٣٨٠ نولت نجمـة) .
- تیمیة الفیض المغناطیسی للوحدة المربعیة بالسنتیمتر ویمکن اعتبارها کالآتی :
- (1) المحركات القبط من والحبد كيلوات استعمل (١٥٠٠ خط) للسنتيمتر المربع الى (١٠٠٠ خط) .
 - (ب) المحركات من واجد الى ثلاث كيلوات (٩٠٠٠ خط) .
 - (ج) المحركات من ثلاثة الى خمسة كيلوان (٨٥٠٠ خط) .
 - (د) المحركات اكبر من خمسة كيلوان (٧٥٠٠ خط) ,
 - ٣ استعمل الأرقام الثابتة (١٢ ١٥٠٠ ١٠) .
- ۷ اذا كان معامل القدرة غير معلوم يمكن اعتباره (٧٠٠ . ٧٧٠ . ٧٧٠ . ١٨٠٠ ويكون الفرق تصاعدى كلما نقصت القدرة أى اذا كان المحرك اكثر من خمسة كيلوات يكون المعامل (٧٠٠) واذا كان الله من واحد كيلوات يكون معامل القدرة (٩٠٠) .

لتنفيذ العمليات الحسابية بالبيانات السابقة ابدا الآتي:

اقسم عدد المجارى الكلية للمجرك على الرقم الثابت (١٢) = مجرى ناتج القسمة السابق × عرض السنة × طول المجرى = مساحة حديد بعد ذلك أوجد مربع مساحة الحديد التي حصلت عليها في العملية السابقة .

ن القدرة 🚐 👢 🔻

مربع الحديد x الفيض المغاطيسي للوجدة x الضغط x سرعة المحرك

1. × 10..

ئے۔ال

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه يعمل على ضغط ٣٨٠ غوات وموسل بطريقة النجمة يحتوى على ٢٤ مجرى وفيه عرض السنة الجديد ٧٠. سم وطول المجرى ٨٨ سم وسرعته ١٥٠٠ لفة/دقيقة والمطلوب معرفة تيمة قدرة هذا المحرك .

الحــل

عدد المجارى المطلوب = عدد المجارى الكلية ÷ ١٢ = عدد المجارى الكلية ÷ ١٢ = ٢٠ مجرى

مساحة الحديد المطلوبة = عدد المجارى المطلوب × عرض السنة × مول المجرى

 7 سم 7 مربع الحديد المطلوب = 7 7 7 المرا = 7 المرا = 7 المرا = 7 المرا = 7

مربع الحديد × النيض المغناطيسي × الضغط × سرعة المحركة

$$= \frac{10..\times 70.\times 90.\times 101 \times 71}{1.\times 100.} =$$

عند اختيار قيمة الفيض المغناطيسى للوحدة المربعة رغم عدم معرفة قيمة القدرة يختار الرقم المناسب لتقدير قدرة المحرك في البداية فمثلا في المثال السابق اختير الرقم (٩٥٠٠ خط) تقديريا لحجم المحرك وقدرته وبعد تنفيذ العمليات الحسابية وجدت أن قدرة المحرك (٥٥٠ وأت) وبذلك يكون اختيار قيمة الفيض المغناطيسي مناسبة لأنها للمحركات التي أقل من وأحد كيلوات كما بينا سابقا .

حساب مساحة مقطع السلك

بعد التمكن من معرفة وتحديد قيمة قدرة المحرك اذا كانت مجهولة يمكن ايضا التوصل الى معرفة قيمة مساحة مقطع السلك المستعمل في لف هذا المحرك المجهولة بياناته بعد التوصل من معرفة الآتي :

١ ــ قدرة المحرك بالوا ت.

٢ ــ تيمة ضغط الينبوع الذي يعمل عليه المحرك في حالة توصيله نجمــة .

٣ _ قيمة معامل القدرة واذا تعذر معرفته استعمل الرقم المناسب لقدرة المحرك (من ٧ر ، الى ٩ ،) .

عشائة النيار لكل مم ويمكن استعمال (٥ أمبير) .
 حذر ثلاثة وهو (٧٣٢ر ١) .

من هذه البيانات السابقة والتي يمكن التعرف عليها يمكن تحديد أولا قيمة الأمبير في سلك المحرك ثم بعد ذلك الحصول على مساحة مقطع السلك اللازم ثم من الجدول الخاص بأسلاك اللف يمكن تحديد قطر السلك المناسب لمساحة المقطع التي حصلنا عليها .

مثسال

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه قدرته ٣ر٥ كيلوات يعمل على ضعط ٣٨٠ فولت وهو موصل بطريقة نجمة ومعامل قدرته ١٨٠ والمطلوب معرفة مساحة مقطع السلك المستعمل في لفه .

الحسل

قدرة المحرك بالوات = ٥ر٣ × ١٠٠٠ = ٣٥٠٠ وات

تيمة الأمبير = ______ = ١٢ر٦ آمبير ٢٣٧ر١ × ٣٨٠ ×٨٠٠

مساحة مقطع السلك = ١٦٢٢ + ٥ = ١٦٣١ سم

يقابلها قطر (٣ر١ مم) وفي هذه الحالة يمكن لف الملف بسلك مساحة مقطعه نصف المساحة السابقة مزدوج أى بقطر (١٩١٠ مم) اذا تعذر استعمال السلك الأول لكبر قطره وضيق فتحة المجرى بالمحرك .

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه قدرته ٥ر٥ كيلوات يعمل على ضغط ٣٨٠ فولت موصل دلتا ومعامل قدرته ٧٣ر، والمطلوب معرفة قطر السلك المستعمل في لفه .

الحــل

قدرة المحرك بالوات = ٥ر٥ × ١٠٠٠ = ٥٥٠٠ وات ضغط المحرك في حالة نجمة = ٦٦٠ فولت

قيمة الأمبير = $\frac{....}{VYVC} = VCT$ أمبير VYVC

مساحة مقطع السلك = ٧ر٦ ÷ ٥ = ٣٤را. مم

من جدول اسلاك اللف نجد ان هـذه المساحة لمقطع السلك وهي (١٣٤ مم) يقابلها (١٣٦ مم) كقطر السلك ويمكن كما هو في المسال السابق استعمال سلك مزدوج بنصف مساحة القطع أي يقطر (٨٥ر٠ مم)٠

تنبيه: استعمل قيمة الضغط (٣٨٠ مولت) مقط في قانون تحديد القدرة أما قانون تحديد قطر السلك وعدد اللغات استعمل قيمة الضعفط الذي يعمل عليه المحرك نجمة فعلا ،

لم يبق بعد التعرف على قدرة المحرك ومساحة مقطع السلك المستعمل في لف ملفاته غير التعرف على عدد لفات الملف وبذلك تكون جميع بيانات المحرك المفقود قد اكتملت ويمكن على ضوئها البدء في لف المحسرك ولكى تحصل على عدد لفات الملف علينا أن نحصل أولا على البيانات الآتية وفيها ما سبق معرفته:

- ١ ... قيمة ضغط الينبوع الذي يعمل غليه المحرك نجمة .
 - ٢ _ قيمة التردد لهذا الينبوع .
- ٣ ــ تيمة النيض المغناطيسى للوحدة المربعــة بالسنتيمتر ويمكن
 اعتبارها كالآتى :
- (1) محركات اقل من واحد كيلوات (١٥٠٠ خط) لكل سنتيمتر مربع،
- (ب) محركات من كيلوات واحد الى ثلاثة كيلوات (٩٠٠٠ خط) .
 - (ج) محركات من ثلاثة الى خمسة كيلوات (٨٥٠٠ خط) .
 - (د) محركات اكثر من خمسة كيلوات (٧٥٠٠ خط) ٠

- ٤ استعمل الأرقام الثابتة (٩٧ر. ، ٤٤ر٤ ، ١٥٠٠ ، ١٠) .
 - ه _ سرعة المحرك لفة/دميقة .
 - ٦ عدد المجاري الكلية للمحرك .
 - ٧ ... عدد ملفات الوجه الواحد كاملة .
- ٨ قيمة معامل اللف ويمكن تحديده من الجدول حسب حالة المحرك.
 - ٩ مقدار عرض السنة الحديد .
 - ١٠ طول المجرى .

من البيانات السابقة يمكن تجميع القانون وحساب عدد لفات الملف على اسساس الآتى:

عدد لفات ملف الوجه الواحد =

10. × الضغط للمحرك × ١٥٠٠ × ١٠٠٠

}}ر } × التردد , الفيض المغناطيسي الكلى × معامل اللف × السرعة

طريقة الحصول على معامل اللف

قبل تطبيق القانون السابق وهو الخاص بمعرفة عدد لفات الملف يجب التعرف على كيفية الحصول على معامل اللف حيث أنه جزء من القانون .

ا _ من عدد مجارى الوجه تحت القطب يتكون عندنا من هذا العدد الرقم الرأسي وهو على يمين الجدول .

٢ ــ من ضرب عدد مجارى الوجه تحت القطب في عدد الأقطاب
 يتكون عندنا من هذا الرقم الأفقى وهو الموجود في أعلى الجدول .

٣ — المربع الذى نحصل عليه من تقاطع كل من الرقم الراسى مع الرقم الأفقى يكون الرقم الذى بداخله يمثل قيمة معامل اللف المطلوب لهذا المحرك .

طريقة الحصول على الفيض المفناطيسي الكلي

١ -- حدد قيمة الفيض الوحدة المربعة بالنسبة لقدرة المحرك حسب ما هو موضح سابقا .

٢ - أوجد عدد المجاري الكلية التي تخص وجه واحد من الثلاثة اوجه

ن قيمة الفيض المفناطيسي الكلي المطلوب = عدد مجاري الوجه الواحد x عرض السنة x طول المجرى x الفيض المغناطيسي للوحدة = خط مغناطيسي .

محرك تبار متغير ثلاثة أوجه قدرته ٥ كيلوات يعمل على ضغط ٢٨٠ غولت موصل نجم تردد التيار ٥٠ ذبذبة يتكون المحرك من ٣٦ مجرى وسرعته ١٤٥٠ لفة/دقيقة فيه عرض السنة الحديد ٨٠٠ سم وطول المجرى ١٤ سم والمطلوب معرفة عدد لفات الملف الواحد كاملا ٠

عدد مجاری الوجه الواحد الکلیة = $77 \div 7 = 11$ مجری قیمة الفیض الکلی = $11 \times 10 \times 11 \times 10 \times 10$ خط عدد ملفات الوجه الواحد = $11 \div 1 = 7$ ملفات

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱۲ + ۱ = ۳ مجری (الرقـم الراسی لمعامل اللف) .

. الرقم الأفقى = ٣ × ٤ == ١ ١

من الجدول الخاص بمعامل اللف نجد أن تقاطع الرقم الرأسى (٣) مع الرقم الأنقى (١٢) يعطى المربع الذي بداخله رقم (٨٣ر٠) وهدو معامل اللف المطلوب .

بعد الحصول على نتائج العمليات السابقة نضع القانون ثم نعوض بالأرقسام .

عدد اللغات الكلية للوجه الواحد ...

· عدد لفات الملف الواحد = عدد لفات ملفات الوجه الكلية ب عدد الملفات للوجه .

180.x.0X.1107...x0.x{J{{


 $= \Lambda VI + \Gamma = \Gamma (\Gamma \Gamma)$ لفة ،

= ٣٠ لفة .


جدول تحديد قيمة معامل اللف الحسابات محركات تيار متغير ثلاثة أوجه

									Γ																		11.8	3240	7
		Π																			MAL	3776	AZA	opye	255	MAR	591.	3286	-8
			7		14.5						Γ.				-	PAF.	WAG	3500	11.9	BAAC	ALV	AAWC	.64	7786	0386	7000	10 %	3386	~
											1749	Abit	N50	61.83	VARC	A-V4	PASS	N346	AR AC	200	136	1919	1080	1066	0366	318	2869	SVAC	0
					2186	8.V.	.000	SAR!	A 3 AC	SLAG	LVA	36AG		11.00	BLV VARC	JAST	116	1386	1364	1384	21.64	1384	346	Terre	0.347	A39.6			
SERION.	-		290		11.	O ANO	3686	PAIR		LI VA	JANT.	.484	3.66	1366	1984	1366	1901	3086	3086	1000	3366	,Aos	ASAC	SIAC					<
NAG	A.A.	LLAS	Lbac	6384	MOS	POAG	AAV	2000			1384	A SP	1366	101,0	3080	306	1086	1389	2910	39.4	WAY	2800					-		>
LACE	JAKE	100	NNA		2000	7.00	29.4	3366	3369	6166	438¢	1066	197	9380	1384	38.	199	160	N.S.W.C.	3046	1682								ھـ
JAR PALL	63.44	3004	AAV	1.00	9950	198 V	136	3650	1066	200	30.00	7905	23.64	316	.0	75.96	12869	BAN.	0.66				Γ						-
	3VVE		1910	-		3005	,900	900	20 60	43P.	1,416	99.	3.66	, A.S. S.	SSAC ASV	TLAG	11 A 4				Γ								=
ASAC TAVE	184	1381	1360	1000	ROPE	3064	2900	23.64	336	919	2115	3846	YAK	AZAG	33.86														F
2	138.5	1364			1919	33.56	COLUMN .	19.14	200	W.YB	ASN		OLINE							Γ									1
200	1969	2000		3389	350	35.84	PARC	1.500	\$ >9.ct	LPAC	·3A	ALA											and the same						1
100	No.D.	100000	Color Hard	1919	ABC4 molT	.344	4380		A SA	L.AS										Γ									10
33.5	30	1100	DI CAR	and the last	23.6	.nn.	SONS	190													Ī								=
3000	23.65	316	Property	3286	11.30	2160		-															Ī	Γ	T				Z
1066	1.6	PANG	27.5	LA.	MALG																Ī								×
	7	5	1	× 3	~	N. Y	4	77	7 7	4.4	Z X	スメ	-	2	3	2	S.	3	2	S.	1	1	F	10	E.	i v	1	こ	1


طرق توصيل جهاز وات ميتر ومعامل القدرة



انفرادات لف محركات الوجه الواحد المزودة بمفتاح طرد مركزي



محرك وجه واحد ١٢ مجرى ٢ تعلب خطوة لف متداخلة (١-١-١٠) تشغيل (١ – ٦) تتويم عدد مجارى قطب التشغيل ٤ مجرى عدد مجارى قطب قطب التقويم ٢ مجرى خطوة اللف الأصفر تشغيل = مجارى قطب التقويم + ٢ = ٢ + ٢ = ١ مجرى واللف الثانى = ١ + ٢ = ٢ مجرى و




محرك وجه واحد ١٢ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١١ - ١٤ - ٦) لكل من التشعيل والتقويم .

هذا المحرك يشمسترك التقويم مع التشميل في مجرى تحت كل قطب


محرك وجه واحد ١٢ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١٠ - ٣) تثسـغيل (١ - ٤) تقويم ،

عدد مجاری قطب التشفیل ۲ مجری عدد مجاری قطب التقویم واحد مجری




محرك وجه واحد ١٢ مجرى ٤ قطب خط وة لف (١٠ -- ٤) لكل من التشفيل والتقويم ،


هذا المحرك تم تعديل خطوة التشعيل من (١ - ٣) الى (١ - ٤) الصالح اللف .




محرك وجه واحد ١٨ مجرى ٢ قطب خطوة التشعيل (٥ - ٧ - ٩) خطوة التقويم (٨ -- ١٠) على أساس ملف ونصف للتقويم




يختلف هذا المحرك عن سابقة فى توزيد ملفات التقويم بحيث يكرن ملفين فى اتجاه وملف فى اتجاه وعلى هذا تكون خطوة التشعفيل (٥-٧-٩). والتقويم ملفين (٨ - ١٠) وملف (١١ - ٨).





محرك وجه واحد ١٨ مجرى ٦ تطب خطوة التشغيل (١ – ٣) خطوة التقويم (١ – ٤)




في هذا المحرك تم تعديل خطوة التشغيل من (١ - ٣) الى (١ - ٤) مع ثبات خطوة التقويم (١ - ٠٤) على أساس التقويم جانبين في المجرى









محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ – ٦ – ٨ – ١٠ – ١١) لكل من التشاغيل والتقويم مع اشراك التقويم في عدد ٢ مجري مع التشاغيل تحت كل قطب







في هذا المحرك بشترك التقويم مع التشنفيل في مجرى واحدة تحت كل قطب والتقسيم على أساس التشفيل لم والتتويم محرف وجه واحد ١٢ مجـري ٢ قطب خطوة لك (١ - ٢ - ١) لكل من التشــ.غيل والتقويم للمحارى المحسرك ثم اضافة مجرى للتقويم مستركة مع التشميان




محرك وجه واحد ١٤ مجرى ٤ اقطاب لم يراعى في هذا المحرك التشسفيل لم والتتويم لم ولكن عدل قطب التشفيل من ٤ مجارى الى ٥ مجارى وتطب التقويم من ٢ مجرى الى مجرى واحدة مع تعويض التقويم باشراك مثنين مجرى التقويم علفات التشسفيل تحت كل قطب



في هذا المحرك تم تعديل عدد مجارى التشــــفيل من ١٦ مجرى الى ١٨ مجرى والتقويم من ٨ مجرى الى ٦ مجرى قطب التشغيل ٢ مجرى وقطب التقويم مجرى واحد ونوع اللف جانب وجانبين في المجسرى محرف وجه واحد ١٤ مجرى ٦ قطب خطئ التشعيل (٣ ـ ٥) والتقويم (١ - ٠ ٥)






محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٨ قطب خطوة التشفيل

(1 - ٣) خطوة التقويم (1 - 3) جانبين في المجرى

محرك وجه واحد ٢٦ مجـرى ٢ قطب خطوة لف (١١ ـ ٨ ـ ١٠ ـ ١٢ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ تشرسفيل (١١ ــ ١١ ــ ١١ ــ ١٨) تتويم

عدد مجاری قط بالتقویم ۱ مجری

عدد مجاری قطب التشغل ۱۲ مجری



التقسيم

عدد مجاری قطب التقویم = ۱۲ + ۲ = ۱ مجری عدد مجاری التقویم = ۳۱ × لم = ۱۲ مجری خطوة اللف الاصغر للتشفيل = عدد مجارى قطب التقويم + ٢ عدد مجاری قطب التشمغیل = ۲۱ + ۲ = ۱۲ مجری عدد مجاری التشنفیل = ۳۱ × کم = ۲۶ مجری

محرك وجه واحد ٣٦ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١ ــ ٥ ــ ٧ ــ ٥) تشفيل (١ - ٨ - ١٠) تقويم على أساس الملف الكبير تقويم أنصاف والصغير كامل

عدد مجارى قطب التقويم ٢ مجرى

عدد مجارى قطب التشفيل ٦ مجرى

التقسيم بطريقة القطب الكاهل

 \times ۹ = \times مدد مجاری قطب التقویم = ۹ \times + = ۳ مجری \cdot عدد مجاری قطب التشغیل = ۹ \times عدد مجاری القطب الکال = ۲۱ ÷ ۱ = ۱ مجری

محرك وجه واحد ٣٦ مجرى ٦ قطب خطوة انف (١ - ١ - ١) تشفيل (١ - ٦) تتويم


عدد مجارى قطب التقويم ٢ مجرى عدد مجارى قطب التشغيل } مجرى

انفرادات لف محركات الوجه الواحد الفير مزودة بمفتاح طرد مركزى


هذا النوع من المحركات لابد تزويده بمكثف مناسب .

محرك وجه واحد ٨ مجرى ٢ قطىب خطوة لف (١ ــ) تشميل وتقويم ثابتة جناحين .


عدد مجارى قطب كل من التشمغيل والتقويم ٢ مجرى .




محرك وجه واحد ٨ مجرى ٢ قطب خطوة الف (١ ... ٥) تشد غيل وتقويم ثابته جانبين في المجرى .



محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٢ قطب خطوة التشسيغيل (١ – ٧) خطوة التقويم (١ – ٧) ثابتة جانب واحد جناحين .




محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٢ قطب خطوة لف التشميل والتقويم (١ – ٩) ثابتة جانبين في المجرى .




عدد مجاری التشغیل أو التقویم = $17 \div 7 = \Lambda$ مجری عدد مجاری قطب التشغیل أو التقویم = $\Lambda \div 7 = 3$ مجری

محرك وجه واحد ١٦ مجرى } قطب خطوة التشميل والنقويم (١ - ١) ثابتة جانب واحد جناهين .




محرك وجه واحد ١٦ مجرى } قطب خطوة التشميل والتقويم ١١ - ١ - ١) متداخلة جانبين في المجرى .




عدد مجاری التشیغیل او التقویم = $17 \div 7 = \Lambda$ مجری عدد مجاری قطب التشیغیل او التقویم = $17 \div 3 = 7$ مجری خطرة الماف الاصغر = عدد مجاری القطب + $17 = 17 \div 17 = 17$


محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٨ قطب خطوة لف التشميل والتتويم (١ - ٣) ثابتة جانبين في المجرى منتقب المنتقب الم

لاحظ أن توصيل الملفات في هذا الرسم عادى نهاية مع نهاية وبداية مع بداية .




محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٢ قطب خطو لف النشافيل والتقاويم (١ - ١٠) ثابتة جانب واحد جناحالين عدد مجاری کل من التشغيل والتقويم ٦ مجری للقطب






محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١ س ٥ - ٧) تشغيل وتقويم متداخلة ذات الجناحين على أساس اللف الأصغر كامل جانب واحد واللف الأكبر نصف جانبين في الجرى




محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١٠ ــ٧) تشغيل وتقويم تابتة جانبين في المجرى


عدد مجارى قطب كل من التشفيل والتقويم ٢ مجرى



محرك وجه واحد ٢٤ مجسري ٦ تطب خطوة لف (١١ ــ١) تشسفيل وتقويم ثابتة جانب واحد في المجرى ذات الجناحين

عدد مجارى قطب كل من التشنيل والتقويم ٢ مجرى






محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٦ تطب خطوة لف (١ -- ٥) تشمفيل وتتويم

محرك شاذ له أكثر من طريقة


محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى خطوة لف على أساس ملفين (} - ٦) وملف (١ - ٦) متداخلة جانب واحد

هذه الطريقة تستعمل عندما يكون عدد مجارى الوجه تحت القطب رقم صحيح والكسر نصف أما اذا كان لم أو لم أو لم مثلا يستعمل الجدول .



طريقة ثانية

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى } قطب خطوة لف على أساس محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى } قطب خطوة لف على أساس ملفين (1 - ٥) وملف (1 - ٦) ثابتة جانب واحد هذه طربقة أخرى للف المحرك استعملنا غيها الخطوة الثابتة بدلا من المتداخلة .




طريقة ثالثة

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى } قطب خطوة لف (١ - ٦) محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى } قطب خطوة لف (١ - ٦)

استعمانا في هذه الطريقة الخطوة المتداخلة ولكن بنوعية اخرى بحيث تكون الجموعتين لكل وجه عبارة عن ملفين وليس ملفين وملف كما سبق وتنفيذ هذه الطريقة يكون على أساس الملف الأصغر نصف ملف والملف الأكبر ملف كامل من حيث عدد اللفات امر الذي يترتب عليه تواجد جانب ملف في مجرى وجانبين في مجرى و مجرى و محرى و

استعمل في لف المحرك سلك ٢٥٠ مم لفات الملف جانب واحد ٢٥٠ لفة علي قطب مع مراعاة حالة الملف النصف في هذه الطريقة من حيث عدد لفاته .



طريقسة رابعسة

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى } قطب خطوة لف (١ – ٥) ثابتة جانبين في المجرى


في هذه الطريقة استعملنا الخطوة الثابتة ولكن اسقاط الملفات على أساس استعمال الجدول مع مراعاة ترتيب اوجه (الأول _ آخر الثالث _ أول الثاني) .

یعدل عدد ملفات الوجه تحت القطب من ﴿ ا مجرى الى ٢ مجرى ثم واحد مجرى وعلى هذا یكون الترتیب كالآتى :

ترتيب الاسقاط السية السقاط السية السية السية المستقاط المر الثالث ملف ثم السقاط الول الثانى ملفين وهكذا يستمر

الاستاط حسب الجدول .

ξ	٣	۲	Y	يقم المجموعة
١	۲.	١	۲	لوجه الأول
١	۲	١	۲	لوجه الثالث
1	۲	1	۲	لوجه الثانى




محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٦ قطب خطوة لف (١ - ١) ثابتة جانب واحد

عدد مجاری القطب = ۱۸ ÷ ۲ = ۳ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = \mathbb{T} ÷ \mathbb{T} = ۱ مجری


في هذه الحالة عندما يكون عدد مجارى الوجه تحت القطب مجرى واحد لا يوجد اختيار لنوع الخطوة من حيث ثابته أو متداخله وعلى هذا يكون مقدار الجطوة هو عدد مجارى القطب + 1 = 7 + 1 = 3 ولكن يمكن أن تلف جانب أو جانبين في المجرى ،

استعمل في لف المصرك سلك ٢ر. مم ولفات الملف جانب واحد من ٣٦٠ لفة الى ٣٦٠ لفه ٦ قطب .





محرك خلاثة أوجه ١٤ مجرى ٢ قطب جطوة لك (١٠ – ١٢) بمتوسط ١١ أي قطبية – متداخلة جانب واحدفي المجرى جناحين

عدد مجاری القطب = ۱٫۱ مجری عدد مجاری الوجه نحت العطب = ۱۰ مجری . اسقط ملفین ثم اتوای مجری اللفات للاوجه الثلاثة





كل وجه متصلة توازى نهاية المجهوعة الأولى مع بداية الثانية ويخرج طرف يعتبر نهاية الوجه ثم توصل نهاية المجموعة محسرك ثلاثة أوجبه ٢٤ مجسري ٢ قطب خطسوة (١١ ــ ١٠١٠ ــ) متداخلة جانب واحد ولكن مجموعات الثانية مع بدايسة المجموعة الأولى وتخرج طرف يمتبسر بداية الوجسه وهذا المحرك يوصل نجمة •






محرك ثلاثة أوجبه ٢٤ مجسري ٢ قطب خطوة لف (١ صـ ١٠) ثابتة جانب واحد جنادين بطريقة أخسرى في هذه الطريقة استاط مجموعة لمفات الوجه عسلى أساس لمف وترك مجرى ثم اسقاط لهف وهكذا نمى الأوجه الثلاثة . الخطوة = ١٢ = ٢ = ١٠ (قطبية - ٢) ٠ عدد مجاری القطب = ۱۲ مجاری







محسرك ثلاثــة أوجــه ٢٤ مجــرى ٤ قطب خطوة لف (١١ ــ ٧) ثابتة جــانب واحد




محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١١ - ٧) ثابتة جانبين في المجسرى

عدد مجاری القطب = ۲ + ۲ = ۲ مجسری عسدد مجساری الوجه تحت القطب = ۲ + ۲ = ۲ مجسری محرك ثلاثــة أوجه ٢٤ مجــرى ٤ قطب خطوة لف (٦ ــ ٨) متداخــــــلة جــائب واحــد





الأولى مع نهاية الثانية وتوصيل نهاية الثالثة مع نهاية الرابعة ثم توصيل بداية الثانية مع بداية الرابعة وخرج محراف ثلاثمة أوجمه ٢٤ هجرى ؟ قطب جانب واحد توازى خطوه ثابتة ١ مـ ٦ توصيل نهاية المجموعة طرف نهاية الوجه وتوصيل بداية الثالثة مع بدايسة الأولى ويخرج طرف بداية الوجه .





	. 6	, <u>.</u> 3	الثاني و احد
= 1			- C-
N		X	() () () () () () () () () ()
2	X)
		$\mathbb{K}\langle$	
£ 3	XX	$\Rightarrow \otimes$	1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A
			ترقیب اه ولی ملفین شم اول
			تر الأول الأول الأول الم
			ترتيب اسقاط اللفات ابدأ باسقاط اول الأولى ملفين ثم آخر ثالث يلاقت وأها لمفي الأولى ثم أول الثالث ملفين ثم ثاني الأول ثم أول الثالث ملفين ثم ثاني الأول من أول الثالث المنالث المنالث المنالث المنالث المنالث المنالث الأولى أول الثالث المنالث المنالث الأولى أول الثالث المنالث المنالث الأولى الثالث المنالث المنالث المنالث المنالث المنالث الأولى المنالث المنالث الأولى الثالث المنالث
1			G 7. 1
4	X		الله الله الله الله الله الله الله الله
142	X.		
C			E 6 1
× 1X	*	$\langle \rangle$	، القطب = لاف نصف لا مع دراعاه
	X		ه تحت ر داري الجدول
* /			الود
114		11	ا راد الله الله الله الله الله الله الله ال

الوجه الأول الوجه الثالث الوجهه الثاني رقم الجبوعة

محرك ثلاثة أوجه ١٤ مجــرى ٢ تطب خطوة (١ ــ ٥) . عدد مجارى القطب = ٢٤ ÷ ٦ ا الآرا الآرا الكسم خسالات نصا

٦. ت:






بحرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى ٨ قطب خطوة لف


(١ - ١) ثابتة جانبين في المجرى

محرك ثلاثة أوجمه ٣٠ مجسرى ٢ قطب خطسوة لف (١١ -- ١١) ثابتة جانب واحد - الخطوة 17 = 1 + 10 =

عدد مجارى الوجه تحت القطب = ١٥ + ٢ عدد ، جاری القطب = ۲۰ + ۲۰ = ۱۵ هجری





في هذا الحرك يمكن جمــل الجناحين ثلاث ملنات (١٢ ــ ١٤ ــ ١١) عــلى أن يكون اللف ١٦ جانبين محرك ثلاث أوجه ٣٠ مجرى ٢ قطب خطب خطسوة اللف ثلاث لملفات (١٢ – ١٤ – ١٦) ولهفين (١٢ – ١٤) ولهفين (١٢ – ١٤) و متداخلة جانب واحد ذات جناحين .



محسرك شاذ

عدد مجاری القطب = ۲۰ ÷ ۲۰ هجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱۰ ب ۲۰ هجری عدد مجاری القطب = ۱۰ ب ۲۰ مجری في هذا المحسرك الكسر الموجسود نصف ولذا يمكن اسستعمال طرق اخسرى خلاف الجدول محراف ثلاثة أوجه ٢٠ مجرى ٤ قطب خطسوة لف (٦ - ٨ - ١٠) متداخلة جانب واحد





طريقية تلاييه

يحول عدد مجارى الوجه تحت القطب الى ملفين وثلاثة لمفيات حسب ترتيب الجدول الآتى :


ترتيب الاسقاط

المقاط اول الاول ثلاثة لمفات التم آخر الثالث لمفين ثم أول الثاني الأول لمفين الأول لمفين أم أول الثالث ثلاثة لمفات وهكذا حتى يكتمل اللف مع مراعاة بداية كل وجه .

لوجه الثاني	-1	~	~	-
لوجه الثالث	~	1	-6	~
الوجه الأول	4	~	٠-۴	
المجموعه	-	-	~	1

محرك ثلاثة أوجه ٣٠ مجرى ؟
قطب خطوة لف (١ – ٨) ثابتة
جانبين في المجرى .

عدد مجاری القطب = ۳۰ + ۶ = ۶۷ مجری . عدد مجاری الوجه تحت القطب = عدد ۲۰ + ۲۰ مجری .



يحول عدد مجارى الوجه تحت القطب الى ١٥٢٥١، ١٥٢٥٢

رقم المجموعة الأول المراجع الأول المراجع الثالث الوجه الثالث المرجعة المرج

ترتيب اسقاط اول الأول لمنه واحد ثم آخر الثالث لمنين ثم أول الثاني لمنه ثم ثاني الثالث لمنين ثم أول الثاني لمنه ثم ثاني الثاني الثاني المنين ثم أول الثالث لمنه واحد ثم ثاني الثاني المنين وهكذا حتى ينتهي اللف .

مدرك شاد

محرك ثلاثة أوجه ٢٠ مجرى ٦ تطلبه عدد مجارى القطنب = م مجرى من التحقيق خطوة الك (١١١-١٦) ثابتة مجلقيس خطوة الك (١١١-١٦) ثابتة مجلقيس مدد مجارى الوجه تحت التحقيب = الكسر خالاف نصف لابد من التحميل الجدول وهي طريقة مواحده واحده .

ستعمل الجدول الآتي في استاط اللفات

) }	1 7 7 7	1 1 1 T	* * * *	
		لدالث		v. 10

على الحرك وطريقة الاستاط كها

سىق شرحه ،

ينتص مجرى في الجهوعة الرابعة حسب توزيع اللفات وهذا لا يؤثر

في هذا الجدول تجد الوجه الثانث

محرك ثلاثة أوجه ٣٢ مجرى ؟ قطب خطوة الف (١ - ١)

عدد مجاری القطب = ۲۲ ÷ ۱ = ۸ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = ثابتة جانبين في المجرى مع الجدول ۸ ÷ ۲ = ۲ مجری خطوة اللف = ۸ + ۱ = ۹


عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱۸ + ۳ = ۱ مجری محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١١ ــ ١١) ثابتة جانب واحد ذات الجناحين عدد مجاری القطب = ۳۱ + ۲ = ۱۸ مجری


بهكن تنفيذها متداخلة (١٤ – ١٦ – ١٨) كل جِنْاح ثلاث ملفاث ، خطوة اللف = ١٨ - ٢ = ١١ مجرى قطبية - ٢ قسمت نصفين

لمرنة قيمة الخطوة ثابتة في القطبين جناحين أوجد متوسط ملئات جناح متداخلة .




محرك ثلاثة أوجه ٢٦ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ ــ ١٦) بطريقة أخرى ثابتة جانب وأحد






محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٤ قطب خطسوة أن (٨ -- ١٠ - ١١) متداخلة جانب وأحد


محرك ثلاثة أوجه ٢٦ مجرى ٤ قطب خطوة لف (٨ ــ ١٠) قطبيــة فقط متداخــلة جــانب وجانبين ذات الجنــاحين الملف الأكبر يلف نصف والأصغر يلف ملف كامل من حيث العدد



محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٤ قطب

عدد مجارى الوجه تحت القطب = ١ جـ ٢ = ٢ مجرى تسقط حسب الانفراد ملفين في اتجاه وملف في اتجاه آخر $1 \cdot = 1 + 1 = 1 + 1 = 1$ عدد مجاری النف قطبیة + 1 = 1 + 1 = 1بطريقة اسقاط لمف وترك مجرى .






محرك ثلاثة أوجه ٢٦ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١١ -- ١٠) ثابتة جانبين في المجسري


محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٦ قطب خطوة لف (١ - ٧) ثابتة جاذ بواحد

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱ + ۲ = ۲ مجن

عدد مجاری القطب = ۳۱ ÷ ۱ = ۱ مجری


Y = 1 + 1 = 1 خطوة اللف





Z


محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٦ قطب خطوة لف (١ ـ ٣) ثابتة جانب واحد ذات الجناهيين خطوة اللف قطبية فقط = عدد مجارى القطب = ٦ مجرى



محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٦ قطب خطوة لف (١ – ٧) ثابتة جانبين في المجرى تطبية + ١

دهرك شاذ


لا يستعمل الجدول في هذه الطريقة لأن الكسر نصف على أن يكون الملف الأصسفر نصسف لمف والملف الأكبس ملف محرف ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٨ قطب خطوة لهذا ١ ٦ ١ ، متداخلة جانب وجانبين في الجساري كالهل كها سبق شرحه



خطوة اللف ثابتة = ١ = ٥ ومتداخلة ٢ - ٢



متداخلین (۱ – ۱) وملف ثابت (۱ – ۱) یمکن تنفیذها ثابتــة ملفین محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٨ قطب خطوة لف عالى أساس ملفين



٩ ا	8							
المحمد الثانية	4	-	٦.	_	~	_	~	_
الوجه الثالث	4	-	-1	_	1		1	
لوجه الأول	7	-	-1	-	~	_	~	
قم المجموعة	-	٦	-1	~	٥	-	<	>

ترتيب اسقاط اللفات

ابداً باستاط أول الأول ملفين ثم آخر الثالث ملف واحد ثم أول الثاني لمفين ثم ثاني الثاني ملف وهكذا منتهي الله .


طريقة ثالثة بالجدول

محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجــرى ٨ جانبين في المجرى •

عدد مجاری القطب = ۳۱ + ۸ = ۲۶ مجری

عدد ہجاری الوجه تحت القطب ::

÷٤ + ۲ = أ مجرى



محركات الوجه الواحد ذات السرعات

محرك الوجه الواحدة المستعمل لاكثر من سرعة هو من النوع الغير مزود بهفتاح طرد مركزى وعلى هذا يكون تقسيمه على أساس نصف المجارى للفات التشغيل والنصف الثانى لملفات التقويم على أن يتواجد المكثف مسع ملفات التقويم وفي هذا المحرك للحصول على السرعات المطلوبة تضافه مجموعة ملفات ثالثة تشترك مع كل من التشغيل والتقويم في المجارى وعن طريق ادخال ملفات هذه المجموعة الثالثة في الدائرة تتغير قيمة المقاومة وكذا قيمة الفيض المفاطيسي وبذلك نحصل على السرعة الطلوبة مع مراعاة ان تطبية المحرك ثابتة لا تتغير ولكن زيادة السرعة أو نقصائها رجع لعدد ملفات المجموعة الثالثة في الدائرة حيث نجد في سرعة تدخل نصف الملفات ملفات المجموعة الثالثة في الدائرة عند وفي سرعة أمل سرعة الألث سرعات أما المحصول على السرعة الأثل والرسومات الآتية توضح هذا .

مثال لعملية التقسيم

محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٤ اقطاب يراد تقسيمه للفه سرعتين ، التقسيم

عدد مجاری التشـــفیل = ۱٦ ÷ ۲ = ۸ مجری

عدد مجاری التقویم = ۱۱ - ۸ = ۸ مجری

عدد مجاری قطب التشفیل = ۸ + ۱ = ۲ مجری

نوعية اللف جانب واحد خطوة متداخلة

قيمة خطوة الملف الأصغر تشغيل أو تقويم = ٢ + ٢ = ١ مجرى قيمة خطوة الملف الثانى تشعيل أو تقويم = ١ + ٢ = ٢ مجرى خطوة ملفات المجموعة الثالثة متداخلة ومشتركة مع التشغيل والتقويم (١٠٢) وعلى هذا يكون التشغيل والتقويم كل منهما ١ ملفات والمجموعة الثالثة ٨ ملفات .

منبال آخيين

محرك وجه واحد ٢٤ مجرُ في ١٠٠٠ التطاب يراد تقسيمه للفه سرعتين م


عدد مجاری التشغیل = $17 \div 7 = 11$ مجری عدد مجاری التقدویم = $17 \div 11 = 11$ مجری عدد مجاری قطب التشغیل = $11 \div 3 = 7$ مجری عدد مجاری قطب التقویم = $11 \div 3 = 7$ مجری نوعیة اللف جانب واحد خطوة متداخلة

قيمة خطوة الملف الأصغر تشغيل أو تقويم = 7 + 7 = 0 مجرى. قيمة خطوة الملف الثانى تشــفيل أو تقويم = 0 + 7 = 7 مجرى قيمة خطوة الملف الثالث تشغيل أو تقويم = 0 + 7 = 9 مجرى خطوة ملفات المجموعة الثالثة متداخلة ومشتركة مع التشغيل والتقويم (0 + 0 + 0 = 0) وعلى هذا يكون عدد ملفات كل مم النشغيل والتقويم 0 + 0 = 0 ملف وعدد ملفات المجموعة الثالثة 0 + 0 = 0


محركات مراوح السقف

ينطبق على محركات مراوح السقف نوع المحرك السابق شرحه وكذا: طريقة تقسيمه الا أن التحكم في قيمة السرعة يكون عن طريق مقاورة خارجية مدرجة وعلى مقدار ما يدخل من هذه المقاومة في الدائرة تتأثر سرعة المروحة مع ثبات عدد اقطاب المروحة وفي هذه الحالة يكون لا داعي لتواجد مجموعة الملفات الثالثة ويكون التقسيم فقط على أساس تشغيل وتقويم ويكون نوع اللف جانبين في المجرى سواء للتشغيل أو التقويم مع وضع المكثف المناسب مع التقويم . هذا ويمكن تقسيم المحرك على أساس تواجد ثلاث أنواع من الملفات (تشغيل — تقويم — سرعات) وبنظام الأمثلة السابقة وهو الموجود حاليا في المراوح الحديثة .


محرك وجه واحد ٨ مجرى سرعتين السرعة الكبيرة ٤ قطب خطوة لف التشغيل أو التقويم أو السرعات (١١ - ١١) خطرة ثابتة .




محرك وجه واحد ١٦ مجرى سرعتين السرعة الكتية } قطب محرك وجه واحد ١٦ مجرى سرعتين السرعة الكتية



. . خطوة اللف لجميع الملفات = ٤ + ١ = ٥ مجرى نوع اللف جانبين تشغيل مع سرعات وتقويم مع سرعات




محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٣ سرعات } تطب خطوة لف (١ - ١) ثانتة ذات الجناحين




محولة وجه واحد ١٤ مجرى ٢ سرعات ٤ قطب السرعة الكبيرة

خطوة لف جميع اللفات (١ — ٧) ثابتة تشفيل وتقويم سرعات

عندما يكوه المحرك ثلاث سرعات تقسم ملفات السرعات الى نصفين بحيث توصل المانات رقم (١) مع (١) وطرف السرعة المسرعة المتوسطة من وصلة بداية (١) مع نباية (٣)





بيان المحرك وهو سرعتين شفط وطرد

- رقم (۱) ملغات تشسيفيل قطر السلك آر، مم وعدد لفات ۱۰۰ لفة . رقم (۲) ملغات التقسويم قطر السلك آر، مم وعدد لفات ۱۰۰ لفة . رقم (۲) ملغات تغيير السرعة قطر السلك آر، وعدد لفات ۲۰ لفة . رقم (۶) مكتف سعته آ ميكرفراد ۲۰۰ فولت .
- رقم (٥) مفتاح تشغيل (١) التشغيل بالتسوازي مع التقويم ومعسه المكف (شفط) . (التشغيل ومعه المكف (شفط) . (طرد)

محركات الثلاثة اوجه ذات السرعات

William .

هذا النوع من المحركات يمكن الحصول منه على أكثر م نسرعسة :

١ _ الحصول على سرعتين متناصفتين ٢/١ قطب (٣٠٠٠/ لفة)

٢ _ الحصول على سرعتين متناصفتين ٤/٨ قطب (٧٥٠/١٥٠٠ لفسة)

٣ _ او الحصول على سرعتين غير متناصفتين مثل ١/٤ قطب

(۱۰۰۰/۱۰۰۰ لفة)

وفى بعض المحركات يمكن الحصول على ثلاثة سرعات (٧٥٠/٧٥٠/

السرعات المتناصفة

قبل أن نتكلم عن السرعات يجب أن نعلم أنه في المحرك ذو السرعة الواحدة أذا أريد تغيير لفه مع تغيير قيمة سرعته سواء ألى أكبر أو أقل يجب أتباع الآتي:

- ١ _ يقسم الحرك حسب عدد أقطاب السرعة الجديدة للحصول على الآتى -
 - (أ) عدد مجاري كل قطب .
 - (ب) عدد مجاری کل وجه تحت کل قطب .
 - (ح) قيهة الخطوة الجديدة .
- ٢ ــ حساب مساحة مقطع سلك ملفات السرعة الجديدة وكذا عدد لفات
 ١ الملف الجديد وذلك باستعمال القانون الآتى:
 - (1) مساحة مقطع سلك السرعة الجديدة
 - - (ب) عدد لفات الملف الجديد
 - السرعة القديمة = = = = × عدد لفات الملف القديم = لفة السرعة الجديدة

في المحرك الذي نحصل منه على سرعتين متناسفتين يجب أن يكون الكل سرعة مساحة مقطع سلك وعدد لفا ت ولكن نحد أن هذا المحرك يلفة بنوعية واحدة من الملفات تستقمل للسرعتين ولكي ينفذ القانون السابق ليتواجد عندنا نوعين (مساحة مقطع وعدد لفات) نجد يتم هذا عن طريق الترصيل داخل الحرك لجموعات الأوجه الثلاثة والتوصيل خارج المحسرك المحراف الأوجه مع التيار والرسومات الآتية توضح هذا .

السرعتين الفير متناصفتين

في هذا المحرك يتم التقسيم ولف الملفات كل سرعة على حده لذا نجد داخل المحسرك نوعين من الملفات من حيث مساحة مقطع السلك وعسدت لفات الملف ولكل نوعية من هذه الملفات خاصة بسرعسة ويعتبر المحسرك في هذه الحالة كأنه محركين داخل جسم محرك واحد ويخرج منه اثنى عشر طرفا منها ستة أطراف بسرعة والستة الأخرى للسرعة الثانية وتوصسل كل منهما أما بطريقة الدلتا أو النجمة .

تقسيم المحركات المتناصفة

هذه المحركات يمكن لفها اما بخطوة ثابتة أو منداخلة جانبين في المجرى ولكل حالة طريقة خاصة للحصول على خطوة اللف كالآتي :

البيانات الخاصة بتقسيم المحرك

- ١ تحسب عدد اقطاب كل سرعة من السرعتين .
 - ٢ تحسب عدد مجاري كلقطب لكل سرعة
- ۳ ـ تحسب عدد مجموعات كل وجه وهى = عدد اقطاب السرعة الكبيرة عدد مجارى الحرك عدد مجارى الحرك
- عدد مجاريكل مجموعة وهى == _____ عدد الأوجه x عدد الأوجه
 - ٥ ــ نوعية اللف وهي جانبين في المجرى .
 - ٦ نوعية الخطوة اما ثابتة أو متداخلة .
 - ٧ قيمة الخطوة في الثابتة أو الخطوات في المتداخلة .
- (ا) اذا كان عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة رقم مسحيح بدون كسر تكون الخطوة = عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة + 1
- (ب) اذا كان عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة رقم صحيح وكسر مثل ١٨ مجرى ٤ قطب = ١٤ مجرى .
 - تكون الخطوة = عدد مجاري مجموعة الوجه + ٣
- (ح) في حالة المتداخلة تحسب أولا تيمة خطوة الملف الأصغر كالآتي :

خطوة الملف الأصغر = (عدد مجارى المجموعة بـ ٢) + ٢

خطوة الملف الثانى = خطوة الأصغر + ٢ وهكذا الباقى الخطوات التى يحدد عددها هو عدد مجارى المجموعة مثلا اذا كان عدد مجارى المجموعة ثلاثة مجارى يكون عدد الخطوات المتداخلة ثلاثة .

أمثطة للأوضاع الساتقة

محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى سرعتين (١٥٠٠/٣٠٠٠ لفة/دقيقة) ١٠ التقسيم

۱ _ (۱) عدد اقطاب السرعة الكبيرة = _____ = ٢ قطب ٣٠٠٠: (ب) عدد أقطاب السرعة الصغير = ----- = } قطب السرعة المسغير = --------- = } قطب

٢ = ١١ عدد مجارى قطب السرعة الكبير = ٢١ ب ٢ = ١١ مجرى
 (ب) عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة = ٢١ + ٤ = ٢ قطب
 ٣ = عدد مجموعات كل وجه = عدد اقطاب السرعة الكبيرة = ٢ مجموعة

- ٥ _ نوعية اللف جانبين في المجرى .
- ٦ نوعية الخطوة يحدد اما ثابتة أو متداخلة .

٧ - الله الخطوة ثابتة = ٢ + ١ = ٧
 قيمة خطوة الملف الأصفر = (١ ÷ ٢) + ٢ = ١ مجرى خطوة الملف الثانى = ١ + ٢ = ٢
 خطوة الملف الثالث = ٢ + ٢ = ٨
 خطوة الملف الرابع = ٨ + ٢ = ١٠

لاحظ أن متوسط هذه الخطوات الأربعة ... ٧ وهو قيمة الخطوة المثابتة .

۸ ــ تحسب قبمة المجرى بالدرجات على اساس مجارى قطب السرعــة ... الكبيرة ــ ۱۸° ب ۱۲ ــ ۱۰°

۹ - بعد بدایات الاوجه = ۱۲۰° ÷ ۱۰° = ۸ مجری

منسال آهسر

محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى سرعتين ١٥٠٠/١٥٠٠ لفة/دقيقة .

١ ــ عدد الأقطاب كالآتي بعد الحساب ١/٨ قطب .

۲ ــ (أ) عدد مجاری قطب السرعة الکبیرة = ۳۹ + 3 = 9 مجری (ب) عدد مجاری قطب السرعة الصغیرة = ۳۹ + 1 = 4 مجری

٣ - عدد المجموعات لكل وجه = } مجموعة


- نوعية اللف جانبين .
- ٦ نوعية الخطوة ثابتة أو متداخلة .

V — مقدار الخطوة = T + T = T لتواجد الكسر فى مجارى القطب . خطوة الملف الأصغر متداخلة = T + T = T + T = T يع² ل الى T مجرى T = T

بعد حسابات التقسيم السابقة يأتى دور رسم الانفراد وتوصيل المجموعات لكل وجه وتوصيل الأوجه مع بعضها ثم توصيل المحرك على التيار واخذ كل سرعة من السرعتين مع تطبيق القانون الخاص بتغيير كل من مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف .

عندما يكوم المحرك ٢/١ قطب يكون عدد مجموعات الوجه اثنين وعندما يكون ١/٨ قطب يكون عدد مجموعات الوجه أربعة ولكل حالة توصيل خاص للمجموعات .

توصيل مجموعتين للسرعة الصغيرة والكبيرة




عندما يكون للوجه اربعة مجموعات لابد من تحويلها الى مجموعتين ابدأ بنهاية المجموعة الأول لكل وجه ثم وصل نهايتها مع بداية المجموعة الثالثة بحيث تعتبر المجموعة الأولى والثالثة تكانها مجموعة واحدة ثم وصل نهاية المجموعة الثانية مع بداية المجموعة الرابعة وكانهما المجموعة الثانية ثم وصل نهاية المجموعة الثالثة مع بداية المجموعة الثانية وأخرج طرف الوسط.

فى الرسم رقم (١) دخول التيار من (أ) وله اتجاهين ويكون أربعة اقطاب وأربعة مجموعات .

في الرسم رقم (٢) دخول التيار من (١) وله أتجاه و احد نيكون أربعة مجموعات وثمانية أقطاب مع عدم استعمال طرف الوسط .

توصيل اربعة مجموعات للسرعة الصغيرة والكبيرة



توصيل الأوجه داخل المسرك

للفات الأوجه الثلاثة توصيل آخر داخل المحرك يسمى بتوصيل الدلتا الداخلية أو النجمة الداخلية كالآتى :

- الدلتا الداخلية : وصل نهاية الوجه الثاني مع بداية الوجه الأول .
- وصل نهاية الوجه الثالث مع بداية الوجه الثاني .
- وصل نهاية الوجه الأول مع بداية الوجه الثالث .

إخرج من وصلة كل وجهين طرف يعتبر رأس دلتا وأعطى الوصلة الأولى حسرف (u) والوصلة الثانية حرف (v) والثالثة (w) وعلى هذا يكون للمحرك ستة اطراف ثلاثة وسط (x, y, z) وثلاثة رؤوس دلتا (u, v, w) تخرج خارج المحرك لتوصيلها مع التيار خاصة للحصول على كل من السرعتين .

النجمة الداخلية: وصل نهاية كل من الوجه الأول والثاني والثالث مع بعضها وأخرج طرف هو طرف نقطة النجمة واعطى بداية الأول (u) وبداية الثاني (v) والثالث (w) وأطراف الوسط (x,y,z)

وعلى هذا يكون للمحرك سبعة أطراف ثلاثة أطراف بدايات وثلاثة أطراف وسط ثم طرف نقطة النجمة تخرج هذه الأطراف السبعة الى خارج المحرك لتوصيلها مع أطراف التيار بالطريقة التى تحصل منها على كل من السرعتين .

توصيل الأطراف خارج المحرك

للحصول على السرعة الصغيرة في حالة الدلتا الداخلية وصل أطراف الينبوع الثلاثة مع أطراف رؤوس الدلتا الثلاثسة مع ترك أطراف الوسط دون أي توصيل .

للحصول على السرعة الكبيرة في حالة الداخلية وصل اطراف الينبوع الثلاثة مع اطراف الوسط الثلاثة مع قصر او قفل اطراف رؤوس الدلتا الثلاثة مع بعضها وفي هذه الحالة نكون نجهة مزدوجة يترتب عليها تغيير قطر السلك وعدد لفات الملف وبهذا يتم تنفيذ قانوه تغيير السرعة الى سرعة اخرى وما يتبعها من تغيير كل من قطر السلك وعدد لفات الملف .


أما في حالة النجمة الداخلية للحصول على السرعة الصغيرة توصل اطراف الينبوع الثلاثة مع بداية الاوجه الثلاثية مع ترك كل من اطراف الوسط وطرف نقطة النجمة دون أى توصيل .

للحصول على السرعة الكبيرة في حالة النجمة الداخلية وصل اطراف الينبوع الثلاثة مع اطراف الوسط الثلاثة ثم وصل اطراف البدايات الثلاثة مع طرف نقطة النجمة وفي هذه الحالة نكون النجمة المزدوجة التي يترتب عليها تنفيذ قانون تغيير كل من قطر السلك وعدد لفات الملف .


فى الرسومات الآتية الأرقام (1 ، ۲ ، ۳) هى اطراف الوسط وهى (X. Y. Z.) هى اما رؤوس الدلتا أو اطراف بدايات الأوجه وهى (U, V, W) ورقم (۷) طرف نقطة النجمة .

كما أن الرسومات الآتية تبين توصيل الدلما الداخلية والنجمة المزدوجة خارجيا .


توصيل المجموعات والأوجه دلتا داخلية للسرعة الصغيرة ونجهسة مزدوجة خارج المحرك للسرعة الكبيرة وعدد الاطراف ستة ثلاثسه رؤوس داتا وثلاثة وسط .




توصيل المجموعات والأوجه نجمة داخلية للسرعة الصفيرة ونجمة مزدوجة خارج المحرك للسرعة الكبيرة وعدد الاطراف سبعة ثلاثة بدايات وثلاثة وسط وواحد نقطة نجمة .




محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى سرعتين خطوة لف (١ ــ ٥) ٢/٤ قطب يمكن اعتبار (١، ٧، ٣) وهى أرقام الدلتا الداخلي (u. ٧. w) واعتبار (٤ ، ٥ ، ٢) وهى أرقام الوسط للسرعة الكبيرة (X. Y. Z.)



محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٢/٤ قطب جانبين في هدذا المحرك الخطوة (١ _ ٤) على أساس عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة (٣) + ١ = ٤ والتوصيل دلتا داخلية بمكن جعلها نجمة داخلية مع اخراج ديمة اطراف حسب الشرح السابق .




محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى سرعتين خطوة لف (١ - ٦) ٢/٤ تملب





محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى سرعتين خطوة لف (١ – ٣) ١٢/٦ تطبب وعدد مجموعات كل وجه ٦ مجموعة وفي هذه الحالة يكون توصيل (١،٢،٥) كمجموعة وتوصيل (٢،١) كمجموعة ثم توصيل النهاية (٥) مع بداية (٢) لاخراج طرف الوسط.

ينفذ في جميع ملفات المجموعة الأوجه الثلاثة مع مراعاة البداية .



يختلف توصيل مجموعات الوجه في حالة ٢/١ قطب عن ١٢/٨ قطب عن ١٢/٦ قطب عن ١٢/٦ قطب وذلك للحصول على مجموعتين فقط مجما كان عدد مجموعات الوجه ويمكن الحصول على المجموعتين في حالة ١٢/٨ قطب ١٢/٦ قطب وذلك عن طريق توصيل المجموعات ذات الرقم الفردى مع بعضها مكونة مجموعة والمجموعات ذات الرقم الزوجى مع بعضها مكونة مجموعة ثم توصل المجموعتين مع بعضها للحصول على طرف الوسط وذلك بتوصيل نهابة المجموعات الفردية مع بداية المجموعات الزوجية واخراج طرف من هدذه الوسطة.







V = 1 + 1 = 1 + 1 خطوة اللف = عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة

عدد مجموعات کل وجه × ۳

عدد مجارى المحرك

عدد مجاری کل مج موعة = -







عدد مجاری المجموعة = ----- ا مجری المجموعة = ۲ × ۲

خطوة اللف الأصغر = $\Upsilon+\Upsilon=0+1=0$ خطوة اللف الأصغر = $\Upsilon+\Upsilon=0$


توصل (١، ٢، ٢) مع التيار مع توصيل (١، ٧٠٠) مع نقطة النجهة سرعة كبيرة المحرك له سبعة اطراف توصيل (w-v-u) مع التيار سرعة صفيرة




محرك ثلاثة أوجه ٢٦ مجرى سرعتين خطوة لف (١ - ٩) ٢ مطب عدد مجموعات كل وجه ٢ مجبوعة في هذا المحرك يمكن جعل الخطسوة (١ - ١٠) مجاري قطب السرعة الصغيرة بـ ١



خطوة اللف الأصغر = (عدد مجاری الجهوعة + ۱) + ۱ = (۱ + ۱) + ۱ = ه مجسری واللف الثانی ۷ مجری والثالث ۹ مجری والثالث ۱ مجری والتالث ۱ مجری و التالث ۱ مجری والتالث ۱ مجری والتالث ۱ مجری والتالث ۱ مجری والتالث ۱ مجری و التالث ۱ مج --- = ۱ ، جری ィ × ィ يمكن لف هذا الحرك على أساس خطرة متحاظلة جانبين باعتبار عدد مجارى الجموعة = __






عدد مجاری المجموعة = ------ + مجری ۲ × ۲

خطوة اللف ثابقة = عدد مجارى المجهوعة + Υ = Γ مجرى لتواجه كسر في عدد مجارى تطب السرعة الصغيرة الذي تحسب عليه قيهة الخطوة + Γ حساب خطوة اللف الاصغر متداخلة = Γ + Γ + Γ + Γ = Γ تعدل Γ





يهكن تنفيذ لف هذا المحرف على أسساس خطوة ثابتة ١ -- ١ أو متداخلة ١ -- ٣

تقسيم محركات ثلاثة أوجه ثلاث سرعات

بعد التعرف على طريقة تقسيم وتوصيل محركات التيار المتغير التى تعمل على ثلاثة أوجه وتعطى سرعتين ننتقل بعد ذلك الى نفس المحركات ولكن لكى تعطى ثلاثة سرعات .

عند تقسيم هذه المحركات واعدادها للف الملفات الخاصة بسرعات المحرك الثلاث نجد أن عملية التقسيم هي العملية المتبعة في حالة السرعتين من حيث البيانات المطلوبة وتنفيذ القوانين وقد يتبين هذا عند اتباع الآتي :

١ - أوجد عدد مجارى المحرك الكلية .

٢ — معرفة سرعات المحرك الثلاثة وتحويل كل منها الى ما يقابلها من عدد الأقطاب .

٣ - معرفة عدد مجموعة الوجه الواحد = عدد اقطاب السرعة الصغيرة بن ٢ = مجموعة .

١ - معرفة عدد طفات المجموعة الواحد ___

عدد المجاري الكلية × ٢٠

عدد اقطاب السرعة الصغيرة x x

o _ خطوة اللف = عدد ملفات المجموعة الواحدة + ٣ = مجرى

منسال

محرك ثلاثة أوجه يحتوى على ٢٤ مجرى تعطى سرعات مقدارها ٢٠٠٠ ، ١٤٢٥ ، ١٨٥٠) لفة/دقيقة يراد تقسيمه واعادة لفه .

التقسيم

السرعة الأولى (٧٥٠) لفة/دقيقة = Λ قطب السرعة الثانية (١٤٢٥) لنة/دقيقة = Λ قطب السرعة الثالثة (Λ) لفة/دقيقة = Λ قطب عدد مجموعات كل وجه = Λ ÷ Λ = Λ مجموعة .

خطوة اللف = ٢ + ٣ = ١ - ٥ مجرى

مثسال آخسر

محرك ثلاثة اوجه يحتوى على ٣٦ مجرى يعطى سرعات مقدارها ١٤٠٠ ، ١٤٠٠) لفة/دقيقة يراد تقسيمه واعادة لفه .

التقسيم

السرعة الأولى (٧٠٠) لغة/دقيقة = ٨ قطب السرعة الثانية (١١٤٠) لغة/دقيقة = ٤ قطب السرعة الثالثة (٢٨٠٠) لغة/دقيقة = ٢ قطب عدد مجموعات الواحد = ٨ ÷ ٢ = ٤ = ٤ مجموعة .

خطوة اللف = ٣ + ٣ = ١ - ٦ مجرى

بعد عملية التقسيم السابقة لاى محرك يحتوى على ثلاثة سرعات نبدا في عملية اعداد الملفات على اساس جانبان في المجرى ويكون مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف على اساس ان المحرك سرعة واحدة وهي السرعة الصغم ة .

عند اسقاط الملفات نبدا بهافات المجهوعة الأولى الوجه الأول ونعطى لبدايتها رقم (A 1) ونهايتها رقم (B 1) ثم اعطى المجهوعة التي تليها وهي لوجه آخر عند اسقاطها البداية A 2) والنهاية (B 2) وهكذا المجهوعة الثالثة عند اسقاطها بدايتها (A 3) ونهايتها (B 3) استمر في هذا التسلسل للأرقام والمجهوعات عند اسقاطها حتى تنتهي كل المجهوعات وبذلك نجد في حالة المحرك (١٩/٤/٢) قطب سواء كان ٢٢ مجرى أو ٢٦ مجرى يخرج لنا اثنى عشر طرفا بداية واثنى عشر طرفا نهاية — اخسرج هذه الاطراف جميعها الى علبة التوزيع حيث لا يوجد توصيل مجموعات داخل المحرك كما هو الحال في السم عنين .

توصيل ارقام المجموعات

في هذا التقسيم تخرج جميع بدايات ونهايات المجموعات الى خارج المحرك حاملة ارتبامها وعن طريق التوصيل لهذه الارتبام وبعضها يمسكن الحصول على السرعات المطلوبة حسب الآتى :

للحصول على السرعات في حالة (٢/١٨/) قطب

توصيل المجموعات لتشميغيل المحرك عملى (٢ قطب) (٢٨٠٠ المة/دقيقة) .

(B1 مع B2,A2 مع B2,B3 مع B1) الوجه الثاني وصل الأرقام الآتية مع بعضها

(B 5 مع B 6 A 6 مع B 11. B 11 مع B 5) الوجه الثالث وصل الأرقام الآتية مع بعضها

(B9 مع A 10.B 10 مع B3, A3 مع B4)

أطراف رعوس الدلتا وهي أطراف توصيل التيار (A 12 مع A g) S طرف A 5) R مع A 12 مع A 5) طرف T طرف T مع A 12 مع T

توصيل المجنوعات لتشفيل على () قطب) (. .) المة/دتيقة ١

الوجه الأول وصل الأرقام الآتية مع بعضها

(A10 مع B4),(B1 مع A7)

الوجه الثانى وصل الأرقام الآتية مع بعضها (B8 مع A2), (A11 مع B5)

الوجه الثالث وصل الارقام الآتية مع بعضها

(B6 مع A12), (Ag مع B3)

توصيل نقطة النحمة المزدوحة


(A 12 مع B 2 مع B 2 مع A 3 مع A 12) أطراف توصيل التيار


B7, A4) طرف A (B) مطرف B (B) طرفة B (B) مع B) طرفة T

توصيل المجموعات لتشبغيل المجرك على (٨ قطب) (٧٠٠ لفة / دقيقة)
الوجه الأول وصل الأرقام الآتية مع بعضها
(A 1, B11 مع A 8, B 8 مع A 2)
الوجه الثاني وصل الارقام الآتية مع بعضها
(A 10 مع B 4, A 4 مع B 7, A 7 مع B 1)
الوجه الثالث وصل ارقام الآتية مع بعضها
(B مع B 9, A 9 مع B 3)
توصيل نقطة النجمة
توصيل نقطة النجمة

اطراف توصیل التیار (B 2) طرف T (B 12) S طرف T (B 12) S طرف


انفراد لف محرك ۳ اوجه ۳۳ مجرى ۳ سرعات ۱۱۵۸ مطب





انفراد لف محرك ٣ أوجه ٣٦ مجرى ٣ سرعات ١/٤/٢ تطب ١/٤/٢ تطب اتبع في تنفيذ هذا المحرك كل ما جاء في المحرك السابق







هذا المحرك يعتبر محركين داخل جسم واحد الأول سرعتين ٤/٨ والثاني سرعة واحدة وهي ٦ قطب تنفذ عادي أما ٤/٨ قطب تنفذ حسب السرعات و

دوائر التشفيل والتحكم

فى دوائر القوى يستعمل للتشغيل أو التحكم الكونتكتورات أو المفاتيح الاتوماتيكية أو اليدوية سواء المستعمل فيها قواطع حرارية أو مغناطيسية أو حرارية ومغناطيسية معا والرسومات الآتية تبين مختلف هذه الدوائر .




دائرة لعكس حركة محرك ثلاثة أوجه



في هذه الدائرة استبدل القاطع الحراري بقاطع آخر من نوع مغناطيسي حراري ونلاحظ عند استعمال هذا النوع من القواطع لا نستعمل مصهرات وفي هذه الدائرة نجد أن الكونتاكتور رقم (١) خاص باتجاه للدوران ورقم (٢) خاص باتجاه آخر للدوران .


دائرة محرك ثلاثة أوجه نجم / دانا



فى هذه الدائرة استعمل قاطع من النوع الحرارى مع استعمال المصهرات كما نجد أن هناك عدد ثلاثة كونتاكتور يستعمل فيها رقم (١) ورقم (٢) لتشغيل المحرك نجمة مع ترك رقم (٣) دون استعمال .

عند تحويل المحرك على الدلتا يفتح الكونتاكتور رقم (١) ويوصل رقم (٣) مع رقم (١) باقى التوصيل .

دائرة محرك ثلاثة أوجه سرعتين مع عكس الحركة




فى هذه الدائرة استعمل عدد اثنين قاطع حرارى وعدد خمسة كونتاكتور ولتشغيل المحرك للحصول على سرعة معينة وفى اتجاه معين نتبع الآتى : ١ -- للحصول على سرعة منخفضة فى اتجاه نستعمل الكونتاكتور رقم إلى ورقم (٣) .

اً للحصول على سرعة منخفضة في اتجاه آخر نستعمل الكونتاكتور رقم (٢) ورقم (٣) .

" - للحصول على سرعة عالية في اتجاه نستعمل الكونتاكتور رقم (١) ورقم (٤) ورقم (٥) .

للحصول على سرعة عالية في اتجاه آخر نستعمل الكونتاكتور
 ورقم (٤) ورقم (٥) .

دائرة محرك ثلاثة اوجه سرعتين مع مفتاح يدوى



جدول قطر ومساحة مقطع اسلاك اللف وشدة التبار

الأساريود	و مرومه	الرو المنطقى المجارية المنطقى	Frank!	% }	W.
ننه	~~	A	50		
(1111)	AZAE		.96.	11.00	.9.0
10	1751	٧٠٠٤.	0 11 (A	17.10	27
11	2003	17.80	9114	.)400	74
9	4729	אוי ני	.,	1.90	3.4
٧	(143)	9119	316	41.6	219
7	5754	7.5.	749	.)))0	171.
0	MAL	3,48	290	1514	1)11
41	1,00	9169	١١١٠ و٠	310	710
٧٦٠٠	UYS	37.45	27/19	910	711
44	1112	2.40	.7.10 %	717	310
ςA·-	.,99	17.20	12.1AA	274	1,10
(011	FAU	17.91	13.61	718	710
550.	YFFU	7.0 A	12.44 €	219	VIC
.5	PAFC	.3.30	30306	.75.	Aic
10.	9719	12.75	SA > C.	20	.,19
170.	-700V	.7. A.	7.615	-366	95.
10	70.4	17.00	133.0	3)(4	.751
18	.717.	17.9V	.9.44.	37.	220
14	->256	17107	.>.16.	.)(0.	775
150.	->KAA	.7117.	17.20. 0	1767	1752
11	·yeov	7160	17.19	1164	1150
1	.784.	03/10	30.06	-) CA0	1261
90.	.783.	->>50	1 . j. ov	1,5090	777
Av.	-)CA0	.)\eV	25.50	77.0	35A
A.,	7888	2170	.7.77	7810	250
44.	-) SEA	.VV-	17.01	.744	٠,٧.
٧٠.	.)(4(7915	·). Vo	75	-281
79.	OCIA.	175.0	3.4.	.,40	276
30.	1002	ALZC	9.43	770	1788
7	27986	1726.	19.91	٠٫χν	The second second second
on.	BARC	3550	7.93	476.	
08.	37468	1)(09	2110	.>٢٩	ייני
05.	275715	3436.3	חיוני	172.	

(تابع) جدول اسلاك اللف

المنازعة	16.	الزواقي	Se as 1	1	3 .
30/8	الله المرادعة	34,015	We est.	3	3
. 0 ,.	7108	7589	7116	71	74
LVO	71274	114.6	715.	٠,١٢	789
٤٥٠	5PX10	284.	7210	71	75.
٤٠.	FF2/c	بالاولا	PYIC	250	725
49.	915.9	17EV-	שוני	727	735
٧٧.	715.4	118.0	7/09	PEA	1,50
e e.	21.16	1556	JAN	.,0.	NF.A
44.	7.9V.	7131	2)81	.,01	71A
٧.,	7.092	.,0	1810	300	1700
60.	AYVIC	77.0	JCEA.	709	:)00
61.	175.0	276.	3A2C	370	. 80
IA.	7.075	3460	७९ ९६	.79	170
13.	.7.200	"AP"	JK NO	341	٠,٧,
190	7.490	11150	7££¥	244	.7V0
16.	7.41	1, SA.	3.00	7 A&	")A.
11.	119.0	1, 150	., AO.C.	.19.	
1.,	·)·(ve	1/75	.7787	.298	٠,٩,٠
9.	737.6	1100	9711	11-	.,90
AŁ	3>200	S 1-	TAY C	4.0	17-
7V	311.6	5,86.	1000	411	71.
00	.7.100	5, 10.	12141	457	
٤٥	291.6	V KA.	1, 409	1/47	1.4.
٤.	3.118	٧, 96.	106.	VET	
ષ્ય	99	٤, ٥	144.		1,0.
CA	.) AV	0,14.	5,.10	477	
٧٤.	·) · · VV	0) VA.		447	
5.	·) ·· ٧ ٤	7,150		VAI	VV
W	7 79	7, 24.	4,060	N	VA.
18.	20.76	٧, ٧,٠	GAL	497	1000
16	10.07	N1 -	71.18	6.4	
- ().	13(.	9,0	Y, N	CICA	
V	73.15	16 K	٤, ٩١,	404	

اقصى تيار يسمح بمروره في الأسلاك المعزولة بالمطاط والبلاستيك

5000 980	Δ.	0
سر،	ik.	-
		-

	The second secon		
المقاومه عند درجه ۲۰مم	المقطع م؟ الفعلى	شكوين الموصل	لمقطع لدسمن
العاران الماه	790.	6111. X1	41
1122.	1,0%.		1,0
1>44	Y, . 1.	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	Ÿ
0312	۲۶۰۱۰	ONE XV	The second secon
とソフ		YX O XV	٤
8107			r
٥٥٧و١			1.
121-1			17
7729			Yo
דאסני			۳۵
דששני			۵.
->440-		Y, 1. X19	۸.
	درجه ۲۰م هدا آنه الاه ۲۵/ در ۲۵/ در ۱۵/ در ۲۵/ د ۲۵/ د ۲۵/ در ۲۵/ د ۲۵/ د ۲	الفعلى الرجه ٢٠٩٠ ١٠٥٠ مد مدا أواراك المارات	عربی الرصل الفعلی درجه ۲۰ م ۱۸ کر ۱۸۵ کر اراک ک

الومنبوم

أمبير	اوم كيلومتر	50	0	مم
YY	47.0.	77.72	٧٥٠٠٠	7
47	DVACY	2791	VX0761	١.
44	1249.	10000	124. X V	17
DY	1,.7.	14.601	YX 31cY	40
72	シヘフ・	422-49	YX Yack	40
۸۸	ツブ・フ	29,24.	۲, X۷	۵.
1.0	2544	79. 4	P1X 31 cY	Name and Address of the Owner, where the Party of the Owner, where the Party of the Owner, where the Owner, which the Owner, which the Owner, where the Owner, which the Owner,
122	2719	92024.	PIXYOCY	

جدول لحساب شدة التيار (أمبير) في محركات التيار المتغير وجه وثلاثة أوجه

بدول حساب شده التيارف الحركات

	·N			<i>-</i> :-			الا						
6)	,	70	مورکات ثلوش ا وج، تر د د من ۵۰–۲۰										
0.3°	SA	4	٨٧.	210	11.	0	77.	رز .	₹.				
¥	90	110	17.4			1	٠,٦	4,10	69				
200	.940	SIVO	7,7			1741	.,9	2,07	4.40				
240	1/-	4,0	5	.5	1778	110	1,1	7,1	1,59				
اوا	40	2,2	5,7	5,0	(,41	,	10	7,7					
40	(٦	410	410	4.07	5,7	7	١٠٠٤	1,50				
CS	٣	2	0	0	2,25	47			104				
٣	٤	11,0	7,7	7,0	OIN	٥	4,7	4.	175				
٤	0,0	12,0	1,0			7,0	2,9	(0)	(67				
فرق	4,0	S.	110	11	1.18	9	7,7		199				
V,0	10	(1	10,0	18	14.1	15	1,9	-	3,87				
10	150	40	4.			10	11,0	7.	20				
11	10	40	32	12	(01)	11	15,4	71	VO				
10	5.	10	٣.	5	(7,0	64	14,4	9.	rv				
11/0	50	75	44	40	YCA	54,0	777	111	98				
22	4.	NO	٤٤	٤٠	44	44	3,07	14.	111				
4.	2.	1.4	7.	00	01/0	20	75.7	WA	100				
41	0.	157	V(10	77	72	00	ENA	(11)	TAI				
20	7.	151	10	٧,	VV	70	29		172				
00	VO	146	1.0	1		۸۰	7.,7		TVZ				
VO	100	540	141	140	150	1.0	7,99	٤١٤	475				

جدول سعة المكثفات المستعملة مع محركات الوجه الراحد المزودة والغير مزودة بمفتاح طرد

محركات وجه واحد غيرمزوده بمنتاع طرد

نراد	ميكووا	ةتلب	<u> </u>	
لمكثث	سعاد ا	3) 3		ران ا
الى	من	1	<u>"</u>	3
٥	m	-191	44.	9.
1	£	177	44.	14.
9	٦	1,00	77.	14.
15	۸	1.91	44.	40.
١٦	١.	4.4	44.	44.
11	14	200	44.	00.
4.	66	٤,٩	77.	Vo.
٤٠	70	V,-	14.	11

غماد	ميكرو	اقطب	كات	امحر
لَلِثْنَ	سعةا	33	3	الغزره
الی	من	1,	"	37
4.8	. 0	1.1	44.	١٧.
1	٧	1,28	77.	14.
10	V.	VA.	44.	40.
				44.
٧.	12	470	74.	00-
YY	14	210	44.	VO.
				11
				10

محركات وجه واحد مزوده بمغناع طرد مركزي

فرا د	ميكرو	نظب	اتك	
لكثث	اسعها	y 5.	3,	18
त्रा	من	5.	"	37
77	10	79,1	77.	14.
٣.	40	4,24	77.	14.
20	40	7.0	44.	40.
٤٥	40	218	44.	44.
٦.	0.	0,0	77.	00.
11.	4.	4,4	77.	40.
140	110	9,4	77.	110.
150	140	144	77.	10
	court.			
		_	_	

فمراد	مبكرو	فطب	بات۲	1
لكثن	سعها	33	·35	ريد.
الى	0	5:	<i>y</i> '	,77
				9.
١٨	17	148	44.	14.
4.	٧.	494	77.	14.
20	4.6	Y, OA	77.	40.
00	٥.	7,7	77.	44
70				00.
100	NA	7,4	77.	Vo-
14.	11.	1,3	77.	1100
14.	12.	11,0	14.	10
42.	¥	17,0	44.	4400

باب الجداول الفاصة بالمولات

ONCA	50.	03.7	ONES	5,00	5,0.	6369	OACL	150.	1,50	19	٠, ۲	1)0.	36.	77.	250	70 W	وصهمريه
0 X (3	. 63.	50.	\$50	13	73	5,00	5750	PA61	1,00	926	٠٠٩١	٦.	۵۱۲	3¢	7 4	زرده	لجع المقلب إ
:	03	£ 0.	63.5	5,40	30	13::	OAS	\$,	0861	1,00	150	٥٧ر	100	٥رد	36.	8135	ا مهن
10.	YA.	0:	10.		.40.	20:	?:	10.	100	₹0	0.	ŝ	?	6	1	وان	القدرة

1 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						\$ \$6 \$x \$x \$x \$x \$x \$ \$x	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	£ 1/4 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6	~ \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2	
A)40								- - - - - - - - - - 		
NV I	4 'Y	1, 0 V'A A V A A A A A A A A A A A A A A A A	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	3 61.7 8 4.8 8 4.8 9.4 9.4 9.4 9.4 1.0	1.0 L'6 L'6 V'A' V'A' V'A' V'A' V'A' V'A' V'A' V'	1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	4 1 2 2 4 1 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4	11 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0	V 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15.0	0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A A O N'O	0 0 V CO O O O	1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 4 1 0 0 V V V V V V V V V V V V V V V V V	4, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,	(4; 0; 1; 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C C 4 C C C C C C C C C C C C C C C C C	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
٠ <u>٧</u> ٠	بن برد در	13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19)10)10)10)10)10)10)10)10)10)10	110 110 11- 14- 14-	110 0 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11	10 0 11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	110 0 110 0	4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
%	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\$\f\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\$\$\$\$\ \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	555863858	\$5588588555	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
16/2		2-1-12	25-1-125	593-1-125	37515-1-1812	2017577	XX	242615151-1242	75755555	7-1-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1

جدول اسلاك النيكل كروم المستديرة المقطع والمبطط

Promote	.	71000	= (بطط	ر (ر	نروم	دنبكل	سلك	-w,	-و ز	جتبا			
9-1-12	175.07	15.15	هه ح اسك	سا. المنط عيضاً	133	V - V - S X I V	33	عه (ع حاك	النة المنابع	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18.	333		ر المقطع المقطع المرض
50	1,17	3115	.کرد	1/2	٦٦ع		2598	1 054	10	VA.A	NY(100	12
4,0	7,91	13/27	٥١٥٠	1,5	٤	2,71	7980	-210	1,1	N.	1,77	7150	250	Pr.
SIA	4,44	.716.	.7150	1,5	4,5	3,91	7127	.,10	12A	7,6	57.4	729	25	4
3,2	1-14A	·,·9A	٠١٠	1/5	2,0	PA?	.757	٠, ٢٠	1,%	٤,٧		9370	-	bi.
SIA	N. K.	2280	.10	١	7,7	0,19	2/90	->10	57	V	1,98	.,01	٠,٥٥	***************************************
6,1	15,50	211	51.	١	5, A	V, VA	.,14.	.,,,	۲,۲	9	5,29	.75°A	٦٢.	ς, ο
5,0	9,18	١١ د	., \0	۰,۹	2,4	کر ہاہ	17560	۶۲.	1,0	0,5	378	.77.7	->}@	C.O
7	14, AK	.)•A6	٠,١٠	७९	7,7	0,04	71/10	.710	40	Y, A	2,94	75.8	٠,١	5,0
1,10	10,01	.2.70	21.	77	5,4	۸٫۴.	2210	٠,١٠	1,6	0,1		1770	.,4.	5
1,7	NVV	·) • 0 V	.710	٧٠.	۱رځ	٤١٤	いくくね	76.	1,2	٤,٢	इंगर		٠٫١٥٥	2
1,0		12.50	1	١ڕ٠	7,7	0,94		710	1,2	32	7,55	9170	٠,١٠	5
1,19	11/1	.3.79	٠,٧٠	٠٫٤	112	(1,9.	٠٠٠٤١	27.	10	7.6	Y0,00		.).0	\
1790	87,78	3.19	">10	- 8	1	7	15. 60	-	5		٤١٫٥٠	-	.20	28

	ø (.	ستديح		لكروم	و دنيكا	سللة	دلَ~	جده			
北京社	180 M. 180	行	Jager J	33.2	1.23.12	行	1.Fry	3.3	A. C.	1337	Posti,
ho	03.60	125	.)(1,1	.,00		٥٩	١٥٠٥		AA	0
٤٣	79-5	1,1	7/4	5,1	0عر.	٦,٦	.) N	7.17	۲۰۰۶	7<	٤
ع٥	.>-\TF	١	717	<, A	2410	٥ره	۷۷	3110	V)A	01	Ço
AI	3.10	.,9	716	157	9 5 A	٥	.70	7107	۷ر۵	٤٠	٣
94	.>0.GE	٠,٧٧	715	T, A	25¢	٤,0	٠,٦	SIAV	0	۲٦	SA
110	۰٫۰۰۹۷	99.	911	٤,٦	.,192	٤	,00	2550	٤	46	40
15.	·)==7{	٦٠.	.,1	٦٫٥	717	7,0	.,0	P?¢	164	77	5,5
146	700	.,00	۰,۰۹	٩,٢	71 0	475	.,20	٥٧.	۵د۲	74	ς
611	·)··{\substack}	.,0	·2·8	N, V	۶۰۲۰	۲ ₂ ٦	٤ ر.	۴٤ر	7	۲٠	٧٨
SAO	2.49	326	۰)،∀	11, &	.).VA	ارا	ه۴ر.	200	317	IA	١,٦
AVA	.> C.E.	۸٧٠	7.7	10,7	.,.09	1,00	۰,۳	241	1,50	18	45
150	ソ・ハフ	7%.	.).0	/A'Y	.,.0	٧٦	758	₩.	790	11	7,5
NO	٠,٠٠١	·)(٦	.3.8	3,72	چ. ر•	1,20	750	1,10	OFF	10	1,1
				63	17051	77	220	1,2	সহ	NA	١

	ا ١١٠ ق	ولت	٧٧٠ ڤـولت		
477	القطئ	الطؤل	القطئ	الطؤل	
١.,	10	5,10	12)	٣,٤.	
10.	.)¢(6,4.	718	W,7.	
ς	1)(A	W1.	710	٤,٧٠	
50.	.74.	S.V.	MIC	٤,٧.	
٣	110	Y,0.	770	۵,٤٠	
40.	٠,٤٠	47.4.	250	٦,	
٤.,	., 20	٤,٧.	VSC	7,-	
0	90V	0,0.	·>\.	1,1	
7	.>78	O)A.	۵۳۵	7, A.	
٧	,y.	٠٢١٥	٠٫٤٠	V,V.	
۸	.y.	0,4.	.,20	۸,۷۰	
9	•>A•	٦,-	.,0.	9,5.	
1	.,9.	7,1.	.,04	11,=	
11	99.	7,10	<u>.,1.</u>	11,-	
15	1,-	V/1.	.77.	1.7A.	
14	١,-	7,1.	.)98	1.,4.	
12	1, (.	7,4.	٠,٧.	11,9.	
10	1,50	۸,ς.	.,∀.	11,10	
6	1,2.	A,A.	") A.	IN. V.	

يستعمل هذا الجدول في حسساب الماغات الخاصـة بأجهزة التسخين حسب قدرة الجهاز مع العلم بأن كل من القطر المختار وطول السلك حسب شدة التيار وضغط الينبوع .

مطبعنا يحبلاوي

٢٠٢ شــارع النرعة البولاقية ــ شــبرا مصر

رقم الايداع بدار الكتب ٥٠٦ / ١٩٩١